

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	24044-2021-CG/GRHC-SCC		
Título del informe:	OPERATIVIDAD DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, NIVEL III-1		
Detalle:	Determinar si las áreas del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco de las azoteas, sótano, planta de oxígeno y otros, cumplen con su función de acuerdo a la normativa aplicable. Hito de Control n° 1: Funcionamiento de la obra		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Monto de la materia de control:	S/ 186,301,119.13		
Ubigeo:	Región: HUANUCO	Provincia: HUANUCO	Distrito: AMARILIS
Fecha de emisión de informe:	19/11/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Supervisión de la obra "Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco - Nivel III -1 (fase I)", presentó fuera de plazo el informe final de obra, el mismo que no contó con la totalidad de los planos finales de post construcción, entre otras observaciones; situación que generaría la aplicación de penalidades y posible resolución del contrato de supervisión; asimismo, limitaría el control gubernamental.</p> <p>2. Planta de oxígeno, vías de acceso y ambientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco presentan filtraciones por aguas pluviales; contraviniendo la normativa técnica de salud, lo cual podría afectar la salud y seguridad de los pacientes y del personal que labora; asimismo, la vida útil de los equipos médicos.</p>
---	---

2021-CSI-L465-00172