

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2021-OCI/0396-SCC		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP HV 896 (YANAMINA) - LAGUNA CCELUACCOCHA - MACHAYPAMPA - CERRO CCARUARAZU - DV MACHAYPAMPA - HUAMANRAZU CUCHO - LAMBRASCCASA - CERRO HUAMANRAZU (R090102 - R090104), DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló- al Hito de Control n.º 1: - Ejecución y culminación del mantenimiento periódico del Camino Vecinal EMP Hv 896 (Yanamina) - Laguna Cceluacocha - Machaypampa - Cerro Ccaruarazu- Dv Machaypampa - Huamanrazu Cucho - Lambrascasa - Cerro Huamanrazu (R090102 - R090104), distrito de Huancamelica, provincia de Huancamelica, departamento de Huancamelica, y que ha sido ejecutado del 5 al 19 de enero de 2021, en la Municipalidad Provincial de Huancamelica.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: HUANCAMELICA	Provincia: HUANCAMELICA	Distrito: HUANCAMELICA
Fecha de emisión de informe:	21/01/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Ausencia de personal especialista propuesto por el ejecutor e inspector del servicio de mantenimiento, genera riesgo de ejecución sin dirección técnica adecuada, la cual podría afectar su calidad y el cumplimiento del servicio contratado. 2. Ausencia parcial del equipamiento mínimo propuesto por el ejecutor de servicio, genera riesgo de
---	--

	afectación al ritmo de los trabajos y el cumplimiento del servicio de mantenimiento. 3. Ausencia del cuaderno de ocurrencias, ocasiona que no se lleve un adecuado control y no se registren aspectos relevantes del desarrollo del servicio; así como la afectación a la transparencia, objetividad e integridad de su información, generada durante la ejecución del servicio. 4. Presencia de sectores críticos en las cunetas y capa de afirmado de la carretera, genera riesgo de que no se pueda captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos superficiales de aguas pluviales; así como, que se pierda la estructuralidad y funcionalidad de la capa de rodadura, imposibilitando la transitabilidad de vehículos en la carretera. 5. La entidad no cautela el cumplimiento de los lineamientos sanitarios para la prevención del covid-19, situación que expondría la salud de los trabajadores que vienen laborando en la ejecución del mantenimiento periódico. 6. Retraso en la ejecución del servicio de mantenimiento periódico, pondría en riesgo que el mismo no se culmine en el plazo previsto y no se cumpla con la finalidad pública.
--	--

2021-CSI-0396-00001