

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	003-2021-OCI/0396-SCC		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP HV -123 (SAN VIDAL) URAY HUAYCCO-PTA CARRETERA; ACCESO I PUCACCOLLPA; ACCESO II SAN MARTIN (HV - 926) DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - HITO DE CONTROL N° 1 - CULMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló- al Hito de Control n.° 1: Ejecución del mantenimiento periódico del Camino Vecinal Emp Hv -123 (San Vidal) Uray Huaycco- Pta Carretera; Acceso I Pucaccollpa; Acceso II San Martin (Hv - 926) distrito de Cuenca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, y que ha sido ejecutado del 7 al 21 de enero de 2021, en la Municipalidad Provincial de Huancavelica.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: HUANCAMELICA	Provincia: HUANCAMELICA	Distrito: HUANCAMELICA
Fecha de emisión de informe:	21/01/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Presencia de sectores críticos en las cunetas y capa de afirmado de la carretera, genera riesgo de que no se pueda captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos superficiales de aguas pluviales; así como, que se pierda la estructuralidad y funcionalidad de la capa de rodadura, imposibilitando la transitabilidad de vehículos en la carretera.
---	---

