

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	006-2021-OCI/0396-SCC		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP PE 26 (ANTACCOCHA) SECTOR TRES (HV -790) EMP PE 268 (PAMPACHACRA)-CONDORSENCCA (HV-794) EMP HV 112 (PAMPAHUASI)-EMP HV-796 PALTAMACHAY- INC ACCESO TACCSANA (RO90117) DISTRITOS HUANCVELICA Y YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA-HITO DE CONTROL N ° 1 CULMINACIÓN MANT PERIÓDICO Y EJECUCIÓN MANT RUTINARIO		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n. ° 1: - Culminación del mantenimiento periódico y ejecución del mantenimiento rutinario del Camino Vecinal: Tramo 1: EMP Pe 26 (Antacocha) sector tres (HV -790) tramo 2 EMP Pe 268 (Pampa Chacra) - Condor Sencca (HV - 794) y tramo 3: EMP HV 112 (pampa Huasi) - Emp Hv -796 Paltamachay - Inc Acceso Taccsana (RO90117) distritos Huancavelica y Yauli, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, y que ha sido ejecutado del 2 al 12 de febrero de 2021, en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, así como en el lugar que se viene realizando el servicio.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: HUANCVELICA	Provincia: HUANCVELICA	Distrito: HUANCVELICA
Fecha de emisión de informe:	12/02/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Deficiencias técnicas en las cunetas de tierra y capa de afirmado generan riesgo de pérdida de la estructuralidad y funcionalidad de la superficie de rodadura, imposibilitando la transitabilidad de vehículos
---	--

	en la carretera. 2. Ausencia del residente e inspector del servicio de mantenimiento rutinario, genera riesgo de intervención vial sin dirección técnica adecuada, la cual podría afectar su calidad y el cumplimiento del servicio contratado. 3. La entidad no cautela el cumplimiento de los lineamientos sanitarios para la prevención del covid-19, situación que expondría la salud de los trabajadores que vienen laborando en la ejecución del mantenimiento rutinario. 4. La Entidad no registró la información sobre la ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal en el sistema de mantenimiento vial (SMV- MTC), situación que afecta la transparencia, el acceso a la información pública y al adecuado seguimiento y monitoreo del servicio en mención.
--	---

2021-CSI-0396-00006