

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	008-2021-OCI/0396-SCC		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP HV 110 (ACOBAMBILLA)-TELAPACCHA-EMP.HV 132 (COTAY), ACCESO: DV PUITUCO- PUITUCO (R0980108, R090110), DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 2: Ejecución y culminación del mantenimiento periódico del Camino Vecinal: EMP HV 110 (Acobambilla) - Telapaccha - EMP.HV 132 (Cotay), Acceso: DV Puituco - Puituco (R0980108, R090110), Distrito de Acobambilla, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, y que ha sido ejecutado del 4 al 16 de febrero de 2021, en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, así como en el lugar que se viene realizando el servicio.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: HUANCAMELICA	Provincia: HUANCAMELICA	Distrito: HUANCAMELICA
Fecha de emisión de informe:	16/02/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Deficiencias técnicas en las cunetas de tierra y capa de afirmado generan riesgo de pérdida de la estructuralidad y funcionalidad de la superficie de rodadura, imposibilitando la transitabilidad de vehículos en la carretera.
---	---

