

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	034-2021-OCI/0406-SCC		
Título del informe:	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN RED COLECTORA EN LA CALLE MOSCÚ, AV. PERÚ, AV. LA PAZ, CALLE LOS EUCALIPTOS, CALLE EL CAPULÍ, CALLE LOS FICUS, CALLE LAS CASUARINAS, CALLE LOS TUNOS, AV. PANAMÁ, CALLE LOS ROBLES, CALLE LOS CIPRÉS, CALLE LOS SAUCES, CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PRÓCERES, CALLE JOSÉ DE SUCRE Y CALLE JOSÉ OLIVA DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA-ICA		
Objetivo:	<p>2.1 Objetivo general Determinar si la ejecución contractual, conformidad y liquidación de los contratos de ejecución y supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico y ejecución de obra: Rehabilitación red colectora en la Calle Moscú, Av. Perú, Av. La Paz, Calle Los Eucaliptos, Calle El Capulí, Calle Los Ficus, Calle Las Casuarinas, Calle Los Tunos, Av. Panamá, Calle Los Robles, Calle Los Ciprés, Calle Los Sauces, Calle Los Pinos, Calle Los Próceres, Calle José de Sucre y Calle José Oliva del Distrito de La Tinguíña, Provincia de Ica, Departamento de Ica", afectada por el fenómeno del Niño Costero", se viene ejecutando conforme a lo dispuesto en las bases integradas y términos de referencia del proceso de contratación; así como en el Expediente Técnico, normativa vigente y obligaciones contractuales.</p> <p>2.2 Objetivo específico Verificar que la ejecución y supervisión de la obra, se viene ejecutando de acuerdo con lo establecido en el expediente técnico aprobado, normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA		
Monto de la materia de control:	S/ 3,204,597.59		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: ICA
Fecha de emisión de informe:	15/10/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección
------------------------	----------------------

	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	5	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. EJECUCIÓN DE OBRA NO CUMPLE CON "CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA", GENERANDO RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, LO CUAL OCASIONARÍA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO INJUSTIFICADAS; ADEMÁS, DE NO SATISFACER OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES CIUDADANAS ASOCIADAS A DICHA EJECUCIÓN.</p> <p>2. PERSONAL TÉCNICO QUE VIENE DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL CONTROL Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS; ASÍ COMO, LA MITIGACIÓN DE POSIBLES RIESGOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.</p> <p>3. FALTA DE VERACIDAD EN LOS METRADOS DE LAS VALORIZACIONES, PODRÍA OCASIONAR PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS, GENERANDO POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y DESCONOCER EL EFECTIVO AVANCE FÍSICO EJECUTADO; ASÍ TAMBIÉN, LA DEMORA EN LA REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N. ° 01, POR PARTE DE LA ENTIDAD, PODRÍA OCASIONAR EL COBRO DE INTERESES POR PARTE DEL CONTRATISTA.</p> <p>4. CARENCIA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA; ASI COMO FALTA DE SEÑALIZACIÓN AFECTARÍA LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL QUE VIENE REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.</p> <p>5. EJECUCIÓN DE PARTIDAS SIN CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHAS PARTIDAS; Y EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA SU EJECUCIÓN.</p>
---	---