

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	013-2023-OCI/0214-SVC		
Título del informe:	ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CIUDAD UNIVERSITARIA S/ N DISTRITO DE TACNA; PROVINCIA DE TACNA		
Detalle:	<p>El estado de las Instalaciones de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito Tacna - Tacna a cargo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, provincia y departamento de Tacna, cuya actividad objeto de la Visita de Control es:</p> <p>¿Verificar in situ el estado de las Instalaciones de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Distrito Tacna - Tacna, de conformidad con las partidas ejecutadas relacionadas a seguridad y salud, arquitectura e instalaciones eléctricas y que estas cumplan con el objetivo de brindar adecuadas condiciones para la formación educativa y actividades administrativas correspondientes.</p>		
Entidad auditada:	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA		
Monto de la materia de control:	S/ 8,986,598.78		
Ubigeo:	Región: TACNA	Provincia: TACNA	Distrito: TACNA
Fecha de emisión de informe:	22/05/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - DEFICIENTE RECUBRIMIENTO Y ACABADO DE PINTADO EN PUERTAS, DESPRENDIMIENTO DE CAPAS DE PINTURA EN LOS MUROS EXTERIORES Y EN BARANDAS METÁLICAS DE ESCALERAS, PODRIA
---	--

GENERAR EL RIESGO DE MAYORES COSTOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POR LA PRESENCIA DE HUMEDAD CON SALITRE Y LA EFLORESCENCIA EN MUROS.

2 - DEFICIENTE ORDEN Y LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES ANTE EL ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE CARTÓN OBSTACULIZA EL ACCESO DE CIRCULACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN EL INTERIOR DE LOS LABORATORIOS; ASÍ COMO, EL ACCESO A LAS ZONAS DE EVACUACIÓN, LO CUAL GENERARÍA EL RIESGO DE ACCIDENTES ANTE SINIESTROS.

3 - DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE ACCESORIOS DE MOBILIARIOS DE MELAMINA E INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, NO GARANTIZARIA CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA, LO CUAL PODRÍA ACELERAR SU DETERIORO Y DISMINUIR SU VIDA ÚTIL DURANTE SU USO Y FUNCIONAMIENTO.

4 - DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ACABADOS OBSERVADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS, ANTE LA FALTA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, PODRIA GENERAR ACCIDENTES, DETERIORO Y MAYORES COSTOS DE MANTENIMIENTO POR LA DISMINUCIÓN DE SU VIDA ÚTIL DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.

5 - DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ACABADOS ELECTRICOS OBSERVADOS Y ANTE LA FALTA DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS INSTALACIONES DE MEDICINA HUMANA, PODRÍA GENERAR RIESGOS ELECTRICOS, DETERIORO Y MAYORES COSTOS DE MANTENIMIENTO POR LA DISMINUCIÓN DE SU VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS.