

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	033-2023-OCI/0445-SCC		
Título del informe:	Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos de integración económica y social del malecón costero de Ilo.		
Detalle:	<p>Determinar si la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social del Malecón Costero Urbanización Villa del Mar del distrito de Ilo - provincia de Ilo - departamento de Moquegua", se realiza de acuerdo al expediente técnico y sus modificaciones, disposiciones legales, normativa interna y normativa técnica aplicable.</p> <p>Hito de Control n. ° 2: "Proceso constructivo de acabado terrazo premezclado, modificaciones al expediente técnico y ejecución de estructuras de concreto"</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO		
Monto de la materia de control:	S/ 19,161,827.58		
Ubigeo:	Región: MOQUEGUA	Provincia: ILO	Distrito: ILO
Fecha de emisión de informe:	15/12/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Carencia de fecha de elaboración y envase deficiente de material terrazo premezclado, además del incumplimiento de su proceso constructivo e inexistencia de controles de calidad, afectaría la calidad y durabilidad del acabado en las caminerías de la obra.</p> <p>2. La Entidad viene ejecutando modificaciones en caminerías no contempladas en expediente técnico, situación que podría afectar el manejo sostenible ambiental y generar mayores costos a la obra.</p>
---	---

3. La Entidad viene ejecutando trabajos de muros de contención, pórticos de concreto y elementos ornamentales verticales con planos no autorizados por profesional competente y sin memorias de cálculo, situación que podría afectar la durabilidad y seguridad estructural.

2024-CSI-0445-00001