

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	005-2024-OCI/2036-SCC		
Título del informe:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN CC.NN. DE SANTA CLARA DEL DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN HITO DE CONTROL N° 1 - AVANCE DE EJECUCIÓN A MARZO DE 2024		
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al Hito de control n.º 1 - "Avance de ejecución a marzo de 2024" de la Obra: "Creación del Servicio de Espacios Públicos Verdes en CC NN de Santa Clara del distrito de Pangoa de la provincia de Satipo del departamento de Junín", y que ha sido ejecutado desde del 24 de abril al 7 de mayo de 2024, ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo y departamento de Junín, donde se desarrollan las actividades objeto del control concurrente.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA		
Monto de la materia de control:	S/ 1,402,301.34		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: SATIPO	Distrito: PANGOA
Fecha de emisión de informe:	08/05/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. LA ENTIDAD APROBÓ LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA N.º 1, A PESAR QUE ALGUNAS PARTIDAS HABRIAN SIDO EJECUTADAS DE MANERA PARCIAL Y OTRAS AÚN NO HAN SIDO EJECUTADAS, ESTA SITUACIÓN PODRÍA DERIVAR EN LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE OBRA QUE NO REFLEJEN LA REALIDAD, GENERANDO EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS POR TRABAJOS QUE NO HAN SIDO COMPLETADOS.</p> <p>2. DEFICIENCIAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PODRIA GENERAR EL RIESGO DE AFECTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y DE LOS OBJETIVOS DE LA OBRA, AFECTANDO LA</p>
---	--

DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, EN PERJUICIO DE LA INVERSIÓN EJECUTADA POR LA ENTIDAD.

3. LA AUSENCIA DE LA INGENIERA AMBIENTAL Y ALMACENERO, GENERA EL RIESGO QUE LA OBRA NO SE EJECUTE CON LA CALIDAD ESTABLECIDA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE LA ENTIDAD NO REALICE EL COBRO DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.

4. LA INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y LA FALTA DE ORDEN EN LA OBRA, PODRÍAN AFECTAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL.

5. EL PERSONAL DEL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES SIN EL USO COMPLETO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP); SITUACIÓN QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES.

6. ACOPIO DE MATERIALES DE OBRA EN MALAS CONDICIONES, SIN PROTECCIÓN NI SEÑALIZACIÓN, PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE AFECTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE LOS MISMOS, CUYO USO PUEDE AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y LA VIDA UTIL DE LA OBRA.

2024-CSI-2036-00007