

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| N° de informe: | 016-2024-OCI/3613-SCC | | |
| Título del informe: | EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA | | |
| Detalle: | Constatar la situación física actual de los componentes de la obra Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Parachique - La Bocana - distrito de Sechura - provincia de Sechura - departamento de Piura | | |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | | |
| Monto de la materia de control: | S/ 54,572,267.72 | | |
| Ubigeo: | Región: PIURA | Provincia: SECHURA | Distrito: SECHURA |
| Fecha de emisión de informe: | 08/04/2024 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | | |
| Reconstrucción con cambios: | (marcar con "X") | | |
| | Si | | No X |

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad: | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1 | Acción simultánea | |
| 2 | Visita de control | |
| 3 | Control concurrente | X |
| 4 | Orientación de oficio | |
| 5 | Visita preventiva | |

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

| | |
|---|---|
| 1 | Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD GENERA EL RIESGO DE NO ALERTAR SOBRE LA EXISTENCIA DEL RIESGO O PELIGRO EN LA OBRA, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. |
|---|---|

2024-CSI-3613-00016