

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL  
N° 006-2026-OCI/0316-SVC**

**VISITA DE CONTROL**

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LIMA - LIMA- LIMA**

**“SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO  
PENITENCIARIO DE ANCÓN I”**

**PERIODO DE EVALUACIÓN  
DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2026**

**TOMO I DE I**

**LIMA, 01 DE JULIO DE 2026**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 006-2026-OCI/0316-SVC**

**“SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCÓN I”**

**ÍNDICE**

|       | DENOMINACIÓN                                                | N° Pág. |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
| I.    | ORIGEN                                                      | 1       |
| II.   | OBJETIVO                                                    | 1       |
| III.  | ALCANCE                                                     | 1       |
| IV.   | INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD                        | 1       |
| V.    | SITUACIONES ADVERSAS                                        | 2       |
| VI.   | DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD                      | 14      |
| VII.  | INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 14      |
| VIII. | CONCLUSIÓN                                                  | 14      |
| IX.   | RECOMENDACIÓN                                               | 14      |
|       | APÉNDICE                                                    | 16      |



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

## **INFORME DE VISITA DE CONTROL** **N° 006-2026-OCI/0316-SVC**

### **“SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCÓN I”**

#### **I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Instituto Nacional Penitenciario, mediante Oficio n.° 000233-2026-CG/OC0316 de 22 de junio de 2026, con el cual se comunicó el inicio del servicio de control simultáneo en la modalidad de Visita de Control, habiéndose registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SGD con la orden de servicio n.° 0316-2026-006, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

#### **II. OBJETIVOS**

##### **2.1 Objetivo general**

Determinar si la seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I, se realiza conforme a la normativa y disposiciones internas establecidas.

##### **2.2 Objetivo específico**

- 2.2.1** Verificar si la seguridad física externa se viene ejecutando conforme a la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.
- 2.2.2** Verificar si la seguridad tecnológica interna y externa se viene ejecutando conforme a la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes.

#### **III. ALCANCE**

El servicio de Visita de Control se desarrolló a la Seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I perteneciente a la jurisdicción de la Oficina Regional de Lima del Instituto Nacional Penitenciario, la misma que fue ejecutada del 22 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026, en las instalaciones precitado establecimiento penitenciario, el cual se encuentra ubicado en el Km 39 de la Av. Carretera Panamericana Norte, Ancón.

#### **IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD**

Mediante Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 03 enero de 2008 y modificatorias, se aprobó el “Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciaria”, cuyo objetivo es normar las actividades y procedimientos de seguridad que se desarrollan en los Establecimientos Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario, que coadyuven al tratamiento de los internos, bajo el principio de las reglas universales de tratamiento.

En el marco de la presente visita de control, se consideran las siguientes disposiciones relevantes:

“(…)

##### **Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria**

*La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas*



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

*que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones.*

*(...)*

**Artículo 7°.- El personal Penitenciario.**

*El Personal penitenciario de seguridad es el encargado de proporcionar las condiciones óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento penitenciario, aplicando las medidas que garanticen la seguridad integral del personal, instalaciones y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios y dependencia conexas del Instituto Nacional Penitenciario (...)*

**Artículo 33°.- Vigilancia Permanente**

*La vigilancia se realiza en forma permanente en la parte interna y externa de los establecimientos penitenciarios.*

*(...)"*

Asimismo, mediante Resolución Presidencial n.°119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, se aprobó la Directiva de "Gestión del Sistema de Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario", cuyo objetivo es regular el correcto uso del Sistema de Video Vigilancia en el INPE y su implementación, a fin de fortalecer las acciones de seguridad que conlleven a garantizar la seguridad integral en los establecimientos penitenciarios, transitorios, Sede Central y oficinas regionales, así como, establecer los estándares técnicos, lineamientos y otras disposiciones relativos al uso de cámaras de videovigilancia, de acuerdo al Decreto Legislativo n°1218, que regula su utilización.

El Establecimiento Penitenciario de Ancón I (En adelante E.P. Ancón I), categorizado en el Tipo "B", constituye una de las unidades orgánicas de línea de Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario. El servicio de seguridad en dicho establecimiento se encuentra organizado de manera estructurada y responde al régimen Cerrado Especial. Actualmente, el E.P. Ancón I alberga aproximadamente 2 709 internos<sup>1</sup>, pese a que su capacidad máxima es de 1 620 internos<sup>2</sup>, condición que incrementa la complejidad de las acciones de seguridad, vigilancia y control penitenciario.

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al "Sistema de Seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I" del Instituto Nacional Penitenciario, se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales, se exponen a continuación:

### 1. EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS AL CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS Y PAQUETES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ANCÓN I, SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS, LIMITANDO LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y GENERANDO EL RIESGO DE INGRESO DE OBJETOS, SUSTANCIAS O MATERIALES PROHIBIDOS.

Durante la inspección realizada por la comisión de control, conforme a lo señalado en el Acta n.°001-2026-OC/INPE-SVC de 22 de junio de 2026, se advierte que en las instalaciones del E.P. Ancón I, se constató que diversos equipos tecnológicos y dispositivos destinados a funciones de control y seguridad en el E.P. Ancón I se encuentran inoperativos, situación que afecta directamente las labores del personal de seguridad en el control de ingreso de visitantes y



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

<sup>1</sup> Según reporte de movimiento poblacional de internos del EP Ancón I del 21 al 22 de junio de 2026 del G-01 de los partes diarios de alimentos.

<sup>2</sup> Según informe estadístico de abril de 2026, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE.



paquetes, además de generar vulneraciones a la seguridad integral del establecimiento penitenciario.

Lo verificado se describe de manera detalla a continuación:

- a) Se identificaron equipos tecnológicos inoperativos, tales como Body Scan y Rayos X para paquetes grandes, conforme se evidencia en las siguientes fotografías:

**Foto n.º 01 y 02**  
Body Scan inoperativo



**Foto n.º 03**  
Rayos X para paquetes grandes inoperativo



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

- b) Se identificó que uno de los monitores del Rayo X para paquetes pequeños, presenta fallas en la reproducción de imágenes, lo que limita su operatividad plena, conforme se muestra en la siguiente fotografía:


**Foto n.º 04**

Rayos X para paquetes pequeños operativo



**Foto n.º 05**

Monitores de Rayos X para paquetes pequeños



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00



La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N°003-2008-INPE/P de 03 de enero de 2008 que aprueba el “Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario”

**“Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria**

*La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones. [El subrayado es agregado]*

(...)

**Artículo 265°. - Objeto del mantenimiento y reparación**

*El mantenimiento es una actividad preventiva, realizada para conservar los equipos logísticos de seguridad, en condiciones de operatividad, (...) o para restablecer sus condiciones de utilización.*

*La reparación, es una acción que tiene como finalidad reponer el (...) equipo o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado.”*

La situación descrita genera el riesgo de que ingresen al establecimiento penitenciario objetos, sustancias o materiales prohibidos sin ser detectados oportunamente, comprometiendo la seguridad integral del establecimiento y del personal penitenciario.

**2. EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ANCÓN I, PRESENTA FALLAS EN SU OPERATIVIDAD, VISUALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA OPORTUNA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD.**

Durante la visita de inspección realizada el 22 de junio de 2026 al E.P. Ancón I, la Comisión de Control efectuó la verificación de los sistemas de seguridad electrónica vinculados al sistema de videovigilancia. Como resultado, se constató la inoperatividad de diversas cámaras, la ausencia de visualización de imágenes en tiempo real y limitaciones en la capacidad de almacenamiento de los servidores de video, situación que quedó registrada en el Acta n.°001-2026-OCI/INPE-SVC.

Asimismo, la comisión tomó conocimiento que mediante oficio n.°D000011-2026-INPE-EP-ACN de 04 de junio de 2026, el director del E.P. Ancón I, informó a la Oficina Regional de Lima, sobre el estado situacional del sistema CCTV de monitoreo del E.P. Ancón I, destacando los siguientes problemas principales:

“(…)

- *Insuficiente capacidad de almacenamiento para las grabaciones en los SERVIDORES DE VIDEO, dejando en muchas de las ocasiones dejar de grabar y nuevamente realizar la configuración manual [Sic].*
- *Inoperatividad del sistema de Reconocimiento facial (IA), lo cual compromete a confiabilidad del servicio.*
- *07 cámaras con imposibilidad de conexión con la Fuente de Video ubicado en el poste del Poder Judicial.*
- *Perdida de Señal en (03) cámaras a causa de posibles FILTRACIONES DE AGUA.*
- *(03) Cámaras siniestrada a consecuencia de incendio en el Taller de Carpintería.*
- *(01) Cámara sin señal se desconoce el motivo área de comedor Pab. 09 techo de gallinero.*



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

- (82) Cámaras sin visualización falla eléctrica en el sistema eléctrico de la data center.”

Además, el Informe n.º041-2026-INPE-18-238/SM. G01 de 03 de junio de 2026, adjunto al citado oficio, y elaborado por el Especialista de Sistema de Seguridad electrónica del área de monitoreo del E.P. Ancón I, detalla los siguientes problemas:

“(…)

- I. Pérdida de Señal en (03) cámaras a causa de posibles FILTRACIONES DE AGUA  
(…)
- II. (07) cámaras con imposibilidad de conexión con la Fuente de Video ubicado en el poste del Poder Judicial.  
(…)
- III. (03) Cámaras siniestrada a consecuencia de incendio en el Taller de Carpintería.  
(…)
- IV. (01) Cámara sin señal (Se desconoce Motivo)  
(…)
- V. Inoperatividad Parcial del Sistema Videovigilancia: Visualización en tiempo Real sin capacidad de Almacenamiento  
(…)
- VI. Grabación de cámaras limitada; La habilitación para la grabación de algunas cámaras de forma manual cada 20 días aproximadamente.  
(…)
- VII. Reconocimiento Facial: Inoperativo  
(…)
- VIII. Inoperatividad de la Workstation n.º03  
(…)
- IX. (82) cámaras sin visualización a consecuencia falla eléctrica en el sistema eléctrico del data center.”

Al respecto, durante la visita se constató lo siguiente:

- a) Ausencia de visualización de imágenes en las cámaras instaladas en los pabellones n.ºs 05, 06, 07, 08, 09 y 10, dicha situación fue constatada con la visualización de las imágenes del pabellón n.º04 del E.P. Ancón I, de la cual se aprecia el mensaje “Imposible conectar con la fuente del video”, según la siguiente fotografía:




Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

**Foto n.º 06**


Imágenes de las cámaras instaladas en el pabellón n.º04 del E.P. Ancón I



- b) Se constató que el Workstation n.º03, se encontraba inoperativo, conforme se evidencia en la siguiente fotografía:

**Foto n.º 07**

Workstation n.º03 inoperativo



Firmado digitalmente por  
GUILLEN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00



La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- Resolución Presidencial n.º 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, que aprueba la DI-003-2021-INPE/DISEPE “Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario”.

(...)

**3. OBJETIVO**

*Regular el correcto uso del Sistema de Video Vigilancia en el INPE y su implementación.*

**4. FINALIDAD**

*Contar con imágenes que sirvan para:*

(...)

**2.4** *Reducir, detectar y neutralizar las actividades que conlleven infracciones administrativas o delictivas, por parte de la población penal, visitantes y personal penitenciario ejecutadas dentro de los establecimientos penitenciarios, transitorios y dependencias conexas del INPE, así como fuera de ellos. (...).* [El subrayado es agregado]

(...)

**5. DISPOSICIONES GENERALES**

**5.1.1** *El Centro de Control y Monitoreo de Video Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario, en adelante “Centro de Control y Monitoreo de Video Vigilancia” es un centro especializado e integrado para la seguridad penitenciaria, encargado de observar, detectar y analizar las diversas modalidades delictivas, fallas, contravenciones y eventos no previstos, que afectan la convivencia pacífica y el desarrollo normal de las actividades de tratamiento, administración y seguridad en los establecimientos penitenciarios (...), a través del trabajo coordinado de sus personal operativo, coadyuvando en la mejora y el fortalecimiento de la seguridad en dichas dependencias. La Central de Control y Monitoreo de Video Vigilancia, será implementado en los establecimientos penitenciarios, (...) en el ámbito nacional del INPE.*

(...)

*Las imágenes y/o audios generados en el Sistema de Video Vigilancia de los establecimientos penitenciarios, (...), se encuentran bajo control del personal del Centro de Video Vigilancia (...).*

**5.1.6 Plazo de conservación de la información grabada.**

*Las imágenes y/o audios grabados se almacenan por un plazo de **SESENTA (60) DÍAS**, en la unidad de almacenamiento. Durante este plazo se debe asegurar la confidencialidad de la información, no permitiendo la difusión, copia o visualización de las imágenes por terceros no autorizados. Transcurrido el plazo establecido estas serán recicladas automáticamente. (...)*

**6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS**

(...)

**6.3. Del Sistema de Video Vigilancia**

**6.3.1.** *La Dirección de Seguridad Penitenciaria, la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de cada Oficina Regional y los Directores de los Establecimientos Penitenciarios tendrán la responsabilidad de supervisar el correcto uso del Sistema de Video Vigilancia.*

(...)

**6.10. Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Video Vigilancia.**

**6.10.1.** *El mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia estarán a cargo del área de Seguridad Tecnológica de la Sub Dirección de Seguridad Penitenciaria de cada Oficina Regional, según corresponda (...).*



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

La situación descrita genera el riesgo de no detectar oportunamente incidentes de seguridad, actos ilícitos, intentos de fuga o hechos que comprometan el orden interno del establecimiento, además de impedir la conservación de evidencia audiovisual necesaria para investigaciones administrativas o penales.


**3. SIETE (7) FAROS DE ILUMINACIÓN TIPO "BUSCA PERSONAS" INSTALADOS EN LOS TORREONES DE VIGILANCIA SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS, REDUCIENDO LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA DEL PERÍMETRO EXTERNO DURANTE HORARIO NOCTURNO.**

Como resultado de la inspección realizada, y que consta en el Acta n.º001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026, se verificó que el Establecimiento Penitenciario de Ancón I cuenta con ocho (8) torreones de vigilancia, de los cuales tres (3) se encontraban sin personal asignado al momento de la visita, tal como se dejó constancia en el segundo punto de dicha acta, según se muestra a continuación:

**Imagen n.º 01**

Torreones de vigilancia sin personal de seguridad


Los torreones n.º 01, 05 y 07 se encontraron sin personal de turno, evidenciando ausencia de agentes penitenciarios en dichos puestos de vigilancia, las fotografías n.º 01, 02 y 03 muestran lo evidenciado:



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00




**Fuente:** Acta n.º 001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026

Asimismo, se constató que de los ocho (8) equipos denominados “Busca personas”, instalados en la parte superior de los torreones, únicamente uno (1) se encuentra operativo, mientras que los siete (7) restantes se encontraban inoperativos, tal como se dejó constancia en el acta de inspección, según se muestra a continuación:

**Imagen n.º 02**

Estado de los equipos denominados “Busca personas”

Se evidenció que los equipos denominados “busca personas” instalados en los siete torreones no se encuentran operativos, a excepción del torreón n.º 04, cuyo equipo funciona, aunque con iluminación tenue. (Foto n.º 04)



**Fuente:** Acta n.º 001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00



La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N°003-2008-INPE/P de 03 de enero de 2008 que aprueba el “Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario”

(...)

**Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria**

*La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones. [El subrayado es agregado]*

(...)

**Artículo 33°. - Vigilancia permanente**

*La vigilancia se realiza en forma permanente en la parte interna y externa de los establecimientos penitenciarios.*

(...)

**Artículo 175°. - Procedimientos preventivos**

*Es deber de todos los servidores de Instituto Nacional Penitenciario, hacer todo lo posible para evitar la fuga de los internos. Con la finalidad de prevenir fuga de internos, se deberá tomar en cuenta los siguiente:*

(...)

*3. Verificar el estado de los sistemas eléctricos y de alumbrado del sistema penitenciario.*

(...)

**Artículo 265°. - Objeto de mantenimiento y reparación**

*El mantenimiento es una actividad preventiva, realizada para conservar los equipos logísticos de seguridad, en condiciones de operatividad, (...) o para restablecer sus condiciones de utilización.*

*La reparación, es una acción que tiene como finalidad reponer el (...) equipo o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado.*

*(...).*

La situación expuesta disminuye significativamente la capacidad de vigilancia y reacción del personal penitenciario frente a intentos de fuga, ingresos no autorizados o cualquier incidente que se produzca durante el servicio nocturno.

4. LAS VENTANAS EXTERIORES DE LOS PABELLONES PRESENTAN AVANZADO DETERIORO POR CORROSIÓN Y EL ÁREA DE PASARELA DE LA PARTE SUPERIOR (TECHO) CARECE DE COBERTURA DE VIDEOVIGILANCIA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.

De la inspección realizada, que consta en el Acta n.°001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026, durante el recorrido por el área de pasarela de la parte superior (techo) se evidencia, desde la parte exterior de los pabellones, ventanas con un avanzado estado de oxidación y corrosión, lo que puede derivar en rotura bajo esfuerzos por parte de los internos. Así también, se constató que dicha área de pasarela (parte superior / techo), no cuenta con cámaras de videovigilancia a lo largo de su tramo, tal como se dejó constancia en el quinto punto de la precitada acta, lo que se expone a continuación:



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00

Imagen n.º 03



Estado de los equipos denominados “Busca personas”

Durante el recorrido se evidenció que el área de pasarela (parte superior/techo) carece de cámaras de videovigilancia. Asimismo, se constató que en el techo de los ambientes de venusterio existen ductos protegidos con una barra metálica, y adicionalmente, se observó que en la mayoría de los pabellones las ventanas metálicas con mallas y barras presentan un avanzado estado de oxidación. Fotografía n.ºs 06, 07, 08 y 09:

Fuente: Acta n.º 001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026

Foto n.º 08, 09 y 10

Ventanas en estado de oxidación visualizadas desde la parte exterior de los pabellones




Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00





La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario N°003-2008-INPE/P de 03 de enero de 2008 que aprueba el “Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario”

(...)

#### **SUB CAPITULO III FUGA DE INTERNOS**

(...)

##### **Artículo 175°. – Procedimientos preventivos**

*Es deber de todos los servidores de Instituto Nacional Penitenciario, hacer todo lo posible para evitar la fuga de los internos. Con la finalidad de prevenir fuga de internos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:*

(...)

15. (...) Los límites exteriores del muro perimetral deben ser constantemente revisados, para lo cual se deben punzar con fuerza los lugares que ofrecieran sospechas o estuvieran contruidos con materiales fáciles de perforarse.

- Decreto Supremo n.°011-2006-VIVIENDA- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus modificatorias vigentes, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2006.

(...)

#### **NORMA GE.040**

#### **USO Y MANTENIMIENTO**

(...)

#### **CAPITULO III**

#### **MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES**

(...)

##### **Artículo 11**

*Los ocupantes de las edificaciones tienen el deber de mantener en buenas condiciones su estructura, instalaciones, servicios, aspecto interno y externo, debiendo evitar su deterioro y la reducción de las condiciones de seguridad que pudiera generar peligro para las personas y sus bienes.*

##### **Artículo 12**

*Los desperfectos que se originen por el deterioro o mal uso de las instalaciones de servicios de las edificaciones deben ser reparados tan pronto se adviertan los mismos, bajo responsabilidad de los ocupantes o propietarios.*

(...)."



Firmado digitalmente por  
GUILLEN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00



La situación descrita incrementa el riesgo de manipulación o debilitamiento de las estructuras metálicas de los pabellones y limita la detección oportuna de actividades no autorizadas en la parte superior del establecimiento penitenciario, afectando la seguridad perimetral y la capacidad de respuesta del personal de vigilancia.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control al “Sistema de seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I”, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

## VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control, no ameritó emitir reporte de avance de situaciones adversas.

## VIII. CONCLUSIÓN

Como resultado de la Visita de Control al Sistema de Seguridad del Establecimiento Penitenciario Ancón I, se identificaron cuatro (4) situaciones adversas relacionadas con la operatividad de los equipos tecnológicos de seguridad, el sistema de videovigilancia, los dispositivos de vigilancia perimetral y el estado de conservación de elementos de seguridad física, las cuales afectan o podrían afectar la continuidad del servicio de seguridad penitenciaria y el logro de los objetivos institucionales.

## IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control al “Sistema de seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del mencionado servicio.
2. Hacer de conocimiento al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Lima, 01 de julio de 2026



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por GUILLÉN  
LOAYZA Eduardo FAU 20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 01-07-2026 14:35:44 -05:00

**EDUARDO GUILLÉN LOAYZA**  
Supervisor  
Comisión de Control



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por MATHEUS  
DÍAZ Annie De Los Milagros FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 01-07-2026 12:58:15 -05:00

**ANNIE DE LOS MILAGROS MATHEUS DÍAZ**  
Jefa de Comisión  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por GUILLEN  
LOAYZA Eduardo FAU 20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 01-07-2026 14:35:11 -05:00

---

**EDUARDO GUILLEN LOAYZA**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Instituto Nacional Penitenciario

APÉNDICE N° 1

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL PROCESO DEL “SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCÓN I”**

1. EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS AL CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS Y PAQUETES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ANCÓN I, SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS, LIMITANDO LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y GENERANDO EL RIESGO DE INGRESO DE OBJETOS, SUSTANCIAS O MATERIALES PROHIBIDOS.

| N° | Documento                                            |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | Acta n.°001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026 |

2. EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ANCÓN I, PRESENTA FALLAS EN SU OPERATIVIDAD, VISUALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA OPORTUNA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD.

| N° | Documento                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta n.°001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026           |
| 2  | Oficio n.°D000011-2026-INPE-EP-ACN de 04 de junio de 2026      |
| 3  | Informe n.°041-2026-INPE-18-238/SM. G01 de 03 de junio de 2026 |

3. SIETE (7) FAROS DE ILUMINACIÓN TIPO "BUSCA PERSONAS" INSTALADOS EN LOS TORREONES DE VIGILANCIA SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS, REDUCIENDO LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA DEL PERÍMETRO EXTERNO DURANTE HORARIO NOCTURNO.

| N° | Documento                                            |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | Acta n.°001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026 |

4. LAS VENTANAS EXTERIORES DE LOS PABELLONES PRESENTAN AVANZADO DETERIORO POR CORROSIÓN Y EL ÁREA DE PASARELA DE LA PARTE SUPERIOR (TECHO) CARECE DE COBERTURA DE VIDEOVIGILANCIA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO.

| N° | Documento                                            |
|----|------------------------------------------------------|
| 1  | Acta n.°001-2026-OCI/INPE-SVC de 22 de junio de 2026 |



Firmado digitalmente por  
GUILLÉN LOAYZA Eduardo FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 14:34:12 -05:00



Firmado digitalmente por  
MATHEUS DIAZ Annie De Los  
Milagros FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 01-07-2026 12:57:19 -05:00



**ACTA DE INSPECCIÓN N°001-2026-OCI/INPE-SVC**

**"SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ANCÓN I"**

El 22 de junio de 2026, la Comisión de Control del Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional Penitenciario se presentó en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I, ubicado en el Km 39 de la Av. Carretera Panamericana Norte, Ancón. A fin de verificar la seguridad externa (estado de los muros, funcionamiento y acondicionamiento de las torres (torreones) de vigilancia, las cámaras y el sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas).

Representantes del Órgano de Control Institucional- INPE:


| NOMBRES Y APELLIDOS                | CARGO                  | DNI N°   |
|------------------------------------|------------------------|----------|
| Annie de los Milagros Matheus Diaz | Jefa de Comisión       | 46650768 |
| Eduardo Guillen Loayza             | Supervisor de Comisión | 09491822 |

Representantes por parte de Establecimiento Penitenciario Ancón I:

| NOMBRES Y APELLIDOS            | CARGO                       | DNI N°   |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|
| Juan Carlos Ayosa Palomares    | Director del EP Ancón I     | 07014447 |
| Alfredo Javier Farfan Martínez | Sub Director del EP Ancón I | 09958883 |


Durante la visita de inspección se observó lo siguiente:

- El **Establecimiento Penitenciario de Ancón I** cuenta con ocho (8) torreones de vigilancia; sin embargo, durante la visita se constató presencia de agentes penitenciarios únicamente en cinco (5) de ellos: torreones n.º 02, 03, 04, 06 y 08.
- Los torreones n.º 01, 05 y 07 se encontraron sin personal de turno, evidenciando ausencia de agentes penitenciarios en dichos puestos de vigilancia, las **fotografías n° 01, 02 y 03** muestran lo evidenciado:








  
JUAN CARLOS AYOSA PALOMARES  
DIRECTOR  
E.P. ANCÓN I



  
ALFREDO JAVIER FANFAN MARTÍNEZ  
SUB DIRECTOR  
E.P. ANCÓN I





- Se evidenció que los equipos denominados "busca personas" instalados en los siete torreones no se encuentran operativos, a excepción del torreón n.º 04, cuyo equipo funciona, aunque con iluminación tenue. (Foto n.º04)





  
JUAN CARLOS AVOSA PALOMARES  
DIRECTOR  
E.P. ANCON I



  
SA. TANFAN MARTINEZ ALFREDO JAVIER  
SUB-DIRECTOR  
E.P. ANCON I







- El agente de seguridad del torreón n.º 03 no dispone de radio de comunicación, limitando su capacidad de respuesta inmediata. (Foto n.º 05)



JUAN CARLOS ROSA PALOMARES  
DIRECTOR  
E.P. ANCON




SA FARFAN MARTINEZ Alindo JAVIER  
SUB DIRECTOR  
E.P. ANCON





- Durante el recorrido se evidenció que el área de pasarela (parte superior/techo) carece de cámaras de videovigilancia. Asimismo, se constató que en el techo de los ambientes de venustorio existen ductos protegidos con una barra metálica, y adicionalmente, se observó que en la mayoría de los pabellones las ventanas metálicas con mallas y barras presentan un avanzado estado de oxidación. **Fotografía n.ºs 06, 07, 08 y 09:**




Ventanas metálicas que presentan un avanzado estado de oxidación



- Durante la entrevista al personal del área de centro de control y monitoreo, se toma conocimiento que, de las 287 cámaras instaladas en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I, 14 se encuentran inoperativas y que 82 presentan interrupciones de conectividad, los cuales afectaban la visibilidad de los pabellones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos alcances se encuentran detallados en el Informe n.º 041-2026-INPE-18-238/SM.G01, emitido el 03 de junio de 2026, el cual fue






  
JUAN CARLOS TOSCA PALOMARES  
DIRECTOR  
E.P. ANCON I



  
SA. FARIAN MARTINEZ ALONSO JAVIER  
SUB DIRECTOR  
E.P. ANCON I



proporcionado en el marco de la visita realizada. En la **foto n.º10** se muestra que no se puede visibilizar las imágenes del pabellón n.º4.<sup>1</sup>



En el área del centro de control y monitoreo, se evidencia que el Workstation n.º03 se encuentra inoperativo, como se evidencia en las **fotografías n.º11 y 12**:



- Asimismo, durante la entrevista realizada al personal del Centro de Control y Monitoreo, se tomó conocimiento de las limitaciones existentes en la capacidad de almacenamiento de los servidores de video, lo que estaría afectando la conservación de las grabaciones.
- Durante la visita se observó que el Sistema de detección de metales Tipo Arco y el equipo de Rayos X para paquetes pequeños se encuentran operativos; no obstante, se observó que uno los

<sup>1</sup> Solo se pudo tomar la siguiente fotografía.



monitores del Rayos X presentan fallas en la reproducción de imágenes. Asimismo, se evidenció que los equipos Body Scan y de Rayos X para paquetes grandes se hallan inoperativos y fuera de funcionamiento. **Fotografías n.º13, 14, 15, 16 y 17.**



Sistema de detección de metales Tipo Arco




Rayos X para paquetes



Monitor con presencia de fallas en la reproducción de imágenes







JUAN CARLOS AYOSA PALOMARES  
DIRECTOR  
E.P. ANCON I






SA FABIAN MARTINEZ Almedo Javier  
SUB DIRECTOR  
E.P. ANCON I







- Durante el recorrido por los torreones, se constató que no se presenció señal de telefonía móvil, en el equipo.

Además, la comisión de control recabo los siguientes documentos (en formato físico).

- Oficio n.º D00001-2026-INPE-EP-ACN de 04 de junio de 2026. (En 20 folios)

Habiéndose concluido con la visita de inspección, se emite la presente acta en dos (02) ejemplares originales que son suscritos por los participantes (representantes) siendo las 12:00 pm del lunes 22 de junio de 2026 (el registro fotográfico incluido en esta acta es representativo, pues la comisión de control cuenta con más fotografías las que forman parte de la información recabada durante la visita de inspección).

  
  
**JUAN CARLOS AYOSA PALOMARES**  
Carlos Ayosa Palomares  
DNI N° 07014447  
Director del EP Ancón I

  
  
**S4. FARFAN MARTINEZ Alfredo Javier**  
SUB DIRECTOR  
E.P. ANCON I  
Alfredo Javier Farfan Martinez  
DNI N° 09958883  
Sub Director del EP Ancón I

  
**Annie de los Milagros Matheus Diaz**  
DNI N° 46650768  
Jefa de Comisión

  
**Eduardo Guillen Loayza**  
DNI N° 09491822  
Supervisor de Comisión



MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

E.P. ANCON I



Firmado digitalmente por LICERAS  
HUAMANI Yon FAU 2013137605C  
soft  
Cargo: Director(a) De E.P.  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.06.2026 10:18:05 -05:01



Ancon, 04 de Junio del 2026

OFICIO N° D000011-2026-INPE-EP-ACN

OFICINA REGIONAL LIMA

Presente. -

Asunto : ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA CCTV EP ANCON I  
SE COMUNICA.-

Referencia : INFORME N°041-2026-INPE-18-238/SM.G01

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez dar conocimiento lo informado por el Sistema CCTV de Monitoreo del EP ANCON I; referente al Estado Situacional de las Cámaras de Video Vigilancia CCTV SIMPHONY, las mismas que se encuentran con 01 año de instalación.

Ante ello debo informar que actualmente presentan diversas deficiencias operativas, el cual se detalla como puntos principales los siguiente:

- Insuficiente capacidad de almacenamiento para las grabaciones en los SERVIDORES DE VIDEO..dejando en muchas de las ocasiones dejar de grabar y nuevamente realizar la configuración manual.
- Inoperatividad del Sistema de Reconocimiento facial (IA), lo cual compromete a confiabilidad del servicio.
- 07 cámaras con imposibilidad de conexión con la Fuente de Video ubicado en el poste del Poder Judicial.
- Pérdida de Señal en (03) Cámaras a causa de posible FILTRACION DE AGUA.
- (03) Cámara siniestrada a consecuencia del incendio en el Taller de Carpintería.
- (01) Cámara sin señal se desconoce el motivo área de comedor Pab.09 Techo de gallinero
- (82) Cámaras sin visualización falla eléctrica en el sistema eléctrico del data center.

Por lo antes mencionado estas fallas comprometen gravemente el correcto funcionamiento del sistema, así como también se vulnera la seguridad y disponibilidad de la información capturada de manera oportuna y eficaz, limitando la capacidad de respuesta inmediata del personal de seguridad ante riesgos dentro de las instalaciones del EPACNI.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y deferente estima.

Atte.,

Documento firmado digitalmente

YON LICERAS HUAMANI

Director(a) de E.P.

E.P. ANCON I

PERÚ

MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

2014-2015

Plan de la Unidad Penitenciaria N° 12  
"Plan de la Unidad Penitenciaria N° 12 para Mujeres y Hombres"

20 AÑOS  
DE 20 AÑOS DE DERECHOS  
HUMANOS

## PLAN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N° 041-2026-INPE-18-238/SM. 001.

SEÑOR : LICERAS HUAMANI YON.

DIRECTOR DEL E.P. ANCON 1.

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA CCTV EP ANCON 1.

FECHA : ANCÓN, MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 2026.

Mediante el presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento lo siguiente:

El presente informe tiene como objetivo evidenciar y alertar con carácter **URGENTE** sobre las graves y persistentes incidencias técnicas que vienen afectando al sistema de videovigilancia CCTV SIMPHONY, instalado en el Establecimiento Penitenciario Ancón 1, aproximadamente 01 año. Actualmente hay **diversas deficiencias operativas de carácter crítico**, entre las que destacan: **la insuficiente capacidad de almacenamiento para las grabaciones en los servidores de video, a pesar que el personal encargado de seguridad tecnológica realiza configuración manual para que algunas cámaras graben en determinados días, sin embargo sigue siendo crítico porque al cumplirse el tiempo determinado deja de grabar y nuevamente deben realizar la configuración manual, así como la inoperatividad del sistema de reconocimiento facial (IA), lo cual compromete la confiabilidad del servicio.**

Estas fallas no solo comprometen gravemente el correcto funcionamiento del sistema, sino que también **ponen en serio riesgo la integridad y disponibilidad de la información capturada**, limitando la capacidad de respuesta inmediata del personal de seguridad ante incidentes dentro del penal. La situación es **alarmante**, pues afecta directamente la operatividad del centro de control y monitoreo, debilitando su capacidad de vigilancia, supervisión y reacción frente a eventos críticos como fugas, altercados internos o intentos de ingreso no autorizado.

Es imperativo tomar medidas correctivas inmediatas, ya que la continuidad de estas fallas representa una amenaza latente para la seguridad institucional y pone en tela de juicio la efectividad del sistema implementado.

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

PROBLEMAS DETECTADOS:

I. Pérdida de Señal en (03) Cámaras a Causa de Posible Filtración de Agua

- Garita 9 (202)
- Entrada Comedor Pabellón 9 (212)
- Ingreso Vehicular – Rev Vehículos (69)

El 04 de mayo de 2025 se reportó la pérdida total de señal, visualización y grabación en un grupo de cámaras. A la fecha del presente informe, dichas cámaras continúan fuera de servicio. La empresa responsable del soporte técnico y mantenimiento únicamente se presentó en el lugar para realizar un registro fotográfico de las áreas afectadas, sin proceder hasta el momento con la verificación técnica ni el desmontaje de los equipos involucrados. Esta falta de acción correctiva impide la restitución del sistema y prolonga una condición de vulnerabilidad operativa.

II. (07) cámaras con Imposibilidad de Conexión con la Fuente de Video ubicado en el poste del Poder Judicial

- Estacionamiento PJ INPE (8)
- Parte Exterior PJ Perímetro (5)
- Térmica Exterior PJ (6)
- Parte Exterior PJ (7)
- Térmica Torreón 03 Der (229)
- Exteriores Tópico – TN (158)
- Térmica Torreón 06 (238)

El 30 de Mayo del 2025, en horas de la madrugada se fue la visualización de las cámaras en mención, la situación descrita ha imposibilitado por completo la capacidad de monitoreo en zonas críticas del perímetro del establecimiento penitenciario, generando vacíos significativos en la cobertura de seguridad y aumentando el nivel de vulnerabilidad operativa.

En un primer intento de solución, personal técnico de la Empresa GV Proyectos, quienes eran los encargados de brindar solución, procedió con el reemplazo de la

*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

llave diferencial ubicada en el **Data Center**. No obstante, esta intervención resultó ineficaz, ya que no guardaba relación directa con la causa real del problema.

Tras realizar una inspección más profunda del sistema eléctrico, se determinó que la causa raíz de la pérdida de señal en las cámaras externas correspondía a una falla en el **circuito eléctrico Q5**, el cual se encuentra instalado en el **poste del Poder Judicial** y es responsable del suministro eléctrico a un conjunto de cámaras perimetrales del establecimiento penitenciario.

Finalmente, con el fin de estabilizar el sistema y restablecer progresivamente la operatividad de las cámaras, se optó por desconectar **siete (07)** dispositivos. No obstante, a la fecha del presente informe, las mencionadas cámaras continúan fuera de servicio, sin que se haya proporcionado una solución definitiva por parte de la empresa contratista o personal encargado del sistema.

**III. (03) Cámaras siniestradas a consecuencia del incendio en el Taller de Carpintería.**

- Taller Carpintería - A (166)
- Taller de Carpintería B (162)
- Taller Carpintería PTZ (258)

El 20 de junio del 2025, a las 00:39 horas, ocurrió el incendio a pocos minutos después de que se restableciera el suministro de energía eléctrica, presuntamente a causa de un cortocircuito en uno de los paneles eléctricos instalados en el taller. Este incidente afectó directamente el sistema de videovigilancia de la zona, dejándolo fuera de operación.

se registró un incendio en el Taller de Carpintería, según informó la empresa GV Proyectos, el incidente fue provocado por un cortocircuito debido a las lluvias ocurridas en la zona.

**IV. (01) Cámaras sin señal (Se desconoce Motivo)**

- Comedor Pab 09 -- Techo Gallinero (214)



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

V. **Inoperatividad Parcial del Sistema Videovigilancia: Visualización en Tiempo Real sin Capacidad de Almacenamiento**

Actualmente, el sistema se encuentra operando con 191 cámaras de las 287 cámaras instaladas, sin embargo son 112 cámaras que se visualiza en tiempo real (no graba), estas han perdido su capacidad funcional, operativa y probatoria, por lo que no garantiza la continuidad del registro, la integridad de la información ni la disponibilidad oportuna del material audiovisual. Esta situación anula su valor como herramienta de soporte para la seguridad institucional, limita de manera crítica la respuesta ante incidentes, y expone a la entidad a riesgos operativos, legales y administrativos, al no contar con evidencia válida para la atención de requerimientos de la Fiscalía, la Policía Nacional y otros órganos competentes.

Así mismo, se presentó el Informe N° 133-2025-INPE-18-238-/SM.G01, de fecha 03 de diciembre del 2025, en el cual se reportó que 274 cámaras no se encontraban grabando, debido a fallas en el sistema NAS, específicamente asociadas a errores en el proceso de escritura automática de la información.

VI. **Grabación de cámaras limitada: La habilitación para la grabación de algunas cámaras de forma manual cada 20 días aproximadamente**

El problema en la falla del Sistema NAS, asociado a errores en el proceso de escritura automática de la información viene perjudicando al E.P. por la falta de evidencias ante cualquier eventualidad que se suscite; en consecuencia de ello y priorizando la importancia por la seguridad del E.P., el personal encargado de seguridad tecnológica de sede central, viene realizando la configuración manual para el inicio de grabación de algunas cámaras, sugeridas por personal que labora en el centro de control de monitoreo del E.P., siendo al momento un total de 79 cámaras grabando aproximadamente 20 días, al culminar el personal deberá retornar al área para realizar nuevamente la configuración manual para iniciar nuevamente las grabaciones.

VII. **Reconocimiento Facial: Inoperativo**

El módulo de reconocimiento facial del sistema CCTV se encuentra actualmente inoperativo, no cumpliendo con los parámetros mínimos de funcionamiento técnico ni operativo. Las latencias excesivas, los errores recurrentes de identificación y la



*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

imposibilidad de obtener resultados confiables en tiempo real han dejado sin efecto esta funcionalidad, anulando su utilidad para labores de seguridad, control de accesos e identificación de personas. En consecuencia, el sistema no brinda garantías de precisión ni oportunidad, lo que representa un riesgo directo para la seguridad institucional, al impedir la detección oportuna de individuos de interés y limitar la capacidad de respuesta ante eventos críticos.

Así mismo se presentó el Informe N° 113-2025-INPE/ORL-EP-ACN-SM.G02, de fecha 23 de Octubre del 2025.

**VIII. Inoperatividad de la Workstation N° 03**

Con N° de Informe **120-2025-INPE/ORL-EP-ACN-SM. G01**, de fecha 13 de Noviembre del 2025, la Workstation N° 03 quedó fuera de servicio, tras presentarse fallas críticas en el sistema operativo, las cuales impiden su encendido y operación normal, dejándola totalmente inoperativa y sin posibilidad de uso para las funciones asignadas.

**IX. (82) cámaras sin visualización a consecuencia falla eléctrica en el sistema eléctrico del data center.**

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 2DO PISO GARITA 9 (180)                | ALMACEN ORQUESTANDO (179)           |
| AMBIENTE INTERIOR GARITA 8 (178)       | CENTRO DE ACOPIO - A (231)          |
| CENTRO DE ACOPIO - B (213)             | COCINA - B (226)                    |
| COMEDOR PAB 10 - ENTRADA (208)         | COMEDOR PAB 10 - SALIDA PATIO (209) |
| COMEDOR PAB 10 - TECHO GALLINERO (215) | COMEDOR PAB 10 (221)                |
| COMEDOR PAB 4 - ENTRADA (185)          | COMEDOR PAB 4 - SALIDA PATIO (187)  |
| COMEDOR PAB 4 - TECHO GALLINERO (181)  | COMEDOR PAB 4 (175)                 |
| COMEDOR PAB 5 - ENTRADA (193)          | COMEDOR PAB 5 - SALIDA PATIO (192)  |
| COMEDOR PAB 5 - TECHO GALLINERO (184)  | COMEDOR PAB 5 (177)                 |



*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| COMEDOR PAB 6 - ENTRADA (206)           | COMEDOR PAB 6 - SALIDA PATIO (205)     |
| COMEDOR PAB 6 - TECHO GALLINERO (216)   | COMEDOR PAB 6 (220)                    |
| COMEDOR PAB 7 - ENTRADA (186)           | COMEDOR PAB 7 - SALIDA PATIO (190)     |
| COMEDOR PAB 7 - TECHO GALLINERO (182)   | COMEDOR PAB 7 (174)                    |
| COMEDOR PAB 8 - ENTRADA (189)           | COMEDOR PAB 8 - SALIDA PATIO (188)     |
| COMEDOR PAB 8 - TECHO GALLINERO (183)   | COMEDOR PAB 8 (176)                    |
| COMEDOR PAB 9 - SALIDA PATIO (210)      | COMEDOR PAB 9 - TECHO GALLINERO (214)  |
| COMEDOR PAB 9 (219)                     | COMEDOR PTZ PAB 10 (276)               |
| COMEDOR PTZ PAB 4 (273)                 | COMEDOR PTZ PAB 5 (274)                |
| COMEDOR PTZ PAB 6 (275)                 | COMEDOR PTZ PAB 7 (271)                |
| COMEDOR PTZ PAB 8 (272)                 | COMEDOR PTZ PAB 9 (277)                |
| CORREDOR INICIO COCINA (222)            | CORREDOR FINAL COCINA (224)            |
| CORREDOR FINAL GARITA 8Y9 (211)         | CORREDOR GARITA 8Y9 - A (172)          |
| CORREDOR GARITA 9 (207)                 | CORREDOR INTERMEDIO G8YG9-B (173)      |
| EXTERNA PAB 7 - TN (171)                | EXTERNA PAB 9 - TN (223)               |
| GARITA 8 (200)                          | INGRESO VEHICULAR - REV VEHICULOS (69) |
| INGRESO COCINA (225)                    | PASILLO FINAL - CENTRO DE ACOPIO (217) |
| PASILLO INICIO - CENTRO DE ACOPIO (218) | PASILLO INTERMEDIO PAB 4,5-6 (197)     |
| PASILLO INTERMEDIO PAB 7 AL 10 (198)    | PASILO PUERTA PAB 10 (196)             |
| PASILO PUERTA PAB 4 (201)               | PASILO PUERTA PAB 5 (203)              |
| PASILO PUERTA PAB 6 (195)               | PASILO PUERTA PAB 7 (199)              |



*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| PASILO PUERTA PAB 8 (204) | PASILO PUERTA PAB 9 (194) |
| PATIO FINAL PAB 10 (285)  | PATIO FINAL PAB 4 (284)   |
| PATIO FINAL PAB 5 (262)   | PATIO FINAL PAB 6 (261)   |
| PATIO FINAL PAB 7 (259)   | PATIO FINAL PAB 8 (260)   |
| PATIO FINAL PAB 9 (286)   | PATIO INICIO PAB 4 (279)  |
| PATIO INICIO PAB 5 (268)  | PATIO INICIO PAB 6 (267)  |
| PATIO INICIO PAB 7 (270)  | PATIO INICIO PAB 8 (269)  |
| PATIO INICIO PAB 9 (280)  | PATIO PTZ PAB 4 (265)     |
| PATIO PTZ PAB 7 (263)     | PATIO PTZ PAB 10 (281)    |
| PATIO PTZ PAB 5 (266)     | PATIO PTZ PAB 8 (264)     |
| PATIO PTZ PAB 9 (282)     | PATIO PTZ PAB 6 (283)     |
| PATIO INICIO PAB 10 (278) | CORREDOR GARITA 8 (191)   |

El 02 de Junio del presente año, a las 10:15 hrs, se presentó nuevamente la interrupción en la conectividad de las 82 cámaras de videovigilancia, mostrando el error 'Imposible conectar con la fuente de video', derivado por el cortocircuito en el interruptor diferencial del data center. A la fecha, las cámaras siguen 'SIN CONECTIVIDAD' debido a la falta de enlace con el sistema de gestión de video (VMS).

**CONCLUSIONES**

En virtud de lo expuesto, es preciso subrayar que la recurrencia y severidad de las fallas técnicas en el sistema de videovigilancia del centro de control **han alcanzado un nivel crítico**. Estas deficiencias comprometen de forma directa la continuidad operativa y la generación automática de alertas, **poniendo en jaque el cumplimiento de los protocolos de seguridad institucional**.



PERU  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO

CENTRO DE CONTROL  
EP. ANCON 1



*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

Asimismo, la **indisponibilidad de evidencia audiovisual inmediata obstaculiza los procesos de investigación y la tramitación judicial de incidentes**, contraviniendo los estándares normativos de custodia de registros. Por ello, **resulta imprescindible que se implementen, de manera prioritaria y definitiva, medidas correctivas y de redundancia capaz de restaurar la plena funcionalidad del sistema y evitar brechas de seguridad que puedan derivar en consecuencias operativas y legales de alto impacto.**

A continuación, se detalla de manera general, el cuadro estadístico del funcionamiento de las **287 cámaras** que conforman el centro de control del **E.P. ANCON I**.

#### OPERATIVAS

SIN CONECTIVIDAD POR FALLA EN CIRCUITO ELECTRICO Q5

POR POSIBLE FILTRACIÓN DE AGUA

POR SINIESTRO DE INCENDIO EN TALLER

CAMARA SIN SEÑAL SE DESCONOCE MOTIVO

SIN CONECTIVIDAD POR FALLA ELÉCTRICA

Se adjunta el listado completo de las **287 cámaras**, así como los gráficos estadísticos detallados que ilustran el estado situacional actual del área de Monitoreo. Estos gráficos proporcionan una visión clara y cuantificada de la operatividad de cada dispositivo, facilitando el análisis de la performance y las posibles incidencias en el sistema.

- Se adjunta informe N° 113-2025-INPE/ORL-EP-ACN-SM.G02.
- Se adjunta informe N° 133-2025-INPE/ORL-EP-ACN-SM.G01.

  
GINA M. Y. C. DURAND  
Especialista en Sistemas  
de Seguridad Electrónica  
Monitoreo E.P. Ancon I  
DISEPE

# RELACIÓN DE LAS 287 CAMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I

FECHA 03 DE JUNIO DEL 2026

| Nº | NOMBRE DE CAMARA                 | Nº DE CAM | OPE | INOP | S/GRAB |
|----|----------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| 1  | 2DO PISO GARITA 9                | 180       |     |      |        |
| 2  | ALCAIDIA - A                     | 98        |     |      |        |
| 3  | ALCAIDIA - B                     | 99        |     |      |        |
| 4  | ALMACEN ORQUESTANDO              | 179       |     |      |        |
| 5  | ALMACEN VEHICULAR                | 56        |     |      |        |
| 6  | AMBIENTE CEBA - A                | 164       |     |      |        |
| 7  | AMBIENTE CEBA - B                | 167       |     |      |        |
| 8  | AMBIENTE INTERIOR GARITA 8       | 178       |     |      |        |
| 9  | BODY SCAN                        | 30        |     |      |        |
| 10 | CENTRO DE ACOPIO - A             | 231       |     |      |        |
| 11 | CENTRO DE ACOPIO - B             | 213       |     |      |        |
| 12 | COCINA - B                       | 226       |     |      |        |
| 13 | COMEDOR PAB 1 - TECHO GALLINERO  | 127       |     |      |        |
| 14 | COMEDOR PAB 1 - ENTRADA          | 120       |     |      |        |
| 15 | COMEDOR PAB 1 - SALIDA PATIO     | 121       |     |      |        |
| 16 | COMEDOR PAB 1                    | 129       |     |      |        |
| 17 | COMEDOR PAB 10 - ENTRADA         | 208       |     |      |        |
| 18 | COMEDOR PAB 10 - SALIDA PATIO    | 209       |     |      |        |
| 19 | COMEDOR PAB 10 - TECHO GALLINERO | 215       |     |      |        |
| 20 | COMEDOR PAB 10                   | 221       |     |      |        |
| 21 | COMEDOR PAB 2 - ENTRADA          | 123       |     |      |        |
| 22 | COMEDOR PAB 2 - SALIDA PATIO     | 122       |     |      |        |
| 23 | COMEDOR PAB 2                    | 130       |     |      |        |
| 24 | COMEDOR PAB 2- TECHO GALLINERO   | 125       |     |      |        |
| 25 | COMEDOR PAB 3 - ENTRADA          | 124       |     |      |        |
| 26 | COMEDOR PAB 3 - SALIDA PATIO     | 119       |     |      |        |
| 27 | COMEDOR PAB 3                    | 128       |     |      |        |
| 28 | COMEDOR PAB 3- TECHO GALLINERO   | 126       |     |      |        |
| 29 | COMEDOR PAB 4 - ENTRADA          | 185       |     |      |        |
| 30 | COMEDOR PAB 4 - SALIDA PATIO     | 187       |     |      |        |
| 31 | COMEDOR PAB 4 - TECHO GALLINERO  | 181       |     |      |        |
| 32 | COMEDOR PAB 4                    | 175       |     |      |        |
| 33 | COMEDOR PAB 5 - ENTRADA          | 193       |     |      |        |
| 34 | COMEDOR PAB 5 - SALIDA PATIO     | 192       |     |      |        |
| 35 | COMEDOR PAB 5 - TECHO GALLINERO  | 184       |     |      |        |
| 36 | COMEDOR PAB 5                    | 177       |     |      |        |
| 37 | COMEDOR PAB 6 - ENTRADA          | 206       |     |      |        |
| 38 | COMEDOR PAB 6 - SALIDA PATIO     | 205       |     |      |        |
| 39 | COMEDOR PAB 6 - TECHO GALLINERO  | 216       |     |      |        |
| 40 | COMEDOR PAB 6                    | 220       |     |      |        |
| 41 | COMEDOR PAB 7 - ENTRADA          | 186       |     |      |        |
| 42 | COMEDOR PAB 7 - SALIDA PATIO     | 190       |     |      |        |
| 43 | COMEDOR PAB 7 - TECHO GALLINERO  | 182       |     |      |        |
| 44 | COMEDOR PAB 7                    | 174       |     |      |        |
| 45 | COMEDOR PAB 8 - ENTRADA          | 189       |     |      |        |
| 46 | COMEDOR PAB 8 - SALIDA PATIO     | 188       |     |      |        |



**RELACIÓN DE LAS 287 CAMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I**

| 14 | NOMBRE DE CÁMARA                 | N° DE CAM | OPE | INOP | S/GRAB |
|----|----------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| 12 | COMEDOR PAB 8 - TECHO GALLINERO  | 183       |     |      |        |
| 48 | COMEDOR PAB 8                    | 176       |     |      |        |
| 49 | COMEDOR PAB 9 - ENTRADA          | 212       |     |      |        |
| 10 | COMEDOR PAB 9 - SALIDA PATIO     | 210       |     |      |        |
| 51 | COMEDOR PAB 9 - TECHO GALLINERO  | 214       |     |      |        |
| 44 | COMEDOR PAB 9                    | 219       |     |      |        |
| 13 | COMEDOR PTZ PAB 1                | 244       |     |      |        |
| 50 | COMEDOR PTZ PAB 10               | 276       |     |      |        |
| 15 | COMEDOR PTZ PAB 2                | 250       |     |      |        |
| 10 | COMEDOR PTZ PAB 3                | 254       |     |      |        |
| 12 | COMEDOR PTZ PAB 4                | 273       |     |      |        |
| 18 | COMEDOR PTZ PAB 5                | 274       |     |      |        |
| 10 | COMEDOR PTZ PAB 6                | 275       |     |      |        |
| 4  | COMEDOR PTZ PAB 7                | 271       |     |      |        |
| 47 | COMEDOR PTZ PAB 8                | 272       |     |      |        |
| 62 | COMEDOR PTZ PAB 9                | 277       |     |      |        |
| 43 | COMEDOR SEGURIDAD EXTERNA - A    | 79        |     |      |        |
| 40 | COMEDOR SEGURIDAD EXTERNA - B    | 83        |     |      |        |
| 45 | CORREDOR CETPRO                  | 161       |     |      |        |
| 46 | CORREDOR CETPRO Y CEBA           | 157       |     |      |        |
| 46 | CORREDOR DESTACAMENTO FINAL      | 73        |     |      |        |
|    | CORREDOR DESTACAMENTO INICIO     | 76        |     |      |        |
| 47 | CORREDOR DIRECCION G8 Y G9       | 163       |     |      |        |
| 40 | CORREDOR FINAL COCINA            | 224       |     |      |        |
| 21 | CORREDOR FINAL GARITA 8 Y 9      | 211       |     |      |        |
| 42 | CORREDOR G1 Y ALC                | 93        |     |      |        |
| 43 | CORREDOR GARITA 3                | 118       |     |      |        |
| 21 | CORREDOR GARITA 4                | 117       |     |      |        |
| 42 | CORREDOR GARITA 5                | 135       |     |      |        |
| 42 | CORREDOR GARITA 6                | 156       |     |      |        |
| 42 | CORREDOR GARITA 8                | 191       |     |      |        |
| 41 | CORREDOR GARITA 8 Y 9 - A        | 172       |     |      |        |
| 40 | CORREDOR GARITA 9                | 207       |     |      |        |
| 42 | CORREDOR ING PREVENCIÓN          | 16        |     |      |        |
| 43 | CORREDOR ING PTA PPAL            | 36        |     |      |        |
| 42 | CORREDOR ING TALLERES            | 159       |     |      |        |
| 44 | CORREDOR INICIO COCINA           | 222       |     |      |        |
| 44 | CORREDOR INTERMEDIO              | 134       |     |      |        |
| 45 | CORREDOR INTERMEDIO G8 Y 9 - B   | 9         |     |      |        |
| 46 | CORREDOR INTERMEDIO REGISTRO 1   | 19        |     |      |        |
| 47 | CORREDOR MODULO PJ               | 10        |     |      |        |
| 40 | CORREDOR MODULO PJ INICIO        | 29        |     |      |        |
| 45 | CORREDOR REGISTRO 1 - SALIDA     | 18        |     |      |        |
| 40 | CORREDOR REGISTRO 1              | 1         |     |      |        |
| 41 | CORREDOR REGISTRO 2              | 15        |     |      |        |
| 42 | CORREDOR SALIDA CETPRO           | 169       |     |      |        |
| 41 | DATA CENTER - MONITOREO          | 239       |     |      |        |
| 41 | DATA CENTER - A (COM.PAB 3 ENTR) | 3         |     |      |        |

# RELACIÓN DE LAS 287 CÁMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I

| ID  | NOMBRE DE CÁMARA                  | Nº DE CAM | OPE | INOP | S/GRAB |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| 95  | DATA CENTER - B                   | 84        |     |      |        |
| 96  | ESCALERA A TORREONES Y MONITOREO  | 67        |     |      |        |
| 97  | ESCALERA MONITOREO                | 77        |     |      |        |
| 98  | ESCALERA VENUS - LADO A           | 141       |     |      |        |
| 99  | ESTACIONAMIENTO PJ - INPE         | 8         |     |      |        |
| 100 | EXTERIOR PAB 3 - TOPICO           | 102       |     |      |        |
| 101 | EXTERIOR PAB 3                    | 3         |     |      |        |
| 102 | EXTERIOR PREVENCIÓN - TN          | 42        |     |      |        |
| 103 | EXTERIORES PAB 1 y 2 - TN         | 132       |     |      |        |
| 104 | EXTERIORES PAB 3 - TN             | 133       |     |      |        |
| 105 | EXTERIORES PAB Y 5 - TN           | 170       |     |      |        |
| 106 | EXTERIORES TOPICO - TN            | 158       |     |      |        |
| 107 | EXTERNA PAB 7 - TN                | 171       |     |      |        |
| 108 | EXTERNA PAB 9 - TN                | 223       |     |      |        |
| 109 | GARITA 1                          | 52        |     |      |        |
| 110 | GARITA 2                          | 100       |     |      |        |
| 111 | GARITA 3                          | 111       |     |      |        |
| 112 | GARITA 4                          | 113       |     |      |        |
| 113 | GARITA 8                          | 200       |     |      |        |
| 114 | GARITA 9                          | 202       |     |      |        |
| 115 | GPO ELECTROGENO - MONITOREO       | 71        |     |      |        |
| 116 | HALL RRHH Y DIRECCIÓN             | 59        |     |      |        |
| 117 | ING LOC - VENUS Y OF              | 153       |     |      |        |
| 118 | INGRESO A GARITA 1                | 53        |     |      |        |
| 119 | INGRESO A TORREON 8               | 75        |     |      |        |
| 120 | INGRESO AMB BODY SCAN - A         | 39        |     |      |        |
| 121 | INGRESO CEBA - ESCALERAS          | 160       |     |      |        |
| 122 | INGRESO CETPRO Y CEBA             | 242       |     |      |        |
| 123 | INGRESO COCINA                    | 225       |     |      |        |
| 124 | INGRESO MEDITACIÓN                | 96        |     |      |        |
| 125 | INGRESO MODULO PJ                 | 9         |     |      |        |
| 126 | INGRESO MONITOREO                 | 241       |     |      |        |
| 127 | INGRESO PENAL - A                 | 2         |     |      |        |
| 128 | INGRESO PENAL - B                 | 1         |     |      |        |
| 129 | INGRESO PENAL PTZ PLUMA           | 3         |     |      |        |
| 130 | INGRESO PTA TRANQUERA             | 57        |     |      |        |
| 131 | INGRESO REGISTRO - MODULO PJ      | 31        |     |      |        |
| 132 | INGRESO RRHH Y DIRECCIÓN          | 60        |     |      |        |
| 133 | INGRESO SEGURIDAD EXTERNA - A     | 78        |     |      |        |
| 134 | INGRESO SEGURIDAD EXTERNA - B     | 81        |     |      |        |
| 135 | INGRESO TOPICO                    | 147       |     |      |        |
| 136 | INGRESO TUNEL LOCUTORIO - A       | 34        |     |      |        |
| 137 | INGRESO TUNEL LOCUTORIO - B       | 50        |     |      |        |
| 138 | INGRESO VEHICULAR - CASA FUERZA   | 68        |     |      |        |
| 139 | INGRESO VEHICULAR - ING TORREONES | 66        |     |      |        |
| 140 | INGRESO VEHICULAR - INICIO RX     | 70        |     |      |        |
| 141 | INGRESO VEHICULAR - REV VEHICULOS | 69        |     |      |        |
| 142 | INGRESO VEHICULAR - SALIDA RX     | 65        |     |      |        |

**RELACION DE LAS 287 CAMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I**

| Nº  | NOMBRE DE CÁMARA                  | Nº DE CAM | OPE | INOP | S/GRAB |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| 142 | INGRESO VEHICULAR - SALIDA TN     | 63        |     |      |        |
| 143 | INGRESO VEHICULAR                 | 62        |     |      |        |
| 145 | INGRESO VENUSTERIO - LADO B       | 149       |     |      |        |
| 146 | INGRESO Y SALIDA DE TUNEL         | 143       |     |      |        |
| 147 | INICIO CORREDOR INTERIOR          | 101       |     |      |        |
| 148 | INICIO PASILLO PAB 1 - 2          | 114       |     |      |        |
| 149 | INICIO PASILLO PTA PPAL           | 49        |     |      |        |
| 150 | INICIO PISTA VEHICULAR TN         | 95        |     |      |        |
| 151 | LOCUTORIO - 1A                    | 139       |     |      |        |
| 152 | LOCUTORIO - 2A                    | 150       |     |      |        |
| 153 | LOCUTORIO - ESCALERAS A           | 144       |     |      |        |
| 154 | LOCUTORIO - ESCALERAS B           | 148       |     |      |        |
| 155 | LOCUTORIO - GARITA INTERNA        | 151       |     |      |        |
| 156 | LOCUTORIO - OFICINAS A            | 136       |     |      |        |
| 157 | LOCUTORIO - OFICINAS C            | 137       |     |      |        |
| 158 | LOCUTORIO - ZONA ESCALERAS        | 140       |     |      |        |
| 159 | LOCUTORIO 2B - PSICO              | 138       |     |      |        |
| 160 | LOCUTORIO 2B - VENUS B            | 152       |     |      |        |
| 161 | LOCUTORIO CORREDOR - OFICINAS B   | 154       |     |      |        |
| 162 | LOCUTORIO ESCALERAS INICIO        | 146       |     |      |        |
| 163 | MEDITACION CORREDOR 01            | 94        |     |      |        |
| 164 | MONITOREO                         | 240       |     |      |        |
| 165 | PANEL ELECTRICO - BODY SCAN       | 40        |     |      |        |
| 166 | PANEL ELECTRICO - REVISION        | 32        |     |      |        |
| 167 | PARTE EXT IZQ - PERIMETRO         | 91        |     |      |        |
| 168 | PARTE EXT IZQ FRONTIS             | 89        |     |      |        |
| 169 | PARTE EXT IZQ PTZ                 | 90        |     |      |        |
| 170 | PARTE EXT PJ - PERIMETRO          | 5         |     |      |        |
| 171 | PARTE EXT PJ - PTZ                | 7         |     |      |        |
| 172 | PASILLO ADMINISTRACION            | 61        |     |      |        |
| 173 | PASILLO ALMACEN - BODY SCAN       | 33        |     |      |        |
| 174 | PASILLO FINAL - CENTRO DE ACOPIO  | 217       |     |      |        |
| 175 | PASILLO INGRESO MEDITACION        | 97        |     |      |        |
| 176 | PASILLO INICIO - CENTRO DE ACOPIO | 218       |     |      |        |
| 177 | PASILLO INTERMEDIO PAB 1 - 2      | 116       |     |      |        |
| 178 | PASILLO INTERMEDIO PAB 4,5 - 6    | 197       |     |      |        |
| 179 | PASILLO INTERMEDIO PAB 7 AL 10    | 198       |     |      |        |
| 180 | PASILLO PAB 1 Y TALLER            | 115       |     |      |        |
| 181 | PASILLO PAB 3 Y TALLER            | 112       |     |      |        |
| 182 | PASILLO PREVENCION FINAL          | 17        |     |      |        |
| 183 | PASILLO PREVENCION INICIO         | 20        |     |      |        |
| 184 | PASILLO PUERTA PAB 10             | 196       |     |      |        |
| 185 | PASILLO PUERTA PAB 4              | 201       |     |      |        |
| 186 | PASILLO PUERTA PAB 5              | 203       |     |      |        |
| 187 | PASILLO PUERTA PAB 6              | 195       |     |      |        |
| 188 | PASILLO PUERTA PAB 7              | 199       |     |      |        |
| 189 | PASILLO PUERTA PAB 8              | 204       |     |      |        |
| 190 | PASILLO PUERTA PAB 9              | 194       |     |      |        |

# RELACION DE LAS 287 CAMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I

|     | NOMBRE DE CÁMARA               | Nº DE CAM | OPE | INOP | S/GRAB |
|-----|--------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| 191 | PASILLO SALIDA A PTA PPAL      | 43        |     |      |        |
| 192 | PASILLO SALIDA DE PAQUETES     | 24        |     |      |        |
| 193 | PASILLO SEG EXT FINAL          | 87        |     |      |        |
| 194 | PASILLO SEG EXT INICIO         | 80        |     |      |        |
| 195 | PASILLO SEG EXT INTERMEDIO - A | 85        |     |      |        |
| 196 | PASILLO SEG EXT INTERMEDIO - B | 86        |     |      |        |
| 197 | PASILLO TOPICO                 | 145       |     |      |        |
| 198 | PATIO FINAL PAB 1              | 243       |     |      |        |
| 199 | PATIO FINAL PAB 10             | 285       |     |      |        |
| 200 | PATIO FINAL PAB 2              | 251       |     |      |        |
| 201 | PATIO FINAL PAB 3              | 253       |     |      |        |
| 202 | PATIO FINAL PAB 4              | 284       |     |      |        |
| 203 | PATIO FINAL PAB 5              | 262       |     |      |        |
| 204 | PATIO FINAL PAB 6              | 261       |     |      |        |
| 205 | PATIO FINAL PAB 7              | 259       |     |      |        |
| 206 | PATIO FINAL PAB 8              | 260       |     |      |        |
| 207 | PATIO FINAL PAB 9              | 286       |     |      |        |
| 208 | PATIO INICIO PAB 1             | 247       |     |      |        |
| 209 | PATIO INICIO PAB 10            | 278       |     |      |        |
| 210 | PATIO INICIO PAB 2             | 248       |     |      |        |
| 211 | PATIO INICIO PAB 3             | 257       |     |      |        |
| 212 | PATIO INICIO PAB 4             | 279       |     |      |        |
| 213 | PATIO INICIO PAB 5             | 268       |     |      |        |
| 214 | PATIO INICIO PAB 6             | 267       |     |      |        |
| 215 | PATIO INICIO PAB 7             | 270       |     |      |        |
| 216 | PATIO INICIO PAB 8             | 269       |     |      |        |
| 217 | PATIO INICIO PAB 9             | 280       |     |      |        |
| 218 | PATIO MEDITACION               | 58        |     |      |        |
| 219 | PATIO PREVENCION               | 22        |     |      |        |
| 220 | PATIO PREVENCION PTZ           | 21        |     |      |        |
| 221 | PATIO PTZ PAB 4                | 265       |     |      |        |
| 222 | PATIO PTZ PAB 7                | 263       |     |      |        |
| 223 | PATIO PTZ PAB 1                | 246       |     |      |        |
| 224 | PATIO PTZ PAB 10               | 281       |     |      |        |
| 225 | PATIO PTZ PAB 2                | 249       |     |      |        |
| 226 | PATIO PTZ PAB 3                | 256       |     |      |        |
| 227 | PATIO PTZ PAB 5                | 266       |     |      |        |
| 228 | PATIO PTZ PAB 8                | 264       |     |      |        |
| 229 | PATIO PTZ PAB 9                | 282       |     |      |        |
| 230 | PATIO PTZ PAB 6                | 283       |     |      |        |
| 231 | PATIO REGISTRO FINAL           | 11        |     |      |        |
| 232 | PATIO REGISTRO INICIO          | 12        |     |      |        |
| 233 | PERIMETRO IZQ - PLUMA ANCON 2  | 92        |     |      |        |
| 234 | PUERTA PRINCIPAL               | 35        |     |      |        |
| 235 | PUERTA PRINCIPAL PTZ           | 44        |     |      |        |
| 236 | RAYOS X - PAQUETES             | 26        |     |      |        |
| 237 | RECEPCION DE PAQUETES          | 25        |     |      |        |
| 238 | REGISTRO DDJJ                  | 14        |     |      |        |



**INSTALACIÓN DE LAS 287 CÁMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I**

|     | NOMBRE DE CÁMARA                 | N° DE CAM | OPE | INOP | S/GRAB |
|-----|----------------------------------|-----------|-----|------|--------|
| 129 | REGISTRO PERSONAL - OF SEG EXT   | 45        |     |      |        |
| 130 | REGISTRO PT PPAL - A             | 51        |     |      |        |
| 131 | REGISTRO PT PPAL - B             | 47        |     |      |        |
| 132 | REGISTRO PT PPAL - C             | 46        |     |      |        |
| 133 | REGISTRO PT PPAL - D             | 48        |     |      |        |
| 134 | REVISION CORPORAL INGRESO - A    | 38        |     |      |        |
| 135 | REVISION CORPORAL INGRESO - B    | 27        |     |      |        |
| 136 | REVISION DE PAQUETES - B         | 23        |     |      |        |
| 137 | REVISION DE PAQUETES A           | 28        |     |      |        |
| 138 | SALIDA GARITA 1                  | 54        |     |      |        |
| 139 | SALIDA REVISION CORPORAL         | 37        |     |      |        |
| 140 | SALIDA VEHICULAR - TN            | 64        |     |      |        |
| 141 | TALLER CARPINTERIA - A           | 166       |     |      |        |
| 142 | TALLER CARPINTERIA B             | 162       |     |      |        |
| 143 | TALLER CARPINTERIA PTZ           | 258       |     |      |        |
| 144 | TALLER PAB 1 - 2 PTZ (JOY Y ZAP) | 243       |     |      |        |
| 145 | TALLER PAB 1 Y 2 - A             | 109       |     |      |        |
| 146 | TALLER PAB 1 Y 2 - B             | 103       |     |      |        |
| 147 | TALLER PAB 3 - PTZ (CERAMICA)    | 255       |     |      |        |
| 148 | TALLER PAB 3 (CERAMICA) A        | 104       |     |      |        |
| 149 | TALLER PAB 3 (CERAMICA) B        | 110       |     |      |        |
| 150 | TERMICA EXT PJ                   | 6         |     |      |        |
| 151 | TERMICA TORREON 3 - DER          | 229       |     |      |        |
| 152 | TERMICA TORREON 3                | 236       |     |      |        |
| 153 | TERMICA TORREON 5                | 230       |     |      |        |
| 154 | TERMICA TORREON 5                | 88        |     |      |        |
| 155 | TERMICA TORREON 6                | 238       |     |      |        |
| 156 | TN LADO IZQ - PASARELA T8        | 41        |     |      |        |
| 157 | TOPICO 2DO PISO                  | 155       |     |      |        |
| 158 | TOPICO HALL                      | 142       |     |      |        |
| 159 | TORREON 1 - FIJA IZQ             | 107       |     |      |        |
| 160 | TORREON 1 - PTZ                  | 105       |     |      |        |
| 161 | TORREON 2 - PTZ                  | 165       |     |      |        |
| 162 | TORREON 3 - FIJA DER             | 228       |     |      |        |
| 163 | TORREON 3 - FIJA IZQ             | 287       |     |      |        |
| 164 | TORREON 3 - PTZ                  | 232       |     |      |        |
| 165 | TORREON 4 - FIJA DER             | 237       |     |      |        |
| 166 | TORREON 4 - FIJA IZQ             | 235       |     |      |        |
| 167 | TORREON 4 - PTZ                  | 233       |     |      |        |
| 168 | TORREON 5 - FIJA IZQ             | 227       |     |      |        |
| 169 | TORREON 5 - PTZ                  | 234       |     |      |        |
| 170 | TORREON 6 - PTZ                  | 168       |     |      |        |
| 171 | TORREON 7 - FIJA DER             | 108       |     |      |        |
| 172 | TORREON 7 - PTZ                  | 106       |     |      |        |
| 173 | TORREON 8 - PTZ                  | 252       |     |      |        |
| 174 | TRANQUERA INTERNA                | 55        |     |      |        |
| 175 | TRANQUERA VEHICULAR              | 72        |     |      |        |
| 176 | TRANQUERA VEHICULAR PTZ          | 74        |     |      |        |
| 177 | ZONA VISITAS                     | 4         |     |      |        |

# RELACIÓN DE LAS 287 CAMARAS QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE CCTV DEL EP.ANCON I

| LEYENDA |                       |  |  |     |
|---------|-----------------------|--|--|-----|
|         | DESCRIPCION           |  |  |     |
| 1       | CAMARAS OPERATIVAS    |  |  |     |
| 2       | CAMARAS INOPERATIVAS  |  |  |     |
|         | CAMARAS SIN GRABACION |  |  | 112 |

  
**GINA M. YÁÑEZ DURAND**  
 Especialista en Sistemas  
 de Seguridad Electrónica  
 Monitoreo del Ancon I  
 DISEPE

# ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CCTV - EP. ANCON I - 03 JUNIO 2026

## Centro de Control del E.P. Ancon I

Cámaras Operativas

Cámaras sin conectividad por falla en el circuito eléctrico Q5

Cámaras por posible filtración de agua

Cámaras por siniestro de incendio en taller

Cámaras sin señal se desconoce el motivo

Cámaras sin conectividad

Cámaras sin conectividad - 82

Cámaras Operativas  
191

Cámaras sin señal se desconoce motivo - 1

Cámaras por siniestro de incendio en taller carpintería - 03

Cámaras por posible filtración de agua - 03

Cámaras sin conectividad por falla en circuito eléctrico Q5 - 07

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Cámaras Operativas                                             | 191        |
| Cámaras sin conectividad por falla en el circuito eléctrico Q5 | 7          |
| Cámaras por posible filtración de agua                         | 3          |
| Cámaras por siniestro de incendio en taller                    | 3          |
| Cámaras sin señal se desconoce el motivo                       | 1          |
| Cámaras sin conectividad                                       | 82         |
| <b>TOTAL DE CÁMARAS</b>                                        | <b>287</b> |

*Chauca*  
**GINA MAYALES DURAND**  
 Especialista en Sistemas de Vigilancia  
 48 S. de Vigilancia  
 Monitoreo Ancon I  
**DISEÑE**



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 113-2025-INPEORI-EP-ACN-SM-G02

SEÑOR : GAVIDIA SEGURA GILDEMEISTER  
DIRECTOR DEL E.P. ANCÓN 1.

ASUNTO : FALLAS DE LA IA EN DETECCIÓN DE ROSTROS.

FECHA : ANCÓN, JUEVES 23 DE OCTUBRE DEL 2025.



Mediante el presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento lo siguiente:

Con fecha 23 de octubre del presente año, el personal del centro de control del Establecimiento Penitenciario utilizó la IA, para la identificación de algunos internos. Durante este proceso, se detectaron fallas en varios componentes del sistema, incluyendo los ítems: Inscripciones, Clientes, Cámaras, Detecciones, Alertas y Visualización en Directo. Estas recientes interrupciones y caídas del sistema de IA han provocado una suspensión total del servicio, impidiendo el uso del reconocimiento facial para la identificación en tiempo real de los internos en diversas áreas del penal.

Se solicita la presencia del personal técnico a fin de realizar una revisión técnica exhaustiva del sistema de inteligencia artificial para identificar y corregir las fallas en los ÍTEMS ya mencionados.

Se adjunta captura de pantalla



Sin otro en particular me despido de Ud.




Atentamente,

MAYRA M. VILCHEZ COLONIO  
Especialista en Sistemas  
de Seguridad Electrónica  
Monitoreo E.P. Ancón 1  
DISEPE



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2025





"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 133-2025-INPE/ORL-EP-ACN-SM. G01.

SEÑOR : CAVIDIA SEGURA GILDEMEISTER  
DIRECTOR DEL E.P. ANCÓN 1.

ASUNTO : SISTEMA DE CCTV DEJÓ DE GRABAR POR COMPLETO.

REF. : INFORME N° 129-2025-INPE-18-238/SM.G02.  
INFORME N° 066-2025-INPE-18-238/SM. G03.

FECHA : ANCÓN, MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2025.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| MESA DE PARTES C.C. REGION - E.P. AN |  |
| 03 DE DICIEMBRE DEL 2025             |  |
| Hora: 15:00                          |  |
| Firma: [Firma]                       |  |

Mediante el presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento lo siguiente:

Se procede a informar que el Sistema CCTV venia presentando problemas de grabación; iniciando el problema en el mes de Junio, mes en el que dejó de grabar 132 cámaras mencionadas en el informe N° 066-2025-INPE-18-238/SM.G03, presentado el 26 de Junio del 2025 a la Dirección; así mismo con fecha 24 de Noviembre se presentó el Informe N° 129-2025-INPE-18-238/SM.G02, donde se menciona que el Sistema dejó de grabar 89 cámaras detalladas en el informe; finalmente hoy en horas de la mañana el Sistema dejó de grabar las 55 cámaras que aún grababan.

Se concluye informando que el Sistema CCTV actualmente se encuentra trabajando de manera remota, sin grabaciones de cualquier movimiento o acontecimiento en el E.P.

El área procedió a comunicarse vía anexo con personal de Seguridad Tecnológica Sr. De la Cruz, quien tomó conocimiento acerca de lo acontecido en el momento, así mismo se procederá a hacer el envío de lo comunicado vía correo institucional.

En otro en particular me despido de Ud.

Atentamente,

  
MONICA VILCHES CORONADO  
Coordinadora en Sistema  
de Seguridad Electrónica  
Comando E.P. Ancón I  
DISEPE



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

Lima, 01 de Julio de 2026

**OFICIO N° 000245-2026-CG/OC0316**

Señor:

**Raúl Inga Garay**

Presidente del Consejo Nacional Penitenciario

**Instituto Nacional Penitenciario - INPE**

Jr. Carabaya N° 456

Lima/Lima/Lima



**CARGO**

**Asunto** : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 006-2026-OCI/0316-SVC

**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificaciones.  
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 31 de mayo de 2022

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones objetivas del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "**Sistema de Seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Ancón I**", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de **Visita de Control n.° 006-2026-OCI/0316-SVC** que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación en el presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar; respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe adjuntado la documentación de sustento respectiva.

Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**Eduardo Guillen Loayza**

Jefe del Órgano de Control Institucional del  
Instituto Nacional Penitenciario  
Contraloría General de la República

(EGL)

Nro. Emisión: 00343 (0316 - 2026) Elab: (U17745 - 0316)

96  
1 9 2 5

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: CPU0HII

