LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	007-2021-OCI/0396-SCC			
Título del informe:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP HV-115 (CHUÑUMAYO)-PALLCAPAMPA- PUCACUCHO- EMP HV 903 (TITICCASA) HV-896, DISTRITO DE HUANCAVELICA - HUACHOCOLPA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO			
Detalle:	El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 2: - Ejecución del mantenimiento periódico del Camino Vecinal: EMP, HV - 115 (Chuñumayo) - Pallcapampa - Pucacucho - Emp Hv 903 (Titiccasa) HV -896, Distrito de Huancavelica - Huachocolpa, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, y que ha sido ejecutado del 3 al 15 de febrero de 2021, en la Municipalidad Provincial de Huancavelica, así como en el lugar que se viene realizando el servicio.			
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA			
Monto de la materia de control:	S/ 0.00			
Ubigeo:	Región: HUANCAVELICA	Provincia: HUANCAVELICA	Distrito: HUANCAVELICA	
Fecha de emisión de informe:	15/02/2021			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si		No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1. Deficiencias técnicas en las cunetas de tierra y capa de afirmado generan riesgo de pérdida de la estructuralidad y funcionalidad de la superficie de rodadura, imposibilitando la transitabilidad de vehículos en la carretera.