LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	033-2022-OCI/0455-SCC			
Título del informe:	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO SANTA SOFÍA - EX 14820, EN EL ANEXO SANTA SOFÍA DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - SULLANA-PIURA			
Objetivo:	Determinar si la obra: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO EDUCATIVO `SANTA SOFÍA - EX 14820, EN EL ANEXO SANTA SOFÍA DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO - SULLANA - PIURA, se ejecuta conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.			
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO			
Monto de la materia de control:	S/ 14,749,544.35			
Ubigeo:	Región: PIURA	Provincia: SULLANA	Distrito: IGNACIO ESCUDERO	
Fecha de emisión de informe:	24/11/2022			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si	X	No	

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	**(marcar con "X")**	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	1	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1. SUSPENSIÓN Y ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA OCASIONAR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y DE ESTA MANERA AFECTAR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA INTERVENCIÓN, GENERÁNDOSE ADEMÁS EL RIESGO QUE LA ENTIDAD NO APLIQUE LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN.