

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	030-2021-OCI/0344-SCC		
Título del informe:	"Ejecución de la obra: Reconstrucción del Local Escolar n. ° 88409 del C.P. El Pedregal, distrito de Santa, provincia del Santa, región Ancash" - Hito n. ° 3		
Objetivo:	Objetivo específico Determinar si la recepción de la obra se realiza de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. Hito n. ° 3 - Recepción de obra		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA		
Monto de la materia de control:	S/ 3,557,600.10		
Ubigeo:	Región: ANCASH	Provincia: SANTA	Distrito: SANTA
Fecha de emisión de informe:	19/10/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	1	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. La Entidad no cautela que el contratista culmine la ejecución de la obra en los plazos previstos, posibilitando demoras en la entrega y puesta en funcionamiento de la institución educativa
---	---