

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	012-2019-OCI/0264-S00		
Asunto:	Supervisión de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Barrios 01, 02, 03, 06, 08, 09 y 12 Distrito de Florencia de Mora - Trujillo - La Libertad"		
Entidad:	SEDALIB S.A.		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: TRUJILLO	Distrito: TRUJILLO
Fecha de emisión del informe:	13/12/2019		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - SEDALIB S.A.		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	X
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Situaciones identificadas:</p> <p>1 - Recurrente ausencia del personal propuesto por la empresa supervisora, podría afectar el control técnico y la calidad de los trabajos en la ejecución de la obra, así como se reconozcan gastos generales que no correspondan y se deje de aplicar las penalidades correspondientes.</p> <p>2 - El vehículo que viene usando la supervisión en obra no cumple con las características de los vehículos ofertados, podría generar que se reconozcan gastos generales que no correspondan y que se deje de aplicar las penalidades correspondientes.</p>
---	--