

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	002-2018-OCI/2180-AS		
Título del informe:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE CAHUIDE CUADRAS 7-9, JR. HUAMACHUCO CUADRAS 12-19, AV. CAYETANO HEREDIA CDRAS 1-11, JR. HERMILIO VALDIZÁN CUADRAS 1-6, AV. RICARDO TIZÓN Y BUENO CDRAS 1-8		
Detalle:	La Acción Simultanea se efectuó a fin de determinar si la ejecución o avance de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura vial de la calle Cahuide cuadras 7-9, Jr. Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Heredia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizán cuadras 1-6, Av. Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8 del Distrito de Jesús María - Lima - Lima, se realizó de acuerdo a la normativa aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: JESUS MARIA
Fecha de emisión de informe:	28/02/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	X
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas: De la revisión efectuada al avance de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura vial de la calle Cahuide cuadras 7-9, Jr. Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Heredia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizán cuadras 1-6, Av. Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8 del Distrito de Jesús María - Lima - Lima", no se identificó hechos que pongan en riesgo el logro de objetivos o resultados.</p>
---	--