

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	603-2019-CG/TRACO-CC		
Título del informe:	REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5: HUANCVELICA, AYACUCHO Y AREQUIPA 2 (OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS), (OBRA 2: PUENTE MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)		
Detalle:	El servicio de control concurrente se realizó teniendo como objetivo determinar si el procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios, correspondiente a la Elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra "Rehabilitación de Puentes Paquete 5 - Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2: (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos), (Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y accesos)"; ubicados dos puentes en los distritos de Mollepampa y Tantara, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica; un puente en el distrito de Carapo, provincia de Huanca Santos, departamento de Ayacucho y tres puentes en el departamento de Arequipa, de los cuales dos puentes se ubican en el distrito de Huambo, provincia de Caylloma y uno en el distrito de Santa Isabel de Sigwas provincia de Arequipa; a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se viene ejecutando de conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicables. Comprendió la evaluación del hito de control n.° 3 "Aprobación de Bases", a cargo de la Subgerencia de Control del Sector Transportes y Comunicaciones y fue realizado en el período del 7 al 14 de febrero de 2019. Como resultado del servicio de control, se emitió el informe n.° 603-2019- CG/ TRACO-CC de 19 de febrero de 2019, en el cual se identificaron tres (3) situaciones adversas.		
Entidad auditada:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		
Monto de la materia de control:	S/ 66,368,262.03		
Ubigeo:	Región: AREQUIPA	Provincia: CAYLLOMA	Distrito: HUAMBO
Fecha de emisión de informe:	19/02/2019		Reconstrucción
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. LA ENTIDAD OMITIÓ EN EL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA REFERENTE AL PUENTE BETANCURT, LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE EXISTENTE; IMPACTANDO NEGATIVAMENTE EN EL PLAZO Y LOS MONTOS DE LAS PROPUESTAS. 2. EN EL ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA DEL PUENTE WAÑUDA VADO SE INDICA EL ENROCADO COMO PROTECCIÓN DE LOS ESTRIBOS; SIN EMBARGO, EN EL PRESUPUESTO NO SE CONSIGNAN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A DICHA PROTECCIÓN, AFECTANDO EL ALCANCE DE LAS PROPUESTAS EN CUANTO A LA SEGURIDAD, COSTO Y PLAZO DE LA OBRA A CONSTRUIR. 3. LA ENTIDAD HA CONSIDERADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA UNA RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE DEBEN PRESENTAR LOS POSTORES, CUYA CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS NO GUARDAN RELACIÓN CON LO CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA; LO QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE EN LA CALIDAD Y COSTO REAL DE LAS PROPUESTAS.
---	---

2019-CSI-L331-00006