

## Ficha Resumen - Informe de Acción de Oficio Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	19753-2021-CG/GRHV-AOP		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LECCLESPAMPA ANEXO DE CHANQUIL, DISTRITO DE ROSARIO, ACOBAMBA - HUANCVELICA"		
Objetivo general:	El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de comunicar al Titular de la entidad/ Responsable de la dependencia, la existencia de hechos con indicio de irregularidades que afectan la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado; con el propósito de que el Titular de la entidad o responsable de la dependencia adopte las acciones que correspondan.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO		
Ubigeo:	Región: HUANCVELICA	Provincia: ACOBAMBA	Distrito: ROSARIO
Fecha de emisión del informe:	22/10/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCVELICA		

### II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	
5	Acción de Oficio Posterior	X

### III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p><b>Hecho(s) con indicio de irregularidad (sumilla):</b></p> <p>1. APROBACIÓN DE VALORIZACIONES Y RECEPCIÓN DE OBRA CON PARTIDAS NO EJECUTADAS, PARTIDAS PARCIALMENTE EJECUTADAS Y PARTIDAS NO ACORDE AL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL TRANSGREDE LA NORMATIVIDAD Y GENERA LA INOPERATIVIDAD DE LA OBRA, AFECTANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA POR FALTA DE SERVICIOS BÁSICOS.</p> <p>2. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO 01, CON PRECIOS NO PACTADOS, CON INCREMENTO DE COSTO UNITARIO Y PARTIDAS DUPLICADAS, TRANSGREDE LA NORMATIVIDAD Y EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS EN EXCESO.</p> <p>3. DEFICIENCIAS TÉCNICAS, ESTADO DE ABANDONO Y FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NO GARANTIZA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN, AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO CONTINUO Y LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA.</p> <p>4. EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERÓ LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE OBRA CON PARTIDAS NO EJECUTADAS, PARCIALMENTE EJECUTADAS, PARTIDAS NO</p>
---	---

	ACORDES AL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DEFICIENCIAS TÉCNICAS, AFECTANDO LA FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.
2	<b>Recomendaciones:</b> 1. Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.  2. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Acobamba, a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto a los hechos con indicio de irregularidad identificados en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe.

2021-CPO-L446-00172