

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2021-OCI/2136-SCC		
Título del informe:	OBRA: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 10195, MARTHA ISABEL SEVERINO GARCÍA CON CÓDIGO DE LOCAL 285381, CASERÍO ESCUZA BARAJA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.		
Objetivo:	DETERMINAR QUE LOS INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES SE FORMULEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SOBRE LA BASE DE LOS TRABAJOS O PRESTACIONES REALMENTE EJECUTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES DE OBRA, DE CORRESPONDER.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LAMBAYEQUE	Provincia: LAMBAYEQUE	Distrito: MOTUPE
Fecha de emisión de informe:	27/01/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	5	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1.- LA ENTIDAD NO REGISTRA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL SISTEMA INFOBRAS, GENERANDO EL RIESGO DE IMPOSIBILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DURANTE SU EJECUCIÓN, DEBILITANDO SU CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LA MISMA, LO QUE PODRÍA CONLLEVAR UNA POSIBLE AFECTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES O MEDIDAS DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS SECTORES CORRESPONDIENTES.</p> <p>2.- LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS, GENERANDO VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD, LIMITANDO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.</p> <p>3.- AUSENCIA DE CONTROL DE LA PERMANENCIA EN OBRA DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, GENERA RIESGO DE NO GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y PERJUICIO ECONÓMICO POR INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.</p> <p>4.- EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA SE VIENEN DESARROLLANDO SIN CONTAR CON LOS DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN OBRA, HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, TRANSGREDIENDO LA NORMATIVIDAD APLICABLE.</p> <p>5.- MUROS DE CERCO PERIMETRICO NO CUMPLEN CON EL DETALLE DE DISEÑO INDICADO EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, LO QUE PONE EN RIESGO LA FUNCIONALIDAD DE CONFINAMIENTO DE MURO - COLUMNAS Y POR ENDE LA CALIDAD DE LA OBRA.</p>
---	---