

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	3627-2021-CG/GRIC-SCC		
Título del informe:	CONTROL CONCURRENTE A LA OBRA "RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) CAMINO EN EMP. PE-26 - AYLLOQUE - PIEDRA LIZA DISTRITO DE ALTO LARÁN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA"		
Objetivo:	Determinar si la ejecución contractual, conformidad, así como la liquidación del contratista y supervisión de la obra: "Renovación de Vías Vecinales; en el (la) Camino en EMP. PE-26 - Aylloque - Piedra Liza Distrito de Alto Larán, Provincia Chíncha, Departamento Ica", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2410712, se viene cumpliendo con lo establecido en el expediente técnico de acuerdo con la normativa vigente, normativa interna y obligaciones contractuales.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN		
Monto de la materia de control:	S/ 2,475,817.00		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: CHINCHA	Distrito: ALTO LARAN
Fecha de emisión de informe:	15/02/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	5	

III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Entidad no cautela el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ni acredita el permiso de Dicscamec para ejecutar trabajos de voladura considerado en la partida 02.02.02 Corte en roca fija C/ Maquinaria, situación que podría afectar la funcionalidad y el cumplimiento de su finalidad pública. 2. Ausencia del personal especialista propuesto por la empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra, generaría el riesgo de afectar la calidad del proceso constructivo de obra. 3. Ausencia del inspector de obra en campo, generaría el riesgo de afectación de la calidad del proceso constructivo de obra. 4. Maquinaria paralizada el día 3 de febrero de 2021 y ausencia de maquinarias y equipos en obra, generaría el riesgo que el servicio no cumpla con lo establecido en el expediente técnico, así como el aseguramiento de la calidad en la ejecución de la obra. 5. Incumplimiento en la implementación de medidas para la prevención y control frente al riesgo de exposición al covid-19 en la ejecución de la obra, podría generar la propagación del virus poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.
---	--