

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	002-2022-2-0439		
Título del informe:	PROCESOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ROQUE, MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO UCAYALI, DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA - LORETO, CON CÓDIGO SNIP 381576		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LOS PROCESOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ROQUE, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO UCAYALI, DISTRITO DE MAQUÍA, PROVINCIA DE REQUENA, LORETO", FUERON DESARROLLADOS CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE, ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, ASÍ COMO DISPOSICIONES INTERNAS APLICABLES.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 1,043,416.93		
Ubigeo:	Región: LORETO	Provincia: REQUENA	Distrito: MAQUIA
Fecha de emisión del informe:	21/03/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): SE PAGÓ POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, A PESAR QUE NO CUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DECLARANDO SU VIABILIDAD Y APROBANDO SU EXPEDIENTE TÉCNICO SIN QUE CORRESPONDA; DANDO LUGAR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UNA ZONA DE IMPACTO DE PELIGROS NATURALES Y SUELO COLAPSABLE, CON CONSECUENTE COLAPSO Y PÉRDIDA PARCIAL DE SU INFRAESTRUCTURA, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO POR S/1 018 930,52.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Titular de la Municipalidad Distrital de Maquia</p> <p>1. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las</p>

	<p>responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Maquia comprendidos en los hechos irregulares "Se pagó por el servicio de consultoría para elaborar un estudio de preinversión, a pesar que no cumplió con los términos de referencia, declarando su viabilidad y aprobando su expediente técnico sin que corresponda; dando lugar a la ejecución de la obra en una zona de impacto de peligros naturales y suelo colapsable, con consecuente colapso y pérdida parcial de su infraestructura, ocasionando perjuicio económico por S/1 018 930,52" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción</p> <p>2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>																		
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05865549</td> <td>SANTIAGO VELA AHUANARI</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40219899</td> <td>LETTY ANNY URRUTIA GONZALES</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	05865549	SANTIAGO VELA AHUANARI			X		40219899	LETTY ANNY URRUTIA GONZALES		X	X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>														
05865549	SANTIAGO VELA AHUANARI			X															
40219899	LETTY ANNY URRUTIA GONZALES		X	X															