

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	028-2022-OCI/2639-SCC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACIÓN DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA		
Detalle:	1. Durante la ejecución del Control Concurrente a la ejecución de obra, correspondiente al proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", se han advertido una (01) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, pudiendo afectar la reducción de brecha de productores agropecuarios		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE		
Monto de la materia de control:	S/ 28,265,379.96		
Ubigeo:	Región: TACNA	Provincia: JORGE BASADRE	Distrito: ITE
Fecha de emisión de informe:	25/11/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONSORCIO CORPORACIÓN ORIENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD, CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, GENERANDO EL COBRO DE PENALIDADES SEGÚN CONTRATO VIGENTE.
---	--

2022-CSI-2639-00028