

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	027-2023-OCI/0414-SCC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PUERTO PRADO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN I ETAPA. HITO N° 2 CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA		
Detalle:	El servicio de Control Concurrente correspondiente al Hito de Control n.° 2, se desarrolló a la culminación y recepción de la obra y ha sido ejecutado del 10 al 26 de octubre de 2023, en el centro poblado Nuevo Puerto Prado, lugar donde se ejecutó la obra; en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Río Tambo y la Municipalidad Provincial de Satipo, ubicada en el Jr. Colonos Fundadores n.° 312 del distrito de Satipo, provincia de Satipo, región Junín		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO		
Monto de la materia de control:	S/ 10,048,029.94		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: SATIPO	Distrito: RIO TAMBO
Fecha de emisión de informe:	31/10/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. LA SUPERVISION DE OBRA SOLICITÓ LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA A LA ENTIDAD SIN GESTIONAR PREVIAMENTE LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ADICIONAL DE VIGAS DE ACERO, LO CUAL GENERA RIESGO A LA FUNCIONABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS INTERVENIDOS (LOSAS Y VIGAS ENTRE EJES A₂-B Y 4,5-CUARTO NIVEL), ASI COMO LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y POBLACION BENEFICIARIA USUARIA, GENERANDO UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO DE S/26 985,41.</p> <p>2. EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA NO HA CONSIDERADO EN EL ACTA DE OBSERVACIONES INFORMACIÓN O SUSTENTO DE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS</p>
---	--

ACTIVIDADES NO OBSERVADAS DE OBRA QUE ASEGUREN SU OPERATIVIDAD Y CONDICIONES MÍNIMAS, GENERANDO EL RIESGO DE GARANTIA SOBRE LA FUNCIONABILIDAD DE LA EDIFICACION DURANTE SU VIDA UTIL.

3. LA ENTIDAD NO ACTUALIZA INFORMACIÓN DE LA OBRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, SITUACIÓN QUE LIMITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL CONTROL POR LOS ÓRGANOS COMPETENTES Y LA CIUDADANÍA.

4. DEMORA EN EL PAGO DE VALORIZACIONES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2023, PODRÍA AFECTAR AL PRESUPUESTO DE LA OBRA DEBIDO A POSIBLES PAGOS DE INTERESES LEGALES A FAVOR DEL CONTRATISTA.

2023-CSI-0414-00029