

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	016-2023-OCI/2408-SCC		
Título del informe:	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN MONTE CASTILLO, BUENOS AIRES DE CUMBIBIRA, CUMBIBIRA NORTE, CUMBIBIRA CENTRO, CUMBIBIRA HASTA VICHAYAL, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA		
Objetivo:	Determinar si la ejecución de la obra: Rehabilitación de Camino Vecinal en Monte Castillo, Buenos Aires de Cumbibira, Cumbibira Norte, Cumbibira Centro, Cumbibira hasta Vichayal, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Departamento de Piura, se viene realizando conforme a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS		
Monto de la materia de control:	S/ 14,240,070.00		
Ubigeo:	Región: PIURA	Provincia: PIURA	Distrito: CATACAOS
Fecha de emisión de informe:	21/07/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

### II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	3	

### III. Modalidad del servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

#### IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. ENTIDAD APRUEBA SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01 POR PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTA LA OBRA, PESE A QUE ESTAS NO OCURRIERON, LO CUAL GENERA QUE LA OBRA NO CULMINE DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA Y PUEDA DAR LUGAR AL PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES.</p> <p>El hecho advertido, respecto a que la entidad aprueba la suspensión de plazo n°01 por precipitaciones pluviales en la zona donde se viene ejecutando la obra, pese a que estas no ocurrieron, genera el riesgo de que la obra no culmine dentro de la fecha establecida y pueda dar lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados.</p> <p>2. INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRA, COMO SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES DE TRABAJO.</p> <p>La situación expuesta, respecto al incumplimiento de las normas de seguridad como la señalización de áreas de trabajo y la falta de implementación de equipos de protección personal podrían ocasionar accidentes de trabajo.</p> <p>3. CONTRATISTA PRESENTA PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INCOMPLETO, EL CUAL NO CONTIENE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC), GENERANDO QUE NO SE APLIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS Y ACCIONES DE RESPUESTA ANTE LOS PELIGROS Y RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR EN OBRA.</p> <p>El hecho advertido, respecto a que el contratista presenta plan de seguridad y salud en el trabajo incompleto, el cual no contiene la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles (IPERC), generando que no se apliquen los procedimientos adecuados y acciones de respuesta ante los peligros y riesgos que puedan ocurrir en obra.</p>
---	--