

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	021-2023-OCI/5352-SCC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. GUILLERMO AUZA ARCE EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA, REGIÓN TACNA"		
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 3 - Ejecución y avance de Obra "Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial, primario y secundaria de la I.E. Guillermo Auza Arce en el distrito de Alto de la Alianza, provincia de Tacna, departamento de Tacna", en adelante la "Obra", y que ha sido ejecutado del 21 de agosto al 11 de setiembre de 2023, en las instalaciones del Gobierno Regional de Tacna, en adelante la "Entidad", realizando visitas de inspección en la zona de ejecución de la Obra en el distrito de Alto de la Alianza, donde se ejecuta la obra.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Monto de la materia de control:	S/ 43,195,394.49		
Ubigeo:	Región: TACNA	Provincia: TACNA	Distrito: TACNA
Fecha de emisión de informe:	18/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES; GENERA EL RIESGO DE NO INCURRIR EN RETRASO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR ENDE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA EN EL PLAZO CONTRATADO. 2. INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TÉRMINOS CONTRACTUALES Y NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERA EL RIESGO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES QUE PODRÍAN AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS
---	---

	TRABAJADORES. 3. INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS CONTRACTUALES ANTE LA AUSENCIA DE PROFESIONALES OFERTADOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA, PONE EN RIESGO EL ADECUADO CONTROL TÉCNICO Y CALIDAD DE LA OBRA. 4. SOBREDIMENSIONAMIENTO EN EL METRADO DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO OCASIONÓ INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, LO QUE GENERA EL RIESGO DE PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA, POR ENDE, MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD.
--	---