

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	025-2024-OCI/3862-SCC		
Título del informe:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO		
Detalle:	El Control Concurrente se efectuó al proyecto "Mejoramiento del servicio de salud en el establecimiento de salud de Nuevo Progreso - Valle Kimpiri del distrito de Pichari - provincia de La Convención - departamento de Cusco" Hito de control n. ° 3 - Ejecución del proyecto a setiembre de 2024, y ha sido ejecutado desde el 16 al 22 de octubre de 2024, en la cual se realizó la recopilación de información y la visita de inspección en las instalaciones donde se viene ejecutando el proyecto.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: LA CONVENCION	Distrito: PICHARI
Fecha de emisión de informe:	26/11/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. VALORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LAS CUBIERTAS DIFIERE DE LO REALMENTE EJECUTADO, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LOS TRABAJOS; ADEMÁS DE AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REPORTADOS.</p> <p>2. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES NO CUENTA CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU CONSERVACIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES, PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA.</p>
---	---

2024-CSI-3862-00023