

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	013-2024-OCI/4190-SCC		
Título del informe:	ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS MICRO REDES DE PAITA, TAMBOGRANDE Y LAS LOMAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO C		
Detalle:	LA COMISIÓN DE CONTROL PROCEDIÓ A DETERMINAR SI LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LAS MICROREDES DE PAITA, TAMBOGRANDE Y LAS LOMAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA, CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, Y OTRAS DISPOSICIONES QUE APLIQUEN.		
Entidad auditada:	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: PIURA	Provincia: SULLANA	Distrito: SULLANA
Fecha de emisión de informe:	26/04/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: INSTALACIONES DE CENTROS DE SALUD DE LAS MICROREDES DE PAITA, TAMBOGRANDE Y LAS LOMAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SUS ESTRUCTURAS, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, ASI COMO, LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS PACIENTES.
---	--

