

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	135-2024-OCI/5303-SCC		
Título del informe:	Hito N° 6: Operación y funcionamiento - Piura y Tumbes: Ejecución y operación de SARES de aguas de lluvia en zonas urb. ante peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales y probable ocurrencia del Fenómeno El Niño DU N° 028-2023		
Detalle:	Determinar si las estructuras relacionadas a los "Servicios de habilitación temporal de sistemas alternativos para la recolección y evacuación de aguas de lluvia en zonas urbanas, en el marco de las transferencias efectuadas al MVCS mediante el Decreto de Urgencia N° 028-2023", denominados SARE, vienen ejecutándose de conformidad con los documentos contractuales y son concordantes con la finalidad que motivó su financiamiento, así como su operación		
Entidad auditada:	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO		
Monto de la materia de control:	S/ 89,522,177.88		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO
Fecha de emisión de informe:	15/03/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	No	X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. Falta de un plan de operación en el marco de la emergencia por intensas precipitaciones pluviales y probable ocurrencia del fenómeno el niño, genera el riesgo de incumplimiento de la finalidad pública de la contratación directa, así como la afectación a la población vulnerable. 2. Composición del suelo de la zona y la compactación del material de relleno del SARE del sector 5 esquinas no acorde a las especificaciones técnicas, genera condiciones de vulnerabilidad ante la escorrentía superficial producto de las lluvias intensas, lo que afectaría su funcionamiento ante la eventual ocurrencia del Fenómeno El Niño, así como la atención oportuna a la población en situación de vulnerabilidad.
---	---

	3. Servicios contratados para la localidad de el chilcal no se encuentran operativos a pesar que los mismos se encuentran culminados, situación que afectaría el funcionamiento integral del sistema de recolección y evaluación de aguas pluviales, la atención oportuna a la población vulnerable, así como la mitigación de los efectos ante la eventualidad del Fenómeno El Niño. 4. Ejecución del SARE Tumbes - Parque El Beso a cargo del PNSU no consideró la dinámica del río Tumbes lo que ocasiona que este opere solo cuando dicho río presente niveles de agua menores a los del canal de descarga, situación que genera el riesgo en la atención oportuna a la población vulnerable, así como la mitigación de los efectos ante la eventualidad del Fenómeno El Niño.
--	--