

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	14768-2024-CG/GRMD-SVC		
Título del informe:	GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N° 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO DE TAMBOPATA		
Detalle:	Determinar si la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la obra pública, así como la elaboración y presentación de información vienen cumpliendo conforme la normativa vigente.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: MADRE DE DIOS	Provincia: TAMBOPATA	Distrito: TAMBOPATA
Fecha de emisión de informe:	04/06/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1 - FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE RECIPIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL TIPO PLÁSTICOS, LO QUE PODRÍA AFECTAR SU ADECUADA SEGREGACIÓN, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE SU POSTERIOR VALORIZACIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL, Y RIESGO A LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL, ASÍ COMO A LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR</p> <p>2 - AUSENCIA DEL REGISTRO INTERNO SOBRE LA GENERACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA VALORIZACIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL, GENERANDO RIESGO A LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL, ASÍ COMO A LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR</p>
---	---

2024-CSI-L482-00112