

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	003-2025-OCI/0375-S00		
Asunto:	Operación y mantenimiento del campo deportivo municipal Víctor Montoya Segura, distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.		
Entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN		
Ubigeo:	Región: CAJAMARCA	Provincia: JAEN	Distrito: JAEN
Fecha de emisión del informe:	04/03/2025		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	X
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Situaciones identificadas: 1.- Retención de agua pluvial en las instalaciones del estadio municipal y presencia de lodo en algunas zonas del grass del campo deportivo, afectaría el uso integral de dicho recinto, asimismo generaría el riesgo de afectación a la durabilidad del campo deportivo y calidad del mismo.
---	--