CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 13581-2026-CG/GRPI-SVC

VISITA DE CONTROL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA
CASTILLA - PIURA- PIURA

"VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TOMO I DE I

PIURA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 13581-2026-CG/GRPI-SVC

"VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	N° Pág.
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVOS	1
III.	ALCANCE	2
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD	2
V.	SITUACIONES ADVERSAS	3
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	23
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	23
VIII.	CONCLUSIÓN	23
IX.	RECOMENDACIONES	23
	APÉNDICE	25

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 13581-2026-CG/GRPI-SVC

"VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Piura, mediante Oficio n.° 000878-2026-CG/GRPI de 11 de septiembre de 2026, con el cual se comunicó el inicio del servicio de control simultáneo en la modalidad de Visita de Control, habiéndose registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L420-2026-140, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si los principales aspectos del proceso de seguridad penitenciaria en el Establecimiento Penitenciario de Piura se vienen ejecutando de conformidad con la normativa aplicable, procedimientos internos y condiciones operativas exigibles.

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Verificar si la asignación y disponibilidad de personal, armamento y medios para los puestos de seguridad seleccionados corresponde con los roles, registros de asistencia, actas de entrega y recepción e inventarios respectivos.

2.2.2 Verificar si el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes, en los puntos de acceso y periodos seleccionados, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos y permite mantener la trazabilidad de las operaciones efectuadas.

2.2.3 Verificar si los elementos de seguridad perimetral seleccionados presentan condiciones físicas y operativas compatibles con la función de seguridad que cumplen.

2.2.4 Verificar si los sistemas de videovigilancia seleccionados permiten la visualización, monitoreo, almacenamiento, conservación y recuperación trazable de los registros audiovisuales correspondientes.

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

2.2.5 Verificar si los sistemas de bloqueo de señales de comunicación seleccionados se encuentran operativos y cuentan con mecanismos de monitoreo, registro de incidencias, mantenimiento y, cuando corresponda, evidencias de pruebas funcionales.

III. ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrolló al proceso de seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Piura perteneciente a la jurisdicción de la Oficina Regional de Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario, la misma que fue ejecutada del 14 de septiembre de 2026 al 16 de septiembre de 2026, en las instalaciones del precitado establecimiento penitenciario, el cual se encuentra ubicado en el caserío Río Seco, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura.

El alcance comprende las siguientes cinco (5) actividades del proceso de seguridad penitenciaria:

1. Asignación y disponibilidad de personal, armamento y medios para puestos de seguridad.
2. Control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes.
3. Inspección de las condiciones operativas de los elementos de seguridad perimetral.
4. Operación de videovigilancia, monitoreo y conservación de registros audiovisuales.
5. Operación y monitoreo de sistemas de bloqueo de señales de comunicación.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Mediante Resolución Presidencial n.° 003-2008-INPE/P de 3 enero de 2008 y modificatorias, se aprobó el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario", cuyo objetivo es normar las actividades y procedimientos de seguridad que se desarrollan en los Establecimientos Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario, que coadyuven al tratamiento de los internos, bajo el principio de las reglas universales de tratamiento.

En el Artículo 5° del citado Reglamento se establece que la Seguridad Penitenciaria consiste *"(…) en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones*"; asimismo, se indica en el artículo 7°, que el personal penitenciario de seguridad es el encargado de proporcionar las condiciones óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento penitenciario, aplicando las medidas que garanticen la seguridad integral del personal, instalaciones y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas del Instituto Nacional Penitenciario.

Asimismo, mediante Resolución Presidencial n.°119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, se aprobó la Directiva de "Gestión del Sistema de Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario", cuyo objetivo es regular el correcto uso del Sistema de Videovigilancia en el INPE y su implementación, a fin de fortalecer las acciones de seguridad que conlleven a garantizar la seguridad integral en los establecimientos penitenciarios, transitorios, Sede Central y oficinas regionales, así como,

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

establecer los estándares técnicos, lineamientos y otras disposiciones relativos al uso de cámaras de videovigilancia, de acuerdo al Decreto Legislativo n°1218, que regula su utilización.

El Establecimiento Penitenciario de Piura (en delante E.P. Piura), categorizado en el Tipo "A", constituye una de las unidades orgánicas de línea de la Oficina Regional Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario. El servicio de seguridad en dicho establecimiento se encuentra organizado de manera estructurada y responde al régimen Cerrado Especial. Actualmente, el E.P. Piura alberga 4 560 internos[1], pese a que su capacidad máxima es de 1 370 internos, condición que incrementa la complejidad de las acciones de seguridad, vigilancia y control penitenciario.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la visita efectuada a la "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica" del E.P. Piura del Instituto Nacional Penitenciario, así como, de la aplicación del Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC, de la inspección física y de la revisión de la documentación proporcionada por el E.P. Piura, se han identificado cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales se exponen a continuación:

1. **DEFICIENCIAS DE CIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO REDUCEN LAS CONDICIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, GENERANDO LIMITACIONES EN LA LABOR DE SEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA LA VIGILANCIA, ASÍ COMO ESPACIOS VULNERABLES QUE PODRÍAN AFECTAR LA CUSTODIA DE LOS INTERNOS.**

   De la inspección física efectuada por la Comisión de Control en el Establecimiento Penitenciario de Piura – Ex Penal Río Seco, específicamente en el muro perimétrico, mallas de seguridad, concertinas, torreones y la zona denominada "tierra de nadie", se evidenciaron deficiencias que afectan las condiciones previstas para la vigilancia y seguridad perimetral, tal cual se mencionó en la pregunta 1.5 y 3.2 del Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC, suscrito el 15 de septiembre de 2026, en adelante el "Cuestionario".

   En particular, las mallas metálicas presentan sectores deteriorados y rotos; asimismo, se observaron tubos que conforman los marcos de las rejas con signos de corrosión y oxidación, condiciones que disminuyen su estado de conservación y requieren acciones de mantenimiento, tal y como se evidencia a continuación:

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

[1] Según informe estadístico de mayo de 2026, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE.

Imágenes n.° 1 y 2
Mallas metálicas en mal estado



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Imagen n.° 3
Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026

	de verificación.				
3.2	¿Los elementos de seguridad perimetral existentes cumplen con la función correspondiente? (concertinas [mallas de púas], torreones, mallas metálicas, candados, puertas metálicas, entre otros)	NO CUMPLE	Las mallas se encuentran deterioradas y los torreones en mal estado.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	¿Cuál es el estado de los elementos de seguridad identificados?	NO CUMPLE	Las mallas se encuentran deterioradas y los torreones en mal estado.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿El estado de las concertinas, mallas y puertas metálicas es el adecuado?	NO CUMPLE	Las mallas se encuentran deterioradas y los torreones en mal estado.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
3.3	• ¿El acceso a los torreones del Establecimiento Penitenciario es el adecuado?	NO CUMPLE	Los torreones en mal estado y carecen de una adecuada cimentación.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿Los torreones cuenta con una		Carecen de luminaria y	Panel	Reglamento General de

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Respecto de los torreones de vigilancia, de los once (11) existentes se informó y verificó que cuatro (4) se encontraban inoperativos, tal cual lo manifestado por los responsables del E.P. Piura en la pregunta 1.5 del Cuestionario.


Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Imagen n.° 4

Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026



1.6	¿El personal asignado a la zona adyacente interna cuenta con el equipamiento adecuado para efectuar sus funciones? (Zona adyacente interna: Comprende entre el muro perimétrico y la más próxima a la zona de acción, comprende la malla de seguridad, tierra de nadie, torreones y muro perimétrico)	PARCIAL	No cuenta con suficiente iluminación, carecen de radios, equipos para reducción de reos o contingencias.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.7	¿El personal de revisión cuenta con los medios necesarios para efectuar sus funciones?	PARCIAL	Cuentas con los bienes tales como guantes, alcohol, sin embargo, se	Panel	Reglamento General de


Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Adicionalmente, se advirtieron deficiencias en su estado de conservación y en las condiciones de acceso, así como ausencia de cimentación adecuada en determinados torreones (algunos torreones no poseen una base o cimentación que estabilice dicha estructura). Esta situación se complementa con la limitada cobertura de personal para mantener vigilancia permanente en todos los puntos de control y torres.

Asimismo, los torreones y sectores del perímetro carecen de iluminación suficiente para la vigilancia nocturna, tal cual se señaló en la pregunta 3.3 y 3.4 del Cuestionario, según imagen n.° 4 precedente. Los equipos denominados "busca personas" se encuentran obsoletos y no brindan las condiciones necesarias para su utilización.

Imagen n.° 5

Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026



3.3	• ¿El acceso a los torreones del Establecimiento Penitenciario es el adecuado?	NO CUMPLE	Los torreones en mal estado y carecen de una adecuada cimentación.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿Los torreones cuenta con una adecuada visibilidad para la vigilancia?	NO CUMPLE	Carecen de luminaria y buscapersonas	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• ¿Se advierte que hay espacios con riesgo de vulneración a la seguridad del Establecimiento Penitenciario?	NO CUMPLE	Si existen espacios vulnerables, el área de máxima seguridad está muy cerca al cerco perimétrico y falta iluminación nocturna.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
3.4	¿Cuáles son las condiciones de la iluminación y "busca personas"?	NO CUMPLE	Crecen de iluminación y luminaria busca personas obsoletas.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.


En la zona de "tierra de nadie" se identificaron sectores con iluminación insuficiente, lo que reduce la capacidad de observación durante las rondas y la vigilancia nocturna, tal y como se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Imágenes n.° 6, 7, 8, 9, 10 y 11
Vista exterior e interior de torreones y vista nocturna del establecimiento.



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

El director del establecimiento penitenciario manifestó en la parte de "Comentarios por parte del Establecimiento Penitenciario de Piura" del cuestionario, que: *"(…) la infraestructura del centro penitenciario presenta graves riesgos de seguridad (…) prueba de ello son los tres intentos de fuga que se detectaron en el mes de agosto".*

La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- **Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008 que aprueba el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario"**

  (…)
  Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria
  La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones.
  (…)
  Artículo 33°. - Vigilancia permanente
  La vigilancia se realiza en forma permanente en la parte interna y externa de los establecimientos penitenciarios.
  (…)
  Artículo 175°. - Procedimientos preventivos
  Es deber de todos los servidores de Instituto Nacional Penitenciario, hacer todo lo posible para evitar la fuga de los internos. Con la finalidad de prevenir fuga de internos, se deberá tomar en cuenta los siguiente:
  (…)
  3. Verificar el estado de los sistemas eléctricos y de alumbrado del sistema penitenciario.
  (…)
  Artículo 265°. - Objeto de mantenimiento y reparación
  El mantenimiento es una actividad preventiva, realizada para conservar los equipos logísticos de seguridad, en condiciones de operatividad, (…) o para restablecer sus condiciones de utilización.

  La reparación, es una acción que tiene como finalidad reponer el (…) equipo o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado.
  (…)". [El subrayado es agregado]

- **Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.°011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2006 y modificatorias.**

  "(…)

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

NORMA G.010
CONSIDERACIONES BASICAS
(…)
Artículo 5.- *Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la protección del medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberá proyectarse y construirse, satisfaciendo las siguientes condiciones:*
a) Seguridad
(…)
Seguridad de uso, de manera que, en su uso cotidiano en condiciones normales, no exista riesgo de accidentes para las personas.
b) Funcionalidad:
Uso, de modo que las dimensiones y disposición de los espacios, así como la dotación de las instalaciones y equipamiento, posibiliten la adecuada realización de las funciones para las que está proyectada la edificación.
(…)"

Las condiciones descritas reducen las condiciones de vigilancia y protección del establecimiento penitenciario, generando limitaciones en la labor de seguridad por parte del personal que realiza la vigilancia, así como espacios vulnerables que podrían afectar la custodia de los internos.

2. INSUFICIENTE COBERTURA DE PERSONAL DE SEGURIDAD, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS LIMITA LA VIGILANCIA CONTINUA DE LOS PUESTOS DE SEGURIDAD, REDUCIENDO LA CAPACIDAD DE MONITOREO EFECTIVO Y LA REACCIÓN RÁPIDA ANTE INCIDENTES.

De la revisión del Parte Diario n.° 085-2026-INPE-EP.PRA-GSIN°03/RRD de 12 de septiembre de 2026 y de la información proporcionada durante la visita, se advirtió que el establecimiento contaba con veinticinco (25) servidores de seguridad disponibles de un total de treinta y seis (36), por ausencias justificadas tales como licencias, descansos y otros. Esta reducida disponibilidad repercute en la cobertura de los puestos de seguridad, particularmente en los torreones, donde cuatro (4) de los once (11) se encuentran inoperativos, por falta de personal y fallas en las estructuras de los mismos, considerando, además, la numerosa población del establecimiento penitenciario, el cual actualmente alberga una población penal de 4 560 internos[2].

En los puestos de vigilancia y zonas internas adyacentes se evidenció insuficiencia de radios de comunicación y limitaciones en la disponibilidad de implementos y equipos destinados a la reducción de internos y atención de contingencias, tal cual se señaló en la pregunta 1.5 del Cuestionario. De igual forma el vehículo de placa EGK-899, utilizado para el traslado de los internos a diversas diligencias, se encuentra inoperativo. En consecuencia, los equipos de seguridad para emergencias revisados, presentaban deterioro u obsolescencia, circunstancia que podría limitar su empleo inmediato ante una situación que requiera respuesta operativa, tal cual se muestra a continuación:

[2] Según informe estadístico de mayo de 2026, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Imágenes n.° 12, 13 y 14
Chalecos, linternas y vehículo inoperativos.



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Respecto del traslado y conducción de internos, el personal entrevistado señaló que la capacidad operativa resulta limitada por la insuficiencia de efectivos frente a la población penitenciaria y por no contar con vehículos adecuados en cantidad y condiciones suficientes para las necesidades del servicio, conforme se señala la pregunta 1.8 y 1.13 del Cuestionario, la misma que se visualiza a continuación:


Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Imagen n.° 15

Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026




1.8	¿Se cuenta con equipos de seguridad para situaciones de emergencia?	PARCIAL	Se cuenta con equipo en deterioro y obsolescencia.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.9	¿Las armas y equipos de seguridad se guardan en lugares seguros y fuera del alcance de los internos y visitantes?	CUMPLE	Se adjunta fotografía	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.10	¿Se cuenta con cargo de asignación de usuario de las armas, municiones y equipos de seguridad?	CUMPLE	Se adjunta fotografía	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.11	¿Los agentes de seguridad que portan armas cuentan con licencia de armas de fuego? *(Registro del personal que cuenta con licencias de portar armas de fuego)*	PARCIALMENTE	Se adjunta listado con fecha de vigencia de las licencias	Panel fotográfico	Procedimiento "Trámite de la Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario – LUASPE del INPE".
1.12	¿Se realiza el mantenimiento de las armas en los niveles correspondientes?	CUMPLE	El mantenimiento es realizado por el armero de turno, no se cuenta con un registro físico del	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
1.13	¿Se cuenta con capacidad operativa de custodios para traslado de interno?	PARCIALMENTE	El personal de seguridad resulta insuficiente, toda vez que existe sobrepoblación, adicionalmente no se cuenta con vehículos adecuados para el traslado.	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Estas circunstancias deben evaluarse conjuntamente con la distribución de puestos y el régimen de servicio, a fin de garantizar la continuidad de la vigilancia interna y externa. Asimismo, de la relación de licencias para uso de armas exhibida durante la visita se identificaron casos en los que se requería verificar su vigencia o renovación. Al respecto, los representantes del establecimiento manifestaron que parte del personal presenta limitaciones para renovar la licencia por encontrarse o haberse encontrado comprendido en procesos penales, tal cual se muestra a continuación:

Imagen n.° 16

Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026



5.3	inhibición de las señales radioeléctricas? *Revisar las pruebas funcionales, certificados, informes técnicos u otra documentación que acredite la operatividad del sistema, según corresponda*	NO CUMPLE	No se evidenciaron pruebas efectuadas o registros físicos de las mismas.		Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.4	¿Se cuenta con reportes de incidencia respecto a la efectividad del sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas? *Revisar los registros de alarmas, incidencias o eventos relacionados con la operación del sistema*	NO CUMPLE	No se evidenciaron registros físicos de las incidencias.		Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.5	Durante el recorrido, ¿el teléfono móvil tenía presencia de señal de telefonía móvil en el interior del establecimiento penitenciario, pese a la existencia del sistema de inhibición de señales?	CUMPLE	El teléfono móvil utilizado para el recorrido, evidenció falta de señal para efectuar comunicaciones.	Panel fotográfico	Contrato con la empresa PRISONTEC SAC

Comentarios por parte del Establecimiento Penitenciario de Piura "Ex penal Río Seco" (opcional)

• El personal de la institución se encuentra limitado para la renovación de su licencia toda vez que cuenta con procesos penales, sin embargo, pese a ser absuelto deja decodificar para la renovación de licencia de porte de arma. Adicionalmente la infraestructura del centro Penitenciario presenta graves riesgos de seguridad, limitando el resguardo de los reos y al poseer muros bajos no brinda las garantías de seguridad para la custodia de los internos, prueba de ello son los tres intentos de fuga que se detectaron en el mes de Agosto.

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- **Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008 que aprueba el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario"**

  "(…)
  Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria
  La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones.
  (…)
  Artículo 7°.- El Personal Penitenciario
  El personal penitenciario de seguridad es el encargado de proporcionar las condiciones óptimas para desarrollar las acciones de tratamiento penitenciario, aplicando las medidas que garanticen la seguridad integral de las personas; instalaciones y comunicaciones de los establecimientos penitenciarios y dependencias conexas del Instituto Nacional Penitenciario, para tal efecto, se requiere que el personal sea egresado del CENECP, debidamente capacitado y entrenado.
  (…)
  Artículo 26°. - Distribución del Servicio:
  El Alcaide y el jefe de la seguridad externa del Penal; desplazaran a su personal a la formación y listado de asistencia y distribución de los puestos de servicio.
  (…)
  Artículo 27°. - Consideraciones para la Distribución del Servicio:
  El Personal de seguridad en servicio, será distribuido a cada uno de los puestos de acuerdo a las necesidades internas del establecimiento penitenciario; para tal efecto deberá tomar nota de las disposiciones generales y particulares, así como de las consignas permanentes o eventuales del puesto asignado. Este servicio se realizará desde que el servidor se hace cargo del puesto, hasta su relevo.
  (…)
  Artículo 33°. - Vigilancia permanente
  La vigilancia se realiza en forma permanente en la parte interna y externa de los establecimientos penitenciarios.
  (…)"

- **Resolución Directoral n.° 019-2020-INPE/DISEPE, Procedimiento P-M4.01.08 "Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario – LUASPE en el INPE"**

  "(…)
  8.1 El Instituto Nacional Penitenciario asignara la Licencia de Uso de Armas del Servidor Penitenciario — LUASPE, a todo el personal que realiza las funciones de seguridad, en

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00


las diferentes dependencias del INPE, el mismo quien portara obligatoriamente durante su servicio.
8.2 La Dirección de Seguridad Penitenciaria tramita la LUASPE ante la SUCAMEC, luego de culminado el periodo de formación que recibe el servidor de seguridad, presentando la resolución respectiva que dispone su ingreso a la carrera penitenciaria, o que comprende haber aprobado satisfactoriamente el curso de manejo de arma, montaje, desmontaje y tiro.
8.3 La licencia de uso de armas del servidor penitenciario- LUASPE, es otorgada por la SUCAMEC al personal de seguridad penitenciaria para el uso de todos los tipos de armas de propiedad del INPE.
(…)"

La insuficiente cobertura de personal de seguridad, de medios de comunicación y equipos para la atención y respuesta ante contingencias, limita la vigilancia continua de los puestos de seguridad, reduciendo la capacidad de monitoreo efectivo y la reacción rápida ante incidentes.

3. CARENCIA E INSUFICIENCIA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE REVISIÓN DE PERSONAS Y PAQUETES, LIMITA LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y GENERA EL RIESGO DE INGRESO DE OBJETOS, SUSTANCIAS O MATERIALES PROHIBIDOS.

Durante la verificación al área de control de ingreso se constató que el establecimiento no dispone de equipos tecnológicos suficientes para ejecutar las actividades de inspección previstas para personas, bienes, paquetes y vehículos, tal cual se señaló en la pregunta n.° 2.8 del Cuestionario, la misma que se muestra a continuación:

Imagen n.° 17
Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026



2.8	¿El establecimiento cuenta con equipos utilizados para las labores de inspección y control?	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Equipo corporal de Rayos X.	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Equipo de paquetes chicos por Rayos X (visitantes).	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Equipo de paquetes grandes por Rayos X (visitantes).	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Sistema de detección de metales Tipo Arco.	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
	• Sistema de detección de metales Portátil.	PARCIAL	Cuentan con una cantidad insuficiente de equipos de cateo "Garrett"	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
2.9	¿Los equipos utilizados para las labores de inspección y control se encuentran operativos?	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
2.10	¿Se cuenta con documentación relacionada con el mantenimiento, operatividad o atención de incidencias de los equipos utilizados?	NO CUMPLE	No cuentan con los equipos	Panel fotográfico	Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario
Objetivo Específico n.° 3: Determinar si el control de ingreso, inspección y registro de personas y bienes, en los puntos de acceso y periodos seleccionados, se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos y permite mantener la trazabilidad de las operaciones efectuadas.					

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

No se cuenta con equipo de rayos X para revisión de paquetes, *body scanner* para inspección corporal, arco detector de metales, ni equipos para inspección de vehículos; asimismo, los detectores portátiles de metales tipo *Garrett* resultan insuficientes para atender las necesidades del servicio, toda vez que durante las requisas o inspecciones al interior del establecimiento, se utilizan los detectores portátiles de metales tipo *Garrett*, desabasteciendo de estos equipos al área de control de ingreso de personas.

Imágenes n.° 18, 19, 20 y 21
Falta de equipos de rayos x para objetos y personas, falta de guantes y mandiles para inspección y equipos obsoletos.



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

El personal indicó que aplica las disposiciones generales de seguridad; no obstante, conforme a lo que se viene indicando, se advirtió que los procedimientos de inspección no podían ejecutarse íntegramente debido a la ausencia de equipos de protección personal tales como guantes, mandilones, equipos para la revisión de paquetes y detección de metales que ingresan al penal, así como la inspección y registro de las personas, tal cual se visualiza en las imágenes precedentes y se estipula en la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario n.° 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020 que aprueba el Proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario" .

La ausencia de los equipos tecnológicos señalados en los párrafos precedentes determina que parte de la inspección dependa principalmente de mecanismos manuales, reduciendo la capacidad de detección de objetos o sustancias prohibidas y generando el riesgo de lesiones por manipulación del personal de seguridad del establecimiento penitenciario.

Imagen n.° 22
Detectores de metales tipo Garrett inoperativos.



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Si bien se cuenta con cuaderno manual de ocurrencias y sistema biométrico, la falta de equipos de inspección previstos en el procedimiento impide ejecutar en su integridad la secuencia de control correspondiente.

La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- **Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008 que aprueba el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario"**

"(…)

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria

La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones. [El subrayado es agregado]

(…)

CAPITULO VII

REVISIÓN DE VISITAS

(…)

Artículo 98°.- Implementos de Revisión

Las Oficinas de Administración de las Direcciones Regionales, implementarán con materiales y accesorios necesarios al personal de revisión, como: guardapolvos, guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales, desinfectantes, y equipos electrónicos.

(…)". [El subrayado es agregado]


- **Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario n.° 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020 que aprueba el Proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario"**

"(…)

5. DIAGRAMA DE FLUJO

(…)


Visita a interno



Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00



(…)

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Etapas y actividades)

(…)

Personal responsable del Arco detector

29. Ingresa al arco detector, el visitante a fin de evitar que lleva consigo sustancias y/o artículos prohibidos.

(…)

Personal responsable del equipo Rayos X

30. La visita ingresa al área de revisión coloca sus bienes al túnel del equipo de rayos x.

31.Observa a través del monitor el paso del paquete por el Equipo de Rayos "X", de considerar necesario dispone que la persona vuelva a colocar los paquetes para que pase por el Equipo.

(…)

Personal responsable de Revisión Body Escaner

33. Orienta a la persona como ingresar al equipo Body Escáner.

34. Observa a través del monitor a la persona que está siendo escaneada por el equipo de revisión, a fin de detectar artículos o sustancias prohibidas. De ser necesario el operador puede disponer que la persona vuelva a pasar por el equipo para nuevo escaneo corporal.

(…)"

La carencia e insuficiencia de implementos y equipos tecnológicos de inspección limita las acciones de seguridad y genera el riesgo de ingreso de objetos, sustancias o materiales prohibidos.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

4. **EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA PRESENTA FALLAS EN SU OPERATIVIDAD, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA OPORTUNA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD.**

De la inspección al sistema de videovigilancia del E.P. de Piura se verificó que, de veinticinco (25) cámaras instaladas, únicamente catorce (14) se encontraban operativas y permitían visualización al momento de la visita, evidenciándose una cobertura parcial del sistema, existiendo sectores cuya vigilancia tecnológica se encuentra limitada por la inoperatividad de parte de los dispositivos.

- Respecto del almacenamiento de imágenes, no se acreditó la capacidad total disponible ni se evidenció un responsable de los equipos de videovigilancia, tal cual señala la Directiva de Gestión del Sistema de Videovigilancia del INPE [3], toda vez que la entidad no identificó persona alguna responsable o encargada de los sistemas, hecho que se evidenció en la pregunta 4.3 del Cuestionario; adicionalmente, se informó que el sistema permite recuperar registros correspondientes a los primeros cuarenta y cinco (45) días, periodo inferior al mínimo de sesenta (60) días establecido en la Directiva de Gestión del Sistema de Videovigilancia del INPE[4], de igual forma este hecho quedó registrado en la pregunta 4.4 del Cuestionario, el mismo que se visualiza a continuación:

Imagen n.° 23
Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026

perimetral?

Objetivo Específico n.° 4: Determinar si los sistemas de videovigilancia seleccionados permiten la visualización, monitoreo, almacenamiento, conservación y recuperación trazable de los registros audiovisuales correspondientes.

Actividad: Operación de videovigilancia, monitoreo y conservación de registros audiovisuales.

4.1	Señalar las cámaras, zonas y periodo que serán objeto de verificación, considerando su cobertura y criticidad.	Zona de videovigilancia, periodo de septiembre de 2026			
4.2	¿Cuál es el estado de la visualización y operatividad de las cámaras seleccionadas desde el sistema de monitoreo?	PARCIAL	De las 25 cámaras, 14 se encuentran operativas y con visualización.	Panel fotográfico	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.3	¿Cuál es la disponibilidad y almacenamiento de los registros audiovisuales?	NO CUMPLE	Desconocen la capacidad de almacenamiento y carecen de una persona responsable del manejo de los equipos	Panel fotográfico	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.4	¿Es factible la recuperación de un evento o registro correspondiente a una fecha y hora determinada (no menor de 60 días)?	NO CUMPLE	Solo se encuentran coberturados los primeros 45 días de grabación.	Panel fotográfico	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00


Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

[3] Resolución Presidencial n.° 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, que aprueba la Directiva n.º 003-2021-INPE/DISEPE "Gestión del Sistema de Videovigilanciagilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".

[4] Resolución Presidencial n.° 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, que aprueba la Directiva n.º 003-2021-INPE/DISEPE "Gestión del Sistema de Videovigilanciagilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".

Imagen n.° 24
Sala de videovigilancia



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

La recuperación de información permite identificar cámara, zona, fecha y hora únicamente respecto de las cámaras operativas. Asimismo, la entidad señaló mediante la pregunta 4.6 del Cuestionario, que, cuando un organismo del Estado u otro externo solicita el acceso autorizado a los discos duros o grabaciones, y asume custodia del DVR o disco duro, se afecta temporalmente la continuidad de la vigilancia audiovisual, al quedar comprometida la disponibilidad del equipo de grabación. Esta circunstancia evidencia la necesidad de mecanismos de respaldo que aseguren la continuidad del servicio y la conservación de los registros, no solo ante diligencias de otras entidades que requieran acceso, sino también ante la contingencia de una falla de energía eléctrica, hecho que se verifica a continuación:

Imagen n.° 25
Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026

4.5	¿El registro recuperado permita identificar, según corresponda, la cámara, zona, fecha y hora asociadas?	PARCIAL	De las cámaras operativas si es factible verificar el detalle de la cámara, en cuanto a zona, fecha y hora asociada.	Panel fotográfico	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.6	¿Es factible la trazabilidad del proceso de recuperación o consulta del registro audiovisual?	PARCIAL	De las cámaras operativas si, sin embargo, ante las diligencias de fiscalía la custodia del DVR con el disco duro impide la vigilancia audiovisual.	Panel fotográfico	Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.7	¿Se cuenta con información obtenida de los registros de monitoreo, incidencias, mantenimiento u otros documentos disponibles?	NO CUMPLE	No existe cuaderno de incidencias y no hay reportes físicos.		Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
4.8	¿Se presenció interrupciones, pérdida de señal, ausencia de registros u otras situaciones que afecten la continuidad o disponibilidad del sistema?	NO CORRESPONDE	Ante la ocurrencia de apagones existe pérdida de señal y ausencia de registros.		Directiva "Gestión del Sistema de Video Vigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".
Objetivo Específico n.° 5: Determinar si los sistemas de bloqueo de señales de comunicación seleccionados se encuentran operativos y cuentan con mecanismos de monitoreo, registro de incidencias, mantenimiento y, cuando corresponda, evidencias de pruebas funcionales.					
Actividad n.°5: Operación y monitoreo de sistemas de bloqueo de señales de comunicación.					

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Durante la visita se evidenció la falta de un cuaderno de incidencias o reportes físicos del servicio de monitoreo, mantenimiento u ocurrencias del sistema. Adicionalmente, se informó que ante cortes de energía eléctrica se produce pérdida de señal y ausencia de registros, situación que resulta incompatible con la necesidad de continuidad de un sistema tecnológico destinado a la seguridad penitenciaria, conforme figura en los numerales 4.7 y 4.8 del Cuestionario.

La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

- **Resolución Presidencial n.° 119-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021, que aprueba la Directiva n.º 003-2021-INPE/DISEPE "Gestión del Sistema de Videovigilancia en el Instituto Nacional Penitenciario".**

"(…)

1. OBJETIVO

Regular el correcto uso del Sistema de Videovigilancia en el INPE y su implementación.

2. FINALIDAD

Contar con imágenes que sirvan para:

(…)

2.4 Reducir, detectar y neutralizar las actividades que conlleven infracciones administrativas o delictivas, por parte de la población penal, visitantes y personal penitenciario ejecutadas dentro de los establecimientos penitenciarios, transitorios y dependencias conexas del INPE, así como fuera de ellos. (…). [El subrayado es agregado]

(…)

5. DISPOSICIONES GENERALES

(…)

5.1.1 El Centro de Control y Monitoreo de Videovigilancia del Instituto Nacional Penitenciario, en adelante "Centro de Control y Monitoreo de Videovigilancia" es un centro especializado e integrado para la seguridad penitenciaria, encargado de observar, detectar y analizar las diversas modalidades delictivas, fallas, contravenciones y eventos no previstos, que afectan la convivencia pacífica y el desarrollo normal de las actividades de tratamiento, administración y seguridad en los establecimientos penitenciarios (…), a través del trabajo coordinado de sus personal operativo, coadyuvando en la mejora y el fortalecimiento de la seguridad en dichas dependencias. La Central de Control y Monitoreo de Videovigilancia, será implementado en los establecimientos penitenciarios, (…) en el ámbito nacional del INPE.

(…)

5.1.4. Estándares técnicos mínimos de cámaras de Videovigilancia

El sistema de Videovigilancia se realiza mediante cámaras, que cumplan estándares técnicos mínimos determinados en la presente norma, debiendo ser ubicadas en lugares estratégicos que aseguren un campo visual despejado de obstáculos u objetos y evitando la existencia de puntos ciegos, con protección de los aspectos climatológicos y antivandálicos.

(…)

5.1.5. Implementación de Cámaras de Videovigilancia

(…)

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

La instalación de cámaras de Videovigilancia ubicadas en las áreas externas de los establecimientos penitenciarios, debe asegurar la captación de imágenes de las personas al ingreso y/o salida del mismo, así como de su perímetro adyacente. También se instalarán en las áreas internas donde existe atención al público o en los ambientes de afluencia del público o en zonas de alta seguridad.
(…)

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(…)

6.3. Del Sistema de Videovigilancia

6.3.1. La Dirección de Seguridad Penitenciaria, la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de cada Oficina Regional y los Directores de los Establecimientos Penitenciarios tendrán la responsabilidad de supervisar el correcto uso del Sistema de Videovigilancia.

(…)

6.4. Reporte del Servicio Monitoreo.

(…)

6.4.6. a) El responsable de Grupo de Servicio de la Sala de Control y Monitoreo, al concluir su servicio establecido, elaborará el Reporte del Servicio de Monitoreo con la codificación correspondiente, donde describe el lugar, fecha y hora del servicio y detalles de hechos relevantes (inicio y final del evento), identificando el equipo grabador de video, monitor y la cámara, suscribiendo el reporte de acuerdo al formato establecido.

(…)

6.5. Monitoreo de las Cámaras de Videovigilancia.

(…)

*6.5.4. Las imágenes de video - se almacenarán en el equipo para respaldo de grabación, por el tiempo que permita la capacidad de almacenamiento del equipo, **que no será menor de SESENTA (60) días.***
[El subrayado y negrita es agregado]
(…)

6.10. Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Videovigilancia.

6.10.1. El mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de Videovigilancia estarán a cargo del área de Seguridad Tecnológica de la Sub Dirección de Seguridad Penitenciaria de cada Oficina Regional, según corresponda (…).”
(…)

6.12 Estandarización de los equipos del sistema de Videovigilancia

(…)

*6:12.4. La transferencia de datos (imágenes, videos o audios) **debe ser de alta calidad y en tiempo real e ininterrumpido.***

(…)

*6.12.7. Previsión de respaldo de energía eléctrica, ante una contingencia de corte o colapso del sistema eléctrico, bajo el concepto de que los sistemas tecnológicos de seguridad **no pueden paralizar su funcionamiento.***
[El subrayado y negrita es agregado]

7. RESPONSABILIDADES

(…)

7.6 De los Directores de los establecimientos penitenciarios

Firmado digitalmente por
BOZA LAZO Mercedes Isabel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por
ARELLANO CARRIL Marlon
Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por
VIGO CORONEL Edwin FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

(…)

7.65 Velar por el correcto funcionamiento y la operatividad del sistema de Videovigilancia instalados en el establecimiento penitenciario a su cargo.

(…)"

Las fallas en la operatividad del sistema de videovigilancia afectan la capacidad de detección, monitoreo y respuesta oportuna ante incidentes de seguridad.

5. AUSENCIA DE DOCUMENTOS SOBRE PRUEBAS PERIÓDICAS, INCIDENCIAS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN DE SEÑALES LIMITA LA ACREDITACIÓN DE SU OPERATIVIDAD Y EFECTIVIDAD CONTINUA.

Durante el recorrido por el E.P. de Piura se verificó la existencia de una antena destinada al bloqueo o inhibición de señal celular, ubicada entre la malla de seguridad y el muro perimétrico. La prueba efectuada con un equipo móvil durante la visita evidenció ausencia de señal suficiente para realizar comunicaciones, por lo que, en ese momento específico, el sistema mostró capacidad de inhibición.

Imagen n.° 26
Antena de bloqueo de señales del Establecimiento Penitenciario de Piura.



Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

No obstante, los representantes del establecimiento no exhibieron el contrato suscrito con la empresa responsable de este servicio PRISONTEC S.A.C., ni documentación que acredite la realización de pruebas periódicas de efectividad del sistema, tales como pruebas funcionales, certificados, informes técnicos u otros registros. De igual forma no figuran reportes físicos de incidencias, alarmas o eventos relacionados con la operación y efectividad del sistema de bloqueo.

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

Imágenes n.° 27 y 28

Reunión sostenida con directivos del Establecimiento y parte del cuestionario aplicado.



Actividad n.°5: Operación y monitoreo de sistemas de bloqueo de señales de comunicación.

5.1	¿El Establecimiento Penitenciario cuenta con un sistema de inhibición de señales de telefonía móvil y radiofrecuencia?	CUMPLE	Se tomó captura de pantalla del equipo móvil ingresado al penal al inicio, durante y al finalizar la visita. No se alcanzó ni se mostró a la vista el contrato suscrito con PRISONTEC SAC.	Panel fotográfico.	Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.2	Señalar el equipo o sistema de bloqueo de señales, la zona y el periodo objeto de verificación	Antena de bloqueo para señal celular, ubicado entre la malla de seguridad y el muro perimétrico, periodo septiembre 2026.			
5.3	¿La empresa PRISONTEC SAC viene a efectuar pruebas periódicas de efectividad del sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas? *Revisar las pruebas funcionales, certificados, informes técnicos u otra documentación que acredite la operatividad del sistema, según corresponda.*	NO CUMPLE	No se evidenciaron pruebas efectuadas o registros físicos de las mismas.		Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.4	¿Se cuenta con reportes de incidencia respecto a la efectividad del sistema de bloqueo o inhibición de las señales radioeléctricas? *Revisar los registros de alarmas, incidencias o eventos relacionados con la operación del sistema.*	NO CUMPLE	No se evidenciaron registros físicos de las incidencias.		Contrato con la empresa PRISONTEC SAC
5.5	Durante el recorrido, ¿el teléfono móvil tenía presencia de señal de telefonía móvil en el interior del establecimiento penitenciario, pese a la existencia del sistema de inhibición de señales?	CUMPLE	El teléfono móvil utilizado para el recorrido, evidenció falta de señal para efectuar comunicaciones.	Panel fotográfico	Contrato con la empresa PRISONTEC SAC

Fuente: Visita de Control realizada el 14 y 15 de septiembre de 2026 al E.P. Piura.
Elaborado por: Comisión de Control.

En consecuencia, si bien la prueba puntual realizada durante la visita permitió advertir ausencia de señal, la entidad no exhibió documentación referida a la continuidad de la prestación, periodicidad de las verificaciones, atención de incidencias, obligaciones de mantenimiento y niveles de servicio que corresponderían al proveedor.

La normativa aplicable a los hechos identificados es la siguiente:

Firmado digitalmente por
BOZA LAZO Mercedes Isabel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por
ARELLANO CARRIL Marlon
Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por
VIGO CORONEL Edwin FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

- **Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario n.° 003-2008-INPE/P de 3 de enero de 2008 que aprueba el "Reglamento General de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario"**

  "(…)
  Artículo 5°. - Seguridad Penitenciaria
  La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas que se desarrollen con personal capacitado y material logístico adecuado, con la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas que permitan el desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones. [El subrayado es agregado]
  (…)"

La ausencia de documentos sobre pruebas periódicas, incidencias y seguimiento del sistema de inhibición de señales limita la acreditación de su operatividad y efectividad continua.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a la "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control no ameritó emitir reporte de avance de situaciones adversas.

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

VIII. CONCLUSIÓN

Como resultado de la Visita de Control a la "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica" del Establecimiento Penitenciario de Piura, se identificaron cinco (5) situaciones adversas relacionadas con las deficiencias en los elementos de seguridad perimetral y en el sistema de alumbrado, insuficiencia de personal de seguridad, carencia de implementos y equipos tecnológicos de revisión de personas y paquetes, limitaciones en la operatividad del sistema de videovigilancia y ausencia de evidencia documental sobre la inhibición de señal; las cuales afectan o podrían afectar la continuidad del servicio de seguridad penitenciaria y el logro de los objetivos institucionales.

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Director de la Oficina Regional Chiclayo el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la "Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del mencionado servicio.

2. Hacer de conocimiento al director de la Oficina Regional Chiclayo que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional Penitenciario, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto de las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Piura, 23 de septiembre de 2026

Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 15:51:36 -05:00

Marlon Harvey Arellano Carril
Supervisor
Comisión de control

Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 15:47:21 -05:00

Mercedes Isabel Boza Lazo
Jefa de comisión
Comisión de control

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-09-2026 15:59:05 -05:00

Edwin Vigo Coronel
Gerente Regional de Control
Gerencia Regional de Control de Piura
Contraloría General de la República

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL PROCESO DE LA "VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE INGRESO, SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA"

1. **DEFICIENCIAS DE CIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO REDUCEN LAS CONDICIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, GENERANDO LIMITACIONES EN LA LABOR DE SEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA LA VIGILANCIA, ASÍ COMO ESPACIOS VULNERABLES QUE PODRÍAN AFECTAR LA CUSTODIA DE LOS INTERNOS.**

N°	Documento
1	Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026.

2. **INSUFICIENTE COBERTURA DE PERSONAL DE SEGURIDAD, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS LIMITA LA VIGILANCIA CONTINUA DE LOS PUESTOS DE SEGURIDAD, REDUCIENDO LA CAPACIDAD DE MONITOREO EFECTIVO Y LA REACCIÓN RÁPIDA ANTE INCIDENTES.**

N°	Documento
1	Parte Diario n.° 085-2026-INPE-EP.PRA-GSIN°03/RRD de 12 de septiembre de 2026.
2	Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026.

3. **CARENCIA E INSUFICIENCIA DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE REVISIÓN DE PERSONAS Y PAQUETES, LIMITA LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y GENERA EL RIESGO DE INGRESO DE OBJETOS, SUSTANCIAS O MATERIALES PROHIBIDOS.**

N°	Documento
1	Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026.

4. **EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PIURA PRESENTA FALLAS EN SU OPERATIVIDAD, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN, MONITOREO Y RESPUESTA OPORTUNA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD**

N°	Documento
1	Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316-SVC suscrito el 15 de septiembre de 2026.

V°B°
Firmado digitalmente por BOZA LAZO Mercedes Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ARELLANO CARRIL Marlon Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

5. **AUSENCIA DE DOCUMENTOS SOBRE PRUEBAS PERIÓDICAS, INCIDENCIAS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN DE SEÑALES LIMITA LA ACREDITACIÓN DE SU OPERATIVIDAD Y EFECTIVIDAD CONTINUA.**

N°	Documento
1	Cuestionario n.° 001-2026-OCI/0316SVC del 14 al 15 de septiembre de 2026

Firmado digitalmente por
BOZA LAZO Mercedes Isabel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por
ARELLANO CARRIL Marlon
Harvey FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por
VIGO CORONEL Edwin FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-09-2026 15:58:49 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Piura, 23 de Setiembre de 2026

OFICIO N° 000915-2026-CG/GRPI

Señor:
Joel Franklin Quezada Marquez
Director de la Oficina Regional Chiclayo
Instituto Nacional Penitenciario - Inpe
Jr. Manco Cápac N.º 450
Lambayeque/Chiclayo/Chiclayo

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 13581-2026-CG/GRPI-SVC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y modificatorias.
b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia y, de ser el caso, a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la **"Verificación de la asignación de recursos de seguridad, control de ingreso, seguridad perimetral y seguridad tecnológica"** en el **Establecimiento Penitenciario de Piura**, comunicamos que se ha identificado cinco (5) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 13581-2026-CG/GRPI-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional (OCI) del Instituto Nacional Penitenciario, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Edwin Vigo Coronel
Gerente Regional de Control II Gerencia Regional de Control de Piura
Contraloría General de la República

(EVC/grr)

Nro. Emisión: 07460 (L420 - 2026) Elab:(U19909 - L420)

96 AÑOS 1930 - 2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **UCIYYFG**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Mercedes Isabel Boza Lazo <mboza@contraloria.gob.pe>

Registro de documento en la Mesa de Partes Digital del INPE

Instituto Nacional Penitenciario - INPE <notificaciones_inpe@inpe.gob.pe> 24 de septiembre de 2026 a las 9:40 a.m.
Para: mboza@contraloria.gob.pe

Estimado ciudadano(a):
MERCEDES ISABEL BOZA LAZO

Se ha validado su trámite en la Mesa de Partes Digital del INPE, con los siguientes datos:

Número de trámite:	2026-253236
Asunto:	NOTIFICACIÓN DE INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 13581-2026-CG/GRPI-SVC
Nro de Expediente:	118633DIRECTOR ORNCH
Estado del trámite:	VALIDADO

Si desea consultar el estado de su trámite ingrese al siguiente link:
http://mesadepartes.inpe.gob.pe/ .

Atte,

INPE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
HUMANIZAR Y DIGNIFICAR PARA RESOCIALIZAR