

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	3944-2022-CG/GRHC-SCC		
Título del informe:	OPERATIVIDAD DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO, NIVEL III-1		
Detalle:	<p>Determinar si el contratista otorgó el equipamiento ofertado, si estos funcionan correctamente según las pruebas a realizarse y si cumplen con las especificaciones técnicas; en concordancia a lo establecido en las estipulaciones contractuales y la normativa aplicable.</p> <p>Hito de Control n° 2: Equipamiento de la obra.</p>		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Monto de la materia de control:	S/ 186,301,119.13		
Ubigeo:	Región: HUANUCO	Provincia: HUANUCO	Distrito: AMARILIS
Fecha de emisión de informe:	06/07/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Parte de equipos médicos recibidos por el Gobierno Regional de Huánuco y transferidos al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco no cumplirían con especificaciones técnicas, no se encontrarían en funcionamiento y/o no contarían con mantenimiento respectivo; situación que genera el riesgo de que estos equipos no cumplan su finalidad para los cuales fueron adquiridos y no se brinde adecuada atención del servicio de la salud pública.</p> <p>2. El equipo de tratamiento de residuos hospitalarios transferido por el Gobierno Regional de Huánuco al Hospital Regional Hermilio Valdizán - Huánuco no se encuentra en funcionamiento, además de no contar con un plazo de garantía determinado y no poseer la totalidad de la documentación sanitaria, situación que</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

genera que el equipo no cumpla su finalidad para el cual fue adquirido, conllevando un mayor gasto al estado al estar contratando el mismo servicio que debe cumplir el equipo adquirido.

3. El Gobierno Regional de Huánuco no cuenta con la totalidad de la documentación física concerniente a la obra, que sustente las operaciones y actos realizados por los gestores públicos, limitando con ello que se tomen las decisiones respecto a la gestión de la obra en resguardo de los intereses de la entidad; además, de limitar el ejercicio del control gubernamental.

2022-CSI-L465-00066