

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	010-2018-OCI/5340-AS		
Título del informe:	RECEPCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA		
Detalle:	El servicio de control realizado mediante la Acción Simultánea a la "Recepción de la obra Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en II.EE de la provincia de Chincha - región Ica", se evaluó teniendo como objetivo establecer que la etapa de recepción de obra y la conformidad de la misma se realizaron de acuerdo a la normativa vigente, así como alertar oportunamente al titular de la entidad sobre la existencia de riesgos, de hechos que pongan en riesgo el resultado o logro de los objetivos, a fin de promover la adopción de las medidas preventivas pertinentes que contribuyan a mitigar y, de ser el caso, superar los riesgos identificados.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL ICA		
Monto de la materia de control:	S/ 3,963,257.00		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: ICA
Fecha de emisión de informe:	16/04/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL ICA		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	X
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - DEMORA EN APROBACIÓN DE REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN Y/O DEDUCTIVO DE OBRA, PESE A ESTAR EN PROCESO DE RECEPCIÓN, PONE EN RIESGO CONSIDERAR PARTIDAS NO EJECUTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.
---	---

2018-CSI-5340-00001