

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	008-2020-OCI/0749-SVC		
Título del informe:	OBRA: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN AL SUB CUENCA DEL RÍO HUALLAGA EN EL DISTRITO DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHWA Y HUÁNUCO, PROVINCIA DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.		
Detalle:	Determinar si el proceso de gestión de almacén de obra: "Mejoramiento de sistema de riego en la sub cuenca del río Huallaga en el distrito de Ambo y Huánuco, departamento de Huánuco", se viene realizando en concordancia la normativa aplicable.		
Entidad auditada:	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: HUANUCO	Provincia: LEONCIO PRADO	Distrito: RUPA-RUPA
Fecha de emisión de informe:	09/03/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - Inadecuado control, conservación y custodia de bienes y materiales almacenados en obra; genera riesgo de pérdida y deterioro de los mismos; así como también podría afectar la continuidad de la obra.
---	--