

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	009-2021-OCI/0341-SCC		
Título del informe:	"Renovación de sistema de abastecimiento de agua potable y PTAP, en el (la) servicio de agua potable y PTAP de la ciudad de Cabana, en la localidad de Cabana, provincia de Pallasca - departamento de Áncash"		
Detalle:	Determinar si para la ejecución de la renovación de sistema de abastecimiento de agua potable y PTAP, en el servicio de agua potable y PTAP de la ciudad de Cabana, provincia de Pallasca - departamento de Áncash, se viene ejecutando conforme a la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: ANCASH	Provincia: PALLASCA	Distrito: CABANA
Fecha de emisión de informe:	14/10/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. La entidad no viene cautelando el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra consignada en el expediente técnico, lo cual afectaría la calidad y vida útil de la obra.</p> <p>2. Supervisión en representación de la entidad, aprobó la totalidad del metrado de partida relacionada a la "Implementación del plan para la prevención de la salud en obras ante COVID-19", pese a que la obra aún se está ejecutando, lo que no permitiría detectar oportunamente a los trabajadores contagiados, afectando la continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos establecidos.</p> <p>3. La entidad no viene cumpliendo con los lineamientos establecidos en el plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19, situación que podría afectar la salud y seguridad de los trabajadores.</p>
---	---

2021-CSI-0341-00018