

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| N° de informe: | 002-2021-OCI/3882-SOO | | |
| Asunto: | OPERATIVIDAD DE EQUIPOS Y MOBILIARIO BIOMÉDICO EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO | | |
| Entidad: | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO | | |
| Ubigeo: | Región: LA LIBERTAD | Provincia: TRUJILLO | Distrito: TRUJILLO |
| Fecha de emisión del informe: | 30/09/2021 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO | | |

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad: | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1 | Acción simultánea | |
| 2 | Visita de control | |
| 3 | Control concurrente | |
| 4 | Orientación de oficio | X |
| 5 | Visita preventiva | |

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Situaciones identificadas:</p> <p>1 - Equipos y mobiliario biomédico del Hospital Regional Docente de Trujillo, recibidos del Gobierno Regional La Libertad y del MINSA para atención de personas afectadas por el COVID -19, se encuentran en su Almacén General, lo que podría afectar la inmediatez de la puesta en funcionamiento, la calidad de la atención a los pacientes en una tercera ola, deterioro del mobiliario; así como no se cumpla con la finalidad para la cual fueron adquiridos.</p> <p>2 - Equipo biomédico del Hospital Regional Docente de Trujillo, recibido de la Gerencia Regional de Salud La Libertad así como adquirido por el propio Hospital no se ha puesto en funcionamiento, lo que podría generar que no se cumplan con los fines para los que fueron adquiridos; así como, que transcurra el período de garantía sin que se detecten de ser el caso limitaciones o fallas que podrían presentarse en su funcionamiento.</p> |
|---|--|