

Ficha Resumen - Informe de Acción de Oficio Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	003-2023-2-2175		
Título del informe:	Deficiencias en el Expediente Técnico de la obra Creación del Servicio de Protección en el Cementerio Municipal Paz y Libertad - La Balanza, colindante con el P. J. Pampas de Comas y los AA.HH. Juventud y El Madrigal II, Zonal 2, distrito de Comas - Lima - Lima.		
Objetivo general:	El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de comunicar al Titular de la Municipalidad Distrital de Comas, la existencia de hechos con indicio de irregularidades que afectan la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado; con el propósito de que el Titular de la entidad o responsable de la dependencia adopte las acciones que correspondan.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: COMAS
Fecha de emisión del informe:	26/04/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	
5	Acción de Oficio Posterior	X

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	Hecho(s) con indicio de irregularidad (sumilla): Deficiencias en el expediente técnico de la obra "Creación del servicio de protección en el Cementerio Municipal Paz y Libertad - La Balanza, colindante con el P. J. Pampas de Comas y los AA.HH. Juventud y el Madrigal II, Zonal 2, distrito de Comas - Lima - Lima" habrían coadyuvado a la paralización de la obra y posterior resolución de contrato, perjudicando a la población circundante y usuaria del cementerio municipal.
2	Recomendaciones: Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas: Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.

