

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	071-2023-OCI/0262-SCC		
Título del informe:	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN EL (LA) COP LA ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2361356		
Detalle:	<p>Establecer si la recepción de la obra se realiza de acuerdo a lo establecido en las disposiciones internas y estipulaciones contractuales.</p> <p>Hito de control n.º 4 - Recepción de obra "Construcción de canal de drenaje en el (la) COP Planta La Atarjea en la localidad El Agustino, distrito de El Agustino, provincia de Lima, departamento de Lima" - CUI N° 2361356</p>		
Entidad auditada:	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		
Monto de la materia de control:	S/ 17,457,896.29		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: EL AGUSTINO
Fecha de emisión de informe:	21/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas: La obra del canal de drenaje recepcionada por Sedapal no podrá entrar en funcionamiento debido a la falta de disponibilidad del predio donde se encuentra ubicada la planta de lodos, incumpliendo la finalidad de la optimización (IOARR) poniendo en riesgo el monto invertido de S/ 19 017 598,30; además de continuar afectando al medioambiente y calidad de vida de la población, si se siguen vertiendo los lodos directamente al lecho del río Rímac</p>
---	---

2023-CSI-0262-00070