

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	043-2023-OCI/4812-SCC		
Título del informe:	Contratación de construcción de obras del proyecto: Instalación - Implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Cañete - provincia Cañete - departamento de Lima y su Supervisión		
Detalle:	Determinar si la ejecución física de la obra: "Instalación - Implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del Río Cañete - provincia de Cañete - departamento de Lima", valorizada a agosto de 2023 (valorización n. ° 06) y ejecutada a la visita de octubre de 2023; así como la supervisión de la obra, se realiza en cumplimiento de la normativa aplicable y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI		
Monto de la materia de control:	S/ 5,993,149.80		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LA MOLINA
Fecha de emisión de informe:	23/10/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. EL CONTRATISTA VIENE INCUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO, CON EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DEL SUELO Y EL AGUA SUPERFICIAL DE LA ZONA Y EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ALEDAÑA AL PROYECTO.</p> <p>2. EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN LOS TRAMOS CA-3 Y CA-4 DEL PROYECTO EL CONTRATISTA VIENE INCUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE NECESARIAS ESTABLECIDAS EN LA DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y LA NORMATIVA PERTINENTE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD, SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y TERCEROS, Y</p>
---	---

ADEMÁS GENERA RIESGO DE PÉRDIDA DE LOS MATERIALES DE OBRA.

3. DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE LAS BOCATOMAS FORTALEZA Y NUEVO IMPERIAL, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO Y NORMAS PERTINENTES; SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS, Y POR ENDE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

2023-CSI-4812-00044