

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	295-2023-OCI/5303-SCC		
Título del informe:	Hito de Control N°3: Ejecución de obra- Proyecto de Inversión: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro Poblado Nueva Esperanza, Distrito de Rio Negro - Satipo - Junín - CUI N°2264857		
Detalle:	Determinar si la ejecución de Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro Poblado Nueva Esperanza, Distrito de Rio Negro - Satipo - Junín - CUI N°2264857, se viene ejecutando en concordancia con lo establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO		
Monto de la materia de control:	S/ 6,132,779.10		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO
Fecha de emisión de informe:	25/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b> 1. Incumplimiento de las condiciones generales y especiales del contrato por parte del contratista y de las cláusulas de los términos de referencia, por parte del supervisor de obra, podrían generar el riesgo de afectar la calidad de la obra y que la garantía de fiel cumplimiento no se pueda ejecutar.
---	--

2023-CSI-5303-00300