

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	011-2024-0CI/0721-SVC				
Título del informe:	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS Y ACCESIBILIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 22004 DEL CENTRO POBLADO DE CHAULISMA AYAVI, GESTIÓN ESTATAL DE NIVEL PRIMARIA EDUCACIÓN				
Detalle:	El servicio de Visita de Control comprendió la verificación del servicio educativo para el buen inicio del año escolar 2024 de la institución educativa 22004 del centro poblado de Chaulisma, distrito de Ayavi, provincia de Huaytará, al nivel de Educación Básica Regular del nivel primaria, el cual se encuentra bajo el ámbito de la UGEL Huaytará, en el marco del Operativo "Buen Inicio del Año Escolar 2024", el cual se encuentra a cargo del Órgano de Control Institucional de la DREH, correspondiente a la Gerencia Regional de Control de Huancavelica y que ha sido ejecutada del 21 al 27 de febrero de 2024, en la IIEE determinada según muestra, ubicada en el centro poblado de Chaulisma, distrito de Ayavi, provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica, donde se desarrollaron las actividades objeto de la Visita de Control.				
Entidad auditada:	UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAYTARA				
Monto de la materia de control:	S/ 0.00				
Ubigeo:	Región: HUANCAVELICA	Provincia: HUAYTARA	Distrito: HUAYTARA		
Fecha de emisión de informe:	29/02/2024				
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUANCAVELICA				
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")				
	Si		No	Х	

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1 Aspectos relevantes / Situaciones adversas:

^{1 -} No se conformó el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, lo cual podría conllevar a que se afecte el desarrollo integral en la prestación del servicio educativo a los estudiantes de la IE 22004 C.P. Chaulisma, para el año escolar 2024.

- 2 Deficiencias en la infraestructura referidas al cerco perimétrico, techos y mantenimiento de campo deportivo en el local de la institución educativa 22004. Asimismo, extintor se encuentra fuera de su fecha de vigencia, situaciones que conllevarían a poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa.
- 3 Carencia de infraestructura y/o equipamiento adecuado que permita el desplazamiento y la atención de las personas de la comunidad educativa con discapacidad, podría conllevar a que se afecte la integridad física y el desarrollo integral de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, al no contar con un entorno que le permita ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

2024-CSI-0721-00009