

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	015-2024-OCI/0835-SCC		
Título del informe:	Verificación de la ejecución contractual de la ambulancia rural tipo II, del componente equipamiento y mobiliario biomédico		
Detalle:	Determinar si la ejecución del componente de equipamiento del proyecto, se realiza de acuerdo al expediente técnico, documentos técnicos, estipulaciones contractuales y normativa aplicable, que garanticen el adecuado cumplimiento y logro de objetivos.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC		
Monto de la materia de control:	S/ 7,378,223.36		
Ubigeo:	Región: APURIMAC	Provincia: ABANCAY	Distrito: ABANCAY
Fecha de emisión de informe:	22/10/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC I		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: En la adquisición de ambulancia rural tipo II, el contratista habría incumplido el plazo contractual respecto a la entrega y subsanación de observaciones, asimismo, habría acumulado el monto máximo de penalidad por mora, situación que conllevaría al retraso del cumplimiento de la meta de equipamiento, poniendo en riesgo la finalidad del proyecto.
---	--