

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| N° de informe: | 743-2018-CG/L445-VC | | |
| Título del informe: | ESTADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO VILLA SOL, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA - ICA" | | |
| Detalle: | Servicio de control realizado entre el 30 de julio al 07 de agosto de 2018, y cuya etapa de ejecución se desarrolló del 31 de julio al 1 de agosto de 2018, en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha en la Región Ica. | | |
| Entidad auditada: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO | | |
| Monto de la materia de control: | S/ 2,850,806.87 | | |
| Ubigeo: | Región: ICA | Provincia: CHINCHA | Distrito: GROCIO PRADO |
| Fecha de emisión de informe: | 07/08/2018 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA | | |

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad: | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1 | Acción simultánea | |
| 2 | Visita de control | X |
| 3 | Control concurrente | |
| 4 | Orientación de oficio | |
| 5 | Visita preventiva | |

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - LA OBRA CULMINADA DESDE EL AÑO 2016, SIN USO Y QUE NO HA SIDO TRANSFERIDA A LA EPS SEMAPACH S.A., PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GENERA EL RIESGO QUE EL PROYECTO NO CUMPLA CON SU OBJETIVO Y QUE LOS COMPONENTES DE LA OBRA SE DETERIOREN</p> <p>2 - UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO VILLA SOL SE ENCUENTRA EN ZONA DE VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS DE CAÍDAS DE HUAYCOS OCASIONADOS POR LLUVIAS INTENSAS, GENERA RIESGO: QUE SE PRODUZCA LA PÉRDIDA DE LA INVERSIÓN REALIZADA, SE IMPIDA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN DEL LUGAR, VIVIENDAS Y ENSERES.</p> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|