

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| N° de informe:                        | 002-2021-OCI/0396-SCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |
| Título del informe:                   | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ÑUÑUNGAYOCC - PACHACHACA - PUEBLO LIBRE - TINYACCLLA (R090119), DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA - HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO                                                                       |                            |                           |
| Detalle:                              | El servicio de Control Concurrente se desarrolló- al Hito de Control n.º 1: Ejecución del mantenimiento periódico del Camino Vecinal Ñuñungayocc - Pachachaca - Pueblo Libre - Tinyacclla (R090119), distrito de Huando, provincia de Huancavelica departamento de Huancavelica, y que ha sido ejecutado del 6 al 20 de enero de 2021, en la Municipalidad Provincial de Huancavelica. |                            |                           |
| Entidad auditada:                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                           |
| Monto de la materia de control:       | S/ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |
| Ubigeo:                               | Región:<br>HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provincia:<br>HUANCAMELICA | Distrito:<br>HUANCAMELICA |
| Fecha de emisión de informe:          | 20/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                           |
| Reconstrucción con cambios:           | (marcar con "X")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |
|                                       | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                         | X                         |

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad:            | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1    | Acción simultánea     |                  |
| 2    | Visita de control     |                  |
| 3    | Control concurrente   | X                |
| 4    | Orientación de oficio |                  |
| 5    | Visita preventiva     |                  |

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b><br>1. Deficiencias técnicas en las cunetas de tierra, capa de afirmado y terraplén de piedra de la carretera; así como, la ejecución incompleta del servicio de mantenimiento periódico, genera riesgo de pérdida de la estructuralidad y funcionalidad de la capa de rodadura, imposibilitando la transitabilidad de vehículos en la carretera. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

