

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	004-2021-OCI/0409-SOO		
Asunto:	Obra Construcción de Antenas para Teléfono en el (La) Servicio de Comunicación de Telefonía Móvil de los C.P. Auquis, Huaya Grande, Huaya Chica y Letrayoc del Distrito de Humay, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.		
Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: PISCO	Distrito: HUMAY
Fecha de emisión del informe:	11/03/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	X
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<b>Situaciones identificadas:</b> Trabajos Ejecutados no acorde al expediente técnico y normas técnicas en la construcción de Antenas para teléfono en el servicio de comunicación de Telefonía Móvil de los C.P. Letrayoc y Auquis, pone en riesgo la operatividad, vida útil y calidad de la Obra, así como la integridad física de las personas que transiten por el lugar.
---	---