

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	008-2023-OCI/2165-SCC		
Título del informe:	Ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de San Isidro, componente 1 Adecuada Infraestructura del CCO - CUI 2325535"		
Detalle:	Determinar si la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro, Componente I y Adecuada Infraestructura del CCO con C.U.I. 232553", se ajusta a la normativa aplicable vigente.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO
Fecha de emisión de informe:	31/05/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: Modificaciones significativas del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Isidro - Lima - Lima - Componente 1 - Adecuada Infraestructura del CCO con C.U.I. 2325535", carece de un Informe de Consistencia que respalde la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión; situación que podría generar reprocesos ante la ejecución de un expediente técnico incompatible con el Perfil de Inversión, y poniendo en riesgo los recursos públicos debido a la ejecución de un proyecto que no acredita su viabilidad.
---	---

