

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	024-2024-OCI/4056-SVC		
Título del informe:	VERIFICACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE HOSPITALIZACIÓN.		
Detalle:	<p>La Comisión de Control en la ejecución de Visita de Control, verificó la accesibilidad y señalización de los ambientes de hospitalización, de acuerdo establecido en la Norma Técnico de Salud n.° 110- MINSAL/ DGIEM- V01, aprobado por Resolución Ministerial n.° 660-2014/ MINSAL del 01 de setiembre del 2014, así como la Norma Técnica en Salud n.° 037- MINSAL/ OGDN- V.01 Norma Técnica de Salud para "Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo" aprobada con Resolución Ministerial n.° 897-2015-MINSAL.</p> <p>La visita de control se realizó el 22 de julio de 2024 a los ambientes de Hospitalización del Hospital Regional Huacho, la cual comprendió dos (2) actividades de mayor impacto, la primera, respecto de los procesos de accesibilidad, y la segunda, sobre la señalización y seguridad del ambiente.</p> <p>En el presente Servicio de Control, se aplicó un (1) Acta de Recopilación de Información, la cual fue suscrita por el señor Wilder Aguirre Machado, en su condición de jefe Departamento de Cirugía y la señora Viviana Sánchez Díaz, en su condición de jefe de enfermería del referido departamento, con la finalidad de recabar información respecto a las actividades de mayor impacto, señaladas en el párrafo anterior y con el objeto de verificar el cumplimiento de la Accesibilidad y Señalización de los Ambientes de Hospitalización de acuerdo a la normativa vigente. Dicha acta es la siguiente:</p> <p>- Acta de Recopilación de Información n.°0002-2024-OCI-HHGO, de 22 de julio de 2024.</p>		
Entidad auditada:	HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: HUAURA	Distrito: HUACHO
Fecha de emisión de informe:	01/08/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - EL PABELLON DE HOSPITALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS, NO CUENTA CON PERSONAL DE VIGILANCIA, NI AMBIENTES ESTRUCTURALES ADECUADOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA SEGURIDAD DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES Y DEL PERSONAL DE SALUD QUE PRESTA SERVICIOS.</p> <p>2 - EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS, CARECE DE UNA CORRECTA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, RECARGA VIGENTE DE LOS EXTINTORES Y CONDICIÓN ÓPTIMA DE LA MANGUERA CONTRA INCENDIO, LO CUAL GENERA RIESGO QUE NO SE CUENTE CON LAS CONDICIONES ADECUADAS EN CASO DE INCENDIO, PONIENDO EN PELIGRO LA SALUD DE LAS PACIENTES Y PERSONAL DE SALUD QUE PRESTA SERVICIOS Y VISITANTES.</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-CSI-4056-00023