

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 137-2024-CG/GRLA-SOO

ORIENTACIÓN DE OFICIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MÓRROPE

**“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN
ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE, EN EL MARCO
DE LA NORMA TÉCNICA A.120”**

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE ENERO DE 2024

TOMO I DE I

CHICLAYO, 19 DE ENERO DE 2024

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 137-2024-CG/GRLA-SOO

**“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL EN ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MÓRROPE, EN EL MARCO DE LA NORMA TÉCNICA A.120”**

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. SITUACIÓN ADVERSA	1
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	8
IV. CONCLUSIÓN	8
V. RECOMENDACIONES	8
APÉNDICE n.º 1	9

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 137-2024-CG/GRLA-SOO

**“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL EN ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MÓRROPE, EN EL MARCO DE LA NORMA TÉCNICA A.120”**

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Lambayeque de la Contraloría General de la República, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L430-2024-006¹, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias².

II. SITUACIÓN ADVERSA

En el marco de la ejecución del presente servicio de control simultáneo, la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, de la Contraloría General de la República, asignó a una (1) Monitora Ciudadana de Control (MCC)³, para visitar la Municipalidad Distrital de Mórrope, con la finalidad de verificar las condiciones y especificaciones técnicas de accesibilidad universal en las áreas de atención al público, emitiéndose como producto el Reporte de Monitor Ciudadano de Control: “Formato n.° 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en Infraestructura Física para Personas con Discapacidad”⁴, del Operativo de Control “Discapacidad e Inclusión Social”, el mismo que fue objeto de análisis y evaluación por parte de los colaboradores que integran la citada Gerencia Regional de Control, determinando así la existencia de una (1) situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar el logro de los objetivos de accesibilidad universal en áreas de atención al público.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

1. LA ENTIDAD NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO EN ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, QUE GARANTICEN EL DESPLAZAMIENTO AUTÓNOMO Y SEGURO DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD, SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REFERIDOS CIUDADANOS.

a) Condición:

De la visita física realizada por la Monitora Ciudadana de Control, en adelante MCC y personal de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, a las áreas de atención al público en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en adelante “la entidad”, el día 27 de noviembre de 2023, se advirtió que no reúnen las condiciones necesarias de infraestructura y seguridad para la accesibilidad de personas con discapacidad, conforme consta en el Formato 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en

¹ En atención a la hoja informativa n.° 000001-2024-CG/GRLA-JAC, de 10 de enero de 2024, en la cual se detallan los resultados obtenidos de las visitas realizadas por los Monitores Ciudadanos de Control, correspondientes al Operativo de Control “Discapacidad e Inclusión social”.

² Modificada por: Resolución de Contraloría n.° 429-2023-CG, 062-2023-CG y 270-2022-CG de 20 de diciembre de 2023, 13 de febrero de 2023 y 10 de agosto de 2022, respectivamente.

³ Los Monitores Ciudadanos de Control - MCC son personas naturales voluntarias, capacitadas y acreditadas por la Contraloría General de la República que participan en forma cívica a favor de la comunidad, ejerciendo control social sobre la ejecución de obras públicas, contrataciones de bienes y servicios e intervenciones que involucren recursos públicos. Su participación se caracteriza por ser voluntaria, ad honorem, altruista, responsable, oportuna, socialmente comprometida y conforme lo establece la Directiva n.° 004-2018-CG/DPROCAL “Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios”, aprobada por Resolución de Contraloría n.° 044-2018-CG y modificada por Resolución de Contraloría n.° 106-2020-CG.

⁴ Además de la MCC y personal de la gerencia, también participó en la suscripción del Formato la Subgerente de Servicios Sociales de la Municipalidad Distrital de Mórrope.

Infraestructura Física para Personas con Discapacidad, del Operativo de Control “Discapacidad e Inclusión Social”, situación que se desarrolla a continuación:

i) Respetto a los ingresos y circulaciones en el área de atención al público

Cabe indicar que, las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida tienen el derecho a acceder, en igualdad de condiciones que los demás, de la manera más autónoma y segura posible.

De la visita efectuada a la entidad, se pudo verificar que la infraestructura no cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad, hasta el lugar de atención al público, conforme se muestra en las imágenes siguientes:

Imagen n.º 1

Reporte que evidencia la ausencia de rampas de acceso para personas con discapacidad.

9	NT A.120 Art 4, literal a). RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones	De ser afirmativa la pregunta 7 (De contar con desniveles al ingreso): ¿El desplazamiento desde la acera o el límite de ingreso a la entidad hasta la zona o área de atención al público cuenta con rampas que permitan el acceso?	De ser afirmativo, responder las preguntas 10, 11, 12, 13 y 14. De ser negativo, consignar “no aplica” en las preguntas 10, 11, 12, 13 y 14, y pasar a la pregunta 14. Nota: Obtener una imagen fotográfica de la situación.	SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>) NO APLICA ()
---	---	---	--	---

Fuente: Reporte - Numeral 9 del Formato 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en Infraestructura Física para Personas con Discapacidad, de 27 de noviembre de 2023.

Imágenes n.º 2 y 3

Fotografías que evidencian la ausencia de rampas de acceso para personas con discapacidad.



Elaborado por: Comisión de Control.

ii) Respetto al Mobiliario en el área de atención al público

De la visita efectuada se pudo advertir que la entidad no cuenta en zonas de espera con un espacio físico reservado para personas en sillas de rueda de 0.90 m por 1.20 m, debidamente señalizado horizontal y verticalmente, conforme se muestra en las imágenes siguientes:

Imagen n.º 4

Reporte que evidencia la ausencia de un espacio reservado para silla de ruedas en la zona de espera.

23	NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.	<i>De ser afirmativa la pregunta 22 (De contar con zona de espera):</i> ¿En la zona de espera, existe un espacio reservado para silla de ruedas?	<i>De ser afirmativo, responder las preguntas 24, 25 y 26.</i> <i>De ser negativa, responder "no aplica" las preguntas 24, 25 y 26.</i> Nota: Ver imagen de la referencia de la pregunta 22. <i>Se deberá obtener una imagen fotográfica donde no se visualice en la zona de espera un espacio reservado.</i>	SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>)
24	NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones	<i>De ser afirmativa la pregunta 22 (De contar con zona de espera):</i> ¿Las zonas de espera cuentan con un espacio reservado para silla de ruedas de min. 0.90m por 1.20m?	Nota: Ver imagen de la referencia de la pregunta 22. <i>Se deberá obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y señalar en el comentario.</i>	SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>) NO APLICA ()

Fuente: Reporte - Numerales 23 y 24 del Formato 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en Infraestructura Física para Personas con Discapacidad, de 27 de noviembre de 2023.

Imagen n.º 5

Fotografía que evidencia la ausencia de un espacio reservado para personas con discapacidad en la zona de espera.



Elaborado por: Comisión de Control.

iii) Respeto a los Servicios Higiénicos

La entidad debe de tener como mínimo un (01) servicio higiénico para personas con discapacidad.

En edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos, por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario de la dotación, en cada nivel o piso de la edificación, deben ser accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida, pudiendo ser de uso mixto.

De la visita efectuada en la zona de servicios higiénicos de la entidad, se pudo verificar que la entidad no cuenta con un servicio higiénico exclusivo para personas con discapacidad, conforme se muestra en las imágenes siguientes:

Imagen n.º 6

Reporte que evidencia que el área de atención al público de la entidad no cuenta con servicios higiénicos para personas con discapacidad.

27	NT A.120 Art 13, NUMERAL 13.1. RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.	En el área de atención al público ¿La Entidad cuenta como mínimo con un (01) SSHH para Personas con Discapacidad?	<p>Puede presentarse las siguientes situaciones:</p> <p>I. Es exclusivo para personas con discapacidad que es compartido.</p> <p>II. Dentro de los baños de varones y de damas, existe un módulo, cubículo o espacio para el uso de las Personas con Discapacidad.</p> <p><i>De ser afirmativa, responder las preguntas 36, 33 y 37.</i></p> <p><i>De ser negativa, responder "no aplica" en las preguntas 28 a la 40.</i></p> <p><i>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</i></p>	SI () NO (X)
----	--	---	--	---------------

Fuente: Reporte - Numeral 27 del Formato 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en Infraestructura Física para Personas con Discapacidad, de 27 de noviembre de 2023.

Imágenes n.º 7 y 8

Fotografías que evidencian que la entidad no cuenta con servicios higiénicos exclusivos para personas con discapacidad.



Elaborado por: Comisión de Control.

iv) Respecto a la señalización

Cabe indicar que, de acuerdo al Capítulo V: Seguridad y Señalización para Accesibilidad Universal⁵, establece que las señaléticas y avisos deben tener información del número de piso, nombres de ambientes, los mismos que deben estar en escritura braille u otro formato alternativo de comunicación.

Sin embargo, de la visita efectuada se evidenció que el área de atención al público de la entidad, no cuenta con señalética y avisos que indiquen los nombres de los ambientes en los cuales se brinda atención a personas con discapacidad, conforme se muestra en las imágenes siguientes:

Imagen n.º 9

Reporte que evidencia la ausencia de señalética que indique los nombres de los ambientes donde se brinda atención a personas con discapacidad.

45	Señalización NT A.120 Lit. a) del Art. 29. RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.	¿La el área de atención al público de la entidad cuenta con señaléticas y avisos que indican los nombres de los ambientes en los cuales se brinda atención a Personas con Discapacidad?	Se deberá obtener una imagen fotográfica de los ambientes donde se brindan atención al público.	SI () NO (X)
----	---	---	---	---------------

Fuente: Reporte - Numeral 45 del Formato 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en Infraestructura Física para Personas con Discapacidad, de 27 de noviembre de 2023.

⁵ Norma Técnica A120 Accesibilidad Universal.

Imágenes n.º 10 y 11
Fotografías que evidencian la ausencia de señalética para personas con discapacidad.



Elaborado por: Comisión de Control.

b) Criterio

- **Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993.**

Derecho a la salud. Protección al discapacitado

Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.

- **Ley n.º 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, publicado el 24 de diciembre de 2012 y modificatorias.**

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 2. Definición de persona con discapacidad

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

Capítulo III Accesibilidad

Artículo 15. Derecho a la accesibilidad

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos adecuados.

Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas

17.1 Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad.

- **Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, publicado el 8 de mayo de 2006 y modificatorias.**

Artículo 1.- Aprobación

Apruébese sesenta y seis (66) Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, comprendidas en el Índice aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, cuya relación es la siguiente:

(...)

- Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.

(...)

- **NORMA TÉCNICA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.**

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La presente Norma Técnica es de aplicación obligatoria para todas las edificaciones donde se presten servicios de atención al público, sean de propiedad pública o privada; y, para las áreas de circulación común de las edificaciones de uso residencial.

CAPÍTULO II

CONDICIONES GENERALES DE ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD

SUB-CAPÍTULO I

INGRESOS Y CIRCULACIONES

(...).

Artículo 4.- Ingresos

Los ingresos deben cumplir con los siguientes aspectos:

- a) *El ingreso a la edificación debe ser accesible desde la acera o el límite de propiedad hasta la edificación; en caso de existir diferencia de niveles, además de la escalera de acceso se debe incluir rampas o medios mecánicos que permitan el acceso a la edificación, y de contar con un sistema de drenaje en los ingresos, las rejillas no deben tener un espaciamiento mayor a 0.013 m y deben ser instaladas en forma perpendicular al sentido de la circulación.*

(...).

SUB-CAPÍTULO II

MOBILIARIO

Artículo 11.- Mobiliario

El mobiliario debe cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

- b) *Las zonas de espera deben contar con un espacio reservado para silla de ruedas de 0.90 m por 1.20 m, debidamente señalizado horizontal y verticalmente. Los asientos y espacios reservados no deben estar separados de los demás asientos y por lo menos uno debe encontrarse ubicado a lado de un asiento de espera. (Gráfico 7a). (...)*

Gráfico 7a



(...)

SUB-CAPÍTULO III SERVICIOS HIGIÉNICOS

Artículo 13.- Dotación y acceso

13.1 En edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos, por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario de la dotación, en cada nivel o piso de la edificación, deben ser accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida, pudiendo ser de uso mixto, los mismos que deben cumplir con las siguientes condiciones de diseño:

- a) Las dimensiones interiores y la distribución de los aparatos sanitarios deben contemplar un espacio de maniobra con un diámetro de 1.50 m que permita el giro de una silla de ruedas en 360°.
- b) La puerta de acceso debe tener un ancho mínimo de vano de 1.00 m y el marco de las puertas no debe invadir la ruta accesible. La puerta puede abrirse hacia el exterior, hacia el interior o ser corrediza, siempre que quede un espacio de maniobra con un diámetro de giro de 1.50 m.

(...)

CAPÍTULO V SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Artículo 29.- Señalización para accesibilidad universal

Las señales de acceso y avisos deben cumplir con lo siguiente:

- a) Las señaléticas y avisos deben contener información del número de piso, nombres de ambientes, los mismos que deben estar en escritura braille u otro formato alternativo de comunicación.

(...)

c) Consecuencia:

La situación descrita podría afectar el derecho de las personas con discapacidad de acceder en igualdad de condiciones y de la manera más autónoma y segura posible, a los espacios físicos y servicios públicos que brinda la entidad.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y la documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio a la verificación del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal en áreas de atención al público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la verificación del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal en áreas de atención al público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120, se ha advertido una (1) situación adversa, que podría afectar las condiciones de accesibilidad universal en áreas de atención al público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120, la cual ha sido detallada en el presente informe.

V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio a la verificación del cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal en áreas de atención al público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar las condiciones de accesibilidad universal en áreas de atención al público, en el marco de la Norma Técnica A.120.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Chiclayo, 19 de enero de 2024

Julio Arévalo Canario
Integrante de la Comisión de Control
Contraloría General de la República

Tomás Tello Benzaquen
Gerente Regional de Control II
Gerencia Regional de Control de Lambayeque(e)
Contraloría General de la República

APÉNDICE n.º 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

LA ENTIDAD NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO EN ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, QUE GARANTICEN EL DESPLAZAMIENTO AUTÓNOMO Y SEGURO DE USUARIOS CON DISCAPACIDAD, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD, SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REFERIDOS CIUDADANOS.

N.º	Documento
1	Reporte de Visita a la Municipalidad Distrital de Mórrope: Formato 01 - Entidades Públicas: Accesibilidad en Infraestructura Física para Personas con Discapacidad, de 27 de noviembre de 2023.

Reporte de Monitor Ciudadano de Control

OPERATIVO DE CONTROL
"DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL"

FORMATO N° 01 - ENTIDADES PÚBLICAS: ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

per ciudadania basica

NOMBRE DE LA ENTIDAD: *Municipalidad Distrital de Ilo-Ilo*

NOMBRE DEL PROFILADO: *Accesibilidad en infraestructura física para personas con discapacidad*

DEPARTAMENTO: *La Libertad*

PROVINCIA: *La Libertad*

DISTRITO: *San Juan*

FECHA (DD/MM/AAAA): *9/3/11/2023*

NOMBRES Y APELLIDOS: *Sra. GIRON YELLY GONZALEZ VDA DE BARRIGAN*

CARGO/PUESTO: *SUB GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES*

DNI: *41729462*

NOMBRES Y APELLIDOS: *ELIANA MARISE VALASQUEZ*

DNI: *71091302*

QUESTIONARIO DE CONTROL

N°	CRITERIO	DESCRIPCION	INDICACIONES	RESPUESTA	COMENTARIOS
1	¿Existen Personas con Discapacidad que trabajan en el área de atención de la Entidad?	¿Existen Personas con Discapacidad que trabajan en el área de atención de la Entidad?	De ser afirmativo, responder la pregunta 2. De ser negativo, señalar "no aplica" la pregunta 3 y pasar a la pregunta 3.	SI (X) NO ()	
2	De ser afirmativa la pregunta 1: Indique el número de personas con discapacidad que trabajan en el área de atención de la Entidad.	Indique el número de personas con discapacidad que trabajan en el área de atención de la Entidad.	La respuesta en esta celda numérica	Cantidad <u>5</u>	
3	La Entidad cuenta con un plan de adecuación a la norma técnica A.001 "Accesibilidad Universal en Edificaciones, modificados con R.M. 075-2023-VIVIENDA	La Entidad cuenta con un plan de adecuación a la norma técnica A.001 "Accesibilidad Universal en Edificaciones, modificados con R.M. 075-2023-VIVIENDA	De ser afirmativo, responder la pregunta 4. De ser negativo, señalar "no aplica" la pregunta 4 y pasar a la pregunta 5. Nota: Obtener copia del documento	SI () NO (X)	<i>No se pudo verificar</i>
4	De ser afirmativa la pregunta 3: ¿Cuáles el plan actualizado implementado de (a)?	¿Cuáles el plan actualizado implementado de (a)?	Señalar el plazo máximo de implementaciones	Plazo máximo _____	
5	¿La entidad cuenta con "Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)"?	¿La entidad cuenta con "Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)"?	De ser afirmativo, obtener copia del documento.	SI () NO ()	<i>No se pudo verificar</i>
6	¿Existe algún documento, sobre el estado actual o el plan de la infraestructura respecto al área de atención al público de la Entidad?	¿Existe algún documento, sobre el estado actual o el plan de la infraestructura respecto al área de atención al público de la Entidad?	De ser afirmativo, obtener copia del documento.	SI () NO () NO APLICA ()	<i>No se pudo verificar</i>

Registro y conclusiones









<p>NT A.120 Art.4, literal a). RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>¿En la Troncal, el acceso desde la acera o el terreno de propiedad hasta la zona o área de atención al público presenta obstáculos?</p>	<p>De ser afirmativa, responder la pregunta 8 y 9. De ser negativa, consignar "no aplica" en las preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, y pasar a la pregunta 15. (Describa: Cómo se tiene el suelo para acceder a un ambiente (se refiere como un espacio).  Nota: Obtener una imagen fotográfica de la situación.</p>	<p>SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>	<p>De ser afirmativa, responder la pregunta 10, 11, 12, 13 y 14. De ser negativa, consignar "no aplica" en las preguntas 10, 11, 12, 13 y 14, y pasar a la pregunta 14. Nota: Obtener una imagen fotográfica de la situación. Se deberá obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y señalar en el comentario. </p>	<p>SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>) NO APLICA ()</p>
<p>NT A.120 Art.4, literal a). RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 7 (De contar con dispositivos al ingreso): ¿El desplazamiento desde la acera o el ante de ingreso a la entidad hasta la zona o área de atención al público cuenta con medios mecánicos que permitan el acceso?</p>	<p>Nota: Obtener una imagen fotográfica de la situación. Se deberá obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y señalar en el comentario. Términos: a. Barandilla: Son barandas rotativas a lo largo del lado desahogado o espuesto de la rampa, para evitar caídas; b. Parapeto: Muro o rebalque colocado a lo largo del lado desahogado o espuesto de la rampa para evitar caídas; c. Pasamanos: Es una barra de apoyo para el equilibrio mientras se cruza por la rampa. </p>	<p>SI () NO (<input checked="" type="checkbox"/>) NO APLICA (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>		
<p>NT A.120. Lit. a) del art. 6 y lit. a) del art. 7 del RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 9 (De contar con rampas): ¿Las rampas cuentan con pasamanos, barandas o parapetos?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica con la condición, y señalar en el comentario.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (<input checked="" type="checkbox"/>)</p>		

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

<p>NT A.120-Art 7, literal a), que aprobado con D.S. n.º 031-2006-VIVIENDA y modificaciones</p> <p>12</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 9 (De contar con rampas): ¿Las rampas cuentan con estos pasamanos horizontales?</p>	<p>Doble pasamanos horizontales:</p>  <p>De ser afirmativa, responder la pregunta 13. De ser negativa, consignar "no aplica" la pregunta 13, y pasar a la pregunta 14.</p> <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica con la condición, y sellarla en el comentario.</p>	<p>SI NO NO APLICA (X)</p>
<p>NT A.120-Art 7, literal a), que aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p> <p>13</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 12 (De contar con doble pasamanos horizontales): ¿Uno de los pasamanos se encuentra a la altura comprendida entre 0.85 m. - 0.90 m, medida verticalmente desde la cadera, y el otro, a 0.25 m, por debajo del primero?</p>	<p>Imagen referencial: Doble pasamanos horizontales.</p>  <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y sellarla en el comentario.</p>	<p>SI NO NO APLICA (X)</p>
<p>NT A.120-Art 6, literal b) y Art 29, literal (i y h), que aprobado con D.S. n.º 031-2006-VIVIENDA y modificaciones</p> <p>14</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 9 (De contar con rampas): ¿Existe señalización pictórica al inicio y final de las rampas y/o escaleras para advertir el cambio de nivel?</p>	<p>Señalización pictórica: Recursos utilizados en las superficies para el fondo de personas; el cual, a través de cambios de tonos y color con las superficies adyacentes, orienta la ruta accesible y alerta los obstáculos o posibles peligros, a las personas con discapacidad visual.</p>  <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica con la condición, y sellarla en el comentario.</p>	<p>SI NO NO APLICA (X)</p>


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>15</p> <p>NT A.120-Art 4, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>En la entidad ¿El ancho mínimo de la puerta de acceso al área de atención al público, es de mínimo 1.00 m?</p>	<p>Se debe obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y señalar en el comentario.</p>	<p>SI (X) NO ()</p>
<p>16</p> <p>NT A.120-Art 4, literal c). RNE aprobado con D.S. n.° 041-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>En caso de utilizar puertas con sistema giratorio o plegar. ¿Existe una puerta que permita el acceso de las personas en sillas de ruedas y personas con discapacidades para el desplazamiento?</p>	<p>Considerar "SI" cuando se encuentre giratorio y cierre con punto de acceso. Considerar "NO" si existe un sistema giratorio y no cuenta con punto de acceso. Considerar "No aplica" si no existe un sistema giratorio o plegar.</p>	<p>SI () NO (X)</p>
<p>17</p> <p>NT A.120-Art 5, literal II). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>¿La ruta de desplazamiento desde el ingreso a la Entidad hasta la zona o área de atención al público, se encuentra libre de obstáculos que obstaculicen la circulación?</p>	<p>Se debe tener en cuenta el libre desplazamiento para personas con movilidad reducida y/o en silla de ruedas.</p> 	<p>SI (X) NO ()</p>
<p>18</p> <p>NT A.120-Art 11, literal a). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>¿Al menos uno de los mobiliarios para la atención al público, posee un ancho mínimo de 0.80m y una altura máxima de 0.80m desde el piso para la atención de personas de silla de ruedas o de baja estatura?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica sobre la ruta de desplazamiento. Puede haberse de una ventanilla, un escritorio o mueble dotados a la atención de personas.</p> 	<p>SI () NO (X)</p>
<p>19</p> <p>NT A.120-Art 3). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>Adicionalmente a la zona o área de atención al público ¿Existe otros ambientes dentro de la Entidad, donde se brinde atención?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y señalar en el comentario.</p> <p>Entornos abiertos referidos en las preguntas 17 y 18, que implique el desplazamiento de las personas para recibir atención.</p> <p>De ser afirmativa, responder las preguntas 20 y 21. De ser negativa, responder "no aplica" las preguntas 20 y 21, y pasar a la pregunta 22.</p>	<p>SI () NO (X)</p>

Nota: Obtener una imagen fotográfica de la situación.


<p>NT A.120 Art 5, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 17 ¿Se cuentan con estacionamientos adicionales? Indique ¿Cuántos son los estacionamientos o áreas reservadas dentro de la zona de atención a las personas con discapacidad?</p>	<p>La respuesta es la administración de los diferentes ambientes o zonas. De ser afirmativa se deberá obtener imágenes fotográficas, y responder la pregunta 21. De ser negativa, responder "no aplica" la pregunta 21, y pasar a la pregunta 22.</p>	<p>Ambiente 1: <u>Atención público</u> Ambiente 2: _____ Ambiente 3: _____ Ambiente 4: _____ Ambiente 5: _____ NO APLICA () SI () NO () NO APLICA () Ambiente 2 SI () NO () NO APLICA () Ambiente 3 SI () NO () NO APLICA () Ambiente 4 SI () NO () NO APLICA ()</p>
<p>NT A.120 Art 5, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 19 ¿De contar con ambientes diferenciados? La ruta de desplazamiento desde el área de atención al público a los diferentes ambientes donde también se brinda atención, se encuentra libre de obstáculos que afecten la circulación?</p>	<p>Se debe tener en cuenta el libre desplazamiento para personas con movilidad reducida ya en sala de nuevas. Considerar la respuesta por cada ambiente. Se deberá obtener imágenes fotográficas, señalar en los comentarios.</p>	<p>SI () NO ()</p>
<p>NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>En el área de atención al público ¿Existe una zona de espera?</p>	<p>De ser afirmativa, responder la pregunta 21. De ser negativa, consignar "no aplica" las preguntas 21, 24 y 25, y pasar a la pregunta cuarenta y a la pregunta 26. </p>	<p>SI () NO ()</p>
<p>NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 22 ¿De contar con zona de espera? ¿En la zona de espera, existe un espacio reservado para silla de ruedas?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica. De ser afirmativa, responder las preguntas 24, 25 y 26. De ser negativa, responder "no aplica" las preguntas 24, 25 y 26. Nota: Ver imagen de la referencia de la pregunta 22. Se deberá obtener una imagen fotográfica donde no se visualice en la zona de espera un espacio reservado.</p>	<p>SI () NO ()</p>
<p>NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 22 ¿De contar con zona de espera? ¿Las zonas de espera cuentan con un espacio reservado para silla de ruedas de más de 0.90m por 1.20m?</p>	<p>Nota: Ver imagen de la referencia de la pregunta 22. Se deberá obtener una imagen fotográfica con la medida respectiva, y señalar en el comentario.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA ()</p>
<p>NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 22 ¿De contar con zona de espera? ¿Los espacios reservados para Personas con Discapacidad se encuentran junto a los demás asientos y por lo menos uno se encuentra junto a un asiento de espera? No debe estar separado de los asientos del área de espera.</p>	<p>Nota: Ver imagen de la referencia de la pregunta 22. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la configuración.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA ()</p>
<p>NT A.120 Art 11, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 22 ¿De contar con zona de espera? ¿Los asientos y/o espacios reservados de las zonas de espera se encuentran diferenciados de los asientos de espera?</p>	<p>Nota: Ver imagen de la referencia de la pregunta 22. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la configuración.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA ()</p>
<p>Servicio Higiénico</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>27</p> <p>NT A.120 Art.13, NUMERAL 13.1.1. RNE, aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>En el área de acceso al público (La Entidad cuenta como edificio con un (01) SSMH para Personas con Discapacidad)</p>	<p>Puede proporcionar los siguientes datos: 1. Si se incluye para personas con discapacidades y en qué cantidad. 2. Datos de la silla: de altura y de brazos, ciclo al rodillo, cubrebrazos (opción para el uso de las Personas con Discapacidad). De ser afirmativa, responder las preguntas 28, 29 y 30. De ser negativa, responder "no aplica" en las preguntas 28 a la 30. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</p>	<p>SI () NO (X)</p>	
<p>28</p> <p>NT A.120 Art.13, NUMERAL 13.1.1. RNE, aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 27 (de contar con un SSMH para uso de las Personas con Discapacidad): ¿El SSMH para sillas y demás, cuenta con al menos un rodillo?</p>	<p>Imagen de referencia:</p>  <p>De ser afirmativa, responder las preguntas 29, 30, 31 y 32. De ser negativa, responder "no aplica" en las preguntas 29, 30, 31 y 32, y pasar a la pregunta 33. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>29</p> <p>NT A.120 Art.13, literales c), y art. 15. RNE, aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 28 (de contar con un módulo, cubículo o espacio para inodoro): ¿El módulo, cubículo o espacio para inodoro, tiene barras de apoyo laterales o aperturas que permita el uso del inodoro?</p>	<p>Imagen de referencia:</p>  <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, y señalar la condición en los comentarios. Ver imagen de la pregunta 27.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>30</p> <p>NT A.120 Art.15, literal b). RNE, aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 28 (de contar con un módulo, cubículo o espacio para inodoro): ¿Tiene dimensiones mínimas de 1.50m por 2m?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, y señalar la condición en los comentarios. Ver imagen de la pregunta 27.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>31</p> <p>NT A.120 Art.15, literal b). RNE, aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>¿La puerta de ingreso, tiene un ancho mínimo de 50 cm?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando las medidas en los comentarios.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	

[Firma]

[Firma]





[Firma]

<p>NT A.120 Art 13.1, literal a). RRE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 26 (de contar con un medidor, cubierto o expuesto para inspección) ¿Puede tener un espacio de 1.50 m. de altura bajo permitiendo el paso de un sillón de ruedas en 300%?</p>	<p>Se debe de la pregunta 27. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando las medidas en los comentarios.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>NT A.120 Art 13.1. RRE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 27 (de contar con un SCHR para uso de las Personas con Discapacidad): ¿El SCHR funciona con el medio de transporte?</p>	<p>De ser afirmativa, responder las preguntas de la 34, 35 y 36. De ser negativa, responder "no aplica" en las preguntas 34, 35 y 36, y pasar a la pregunta 37. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición. Gratificación de tipo alta o de palanca.</p>	<p>SI (X) NO () NO APLICA ()</p>	
<p>NT A.120 Art 14, literal a). RRE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 33 (de contar con un lavatorio): ¿La góndola es de tipo alta o de palanca?</p>	<p> Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</p>	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	
<p>NT A.120 Art 14, literal d). RRE aprobado con D.S. n.º 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 32 (de contar con un lavatorio): ¿El espacio inferior del lavatorio está libre de obstáculos, con excepción del alcantarillado, y tiene una altura de 0.75 m desde el piso hasta el borde inferior?</p>	<p> Por lo que debe ser 0.75 m Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando las medidas en los comentarios.</p>	<p>SI (X) NO () NO APLICA ()</p>	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]


[Firma manuscrita]

<p>36. NT A.120-ART 14, literal c). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 33 (de contar con un lavatorio): ¿Fuese en espacio libre de 0.80 m x 1.20 m al nivel del lavatorio para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas?</p>	 <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando las medidas en los comentarios.</p>	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	
<p>37. NT A.120 Art. 13.1. RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 27 (de contar con un S31H) para uso de las Personas con Discapacidades: ¿El S31H para vehículos o compartido con vehículos, cuenta con al menos un sanitario?</p>	<p>De ser afirmativa, responder las preguntas 38, 39 y 40. De ser negativa, responder "no aplica" en las preguntas 38, 39 y 40, y pasar a la pregunta 41. Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</p> 	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	
<p>38. NT A.120 Art. 16, literal a). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 37 (de contar con un sanitario para varones): ¿Los urinarios son del tipo pesable y están instalados a una altura máxima de 40 cm sobre el piso?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando las medidas en los comentarios.</p> 	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	
<p>39. NT A.120 Art. 16, literal b). RNE aprobado con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 37 (de contar con un sanitario para varones): ¿Existe un espacio libre frente al sanitario de 0.80 m x 1.20 m, que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando las medidas en los comentarios.</p> 	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

<p>42</p> <p>NT A.120 Art 16, literal c) RRE aprobada con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la propuesta ¿(Se cuenta con un sistema para varones)?</p> <p>(Los pabellones de los urinicos cuentan con bandeja de apoyo tabulares verticales en ambos lados?)</p>	 <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</p>	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	
<p>41</p> <p>NT A.120 Art 20. RRE aprobada con D.S. n.° 081-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 47 (De contar con estacionamientos)?</p> <p>¿(La Entidad cuenta con estacionamientos para uso del público)?</p>	<p>De ser afirmativa, responder la pregunta 47</p> <p>De ser negativa la respuesta, responder "no aplica" la preguntas 42, 43 y 44.</p> <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición.</p>	<p>SI () NO (X) NO APLICA ()</p>	
<p>42</p> <p>NT A.120 Art 20. RRE aprobada con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 47 (De contar con estacionamientos)?</p> <p>¿(Se ha reservado espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad)?</p>	<p>De ser afirmativa, responder la pregunta 42, 43 y 44.</p> <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica del área de estacionamientos.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>43</p> <p>NT A.120 Art 21, literal a). RRE aprobada con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 47 (De contar con estacionamientos para Personas con Discapacidad)?</p> <p>¿(Los estacionamientos accesibles están ubicados cerca al ingreso de la Entidad)?</p>	<p>Los estacionamientos deberán estar ubicados lo más cerca al ingreso de la Entidad y que no implique mayor desplazamiento de la persona con discapacidad, para el acceso al servicio.</p> <p><i>Nota:</i> Obtener una imagen fotográfica de la situación</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>44</p> <p>NT A.120 Art 23, literal a). RRE aprobada con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativa la pregunta 47 (De contar con estacionamientos para Personas con Discapacidad)?</p> <p>¿(El área mínima del estacionamiento accesible, es de 3.70 m x 5.00 m)?</p>	 <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de la condición, señalando los medidas en los computadores.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>	
<p>45</p> <p>NT A.120 U.c. al del Art. 29. RRE aprobada con D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA y modificaciones.</p>	<p>¿(La área de atención al público de la entidad cuenta con señalizaciones y avisos que indiquen los nombres de los ambientes en los cuales se brinda atención a Personas con Discapacidad)?</p>	<p>Se deberá obtener una imagen fotográfica de los ambientes donde se brinda atención al público.</p>	<p>SI () NO (X)</p>	

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

<p>NT A.120 Art. 23 - lit. e) RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-UV/MTC y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativo la pregunta 47 ¿Se contar con estacionamientos para Personas con Discapacidad?</p> <p>¿El área de estacionamiento accesible y de circulación peatonal esta identificada mediante algún tabulador en el piso?</p>	 <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica del estacionamiento.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>
<p>NT A.120 Art. 23 - lit. e) RNE aprobado con D.S. n.º 011-2006-UV/MTC y modificaciones.</p>	<p>De ser afirmativo la pregunta 41 (De contar con estacionamientos para Personas con Discapacidad): ¿El área de estacionamiento accesible esta identificada con un alfiler sostenido por poste o colgado desde el techo de ser el caso?</p>	 <p>Se deberá obtener una imagen fotográfica del estacionamiento.</p>	<p>SI () NO () NO APLICA (X)</p>

Nota: El formato debe ser enviado en todas sus páginas por e) (o) representando) de la entidad y del Monitor Ciudadano al Control

Por la entidad emitida



41097076
Liliana Aranda Camacho

Lic. Erika G. Araujo Gonzales
SUB GERENTE DE
SERVICIOS SOCIALES

Firma: Erika Araujo Gonzales
Nombres y apellidos:
DNI: 71717171
Cargo: Sub Gerente - SVS



Firma: Erika Araujo Gonzales
Nombres y apellidos:
DNI: 71717171

Por el Monitor Ciudadano de Control

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho*

Chiclayo, 19 de Enero de 2024

OFICIO N° 000049-2024-CG/GRLA

Señora:

Janet Morales Pasache

Alcaldesa

Municipalidad Distrital de Mórrope

Calle Bolognesi N° 402

Lambayeque/Lambayeque/Mórrope

Asunto : Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 137-2024-CG/GRLA-SOO.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de control simultáneo y establece la comunicación al titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso, a las instancias competentes, respecto a la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "**Verificación del Cumplimiento de las Condiciones de Accesibilidad Universal en Áreas de Atención al Público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120**"; comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el informe de **Orientación de Oficio N° 137-2024-CG/GRLA-SOO**, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, le solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional citado en la recomendación n.° 2, del referido informe, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar, respecto a la situación adversa identificada en el citado informe, adjuntando la documentación del sustento respectivo.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Tomas Tello Benzaquen

Gerente Regional de Control II Gerencia Regional
de Control de Lambayeque
Contraloría General de la República



Firmado digitalmente por
FERNÁNDEZ NAVARRO DE CIEZA
Kelly Cecilia FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-01-2024 18:31:15 -05:00



(TTB/jac)

Nro. Emisión: 00568 (L430 - 2024) Elab:(U63577 - L430)

Firmado digitalmente por
AREVALO CANARIO Julio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-01-2024 18:07:56 -05:00



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **VCBPVN**





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000049-2024-CG/GRLA

EMISOR : TOMAS TELLO BENZAQUEN - GERENTE REGIONAL DE CONTROL
II GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE(E) -
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : JANET MORALES PASACHE

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

Sumilla:

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Verificación del Cumplimiento de las Condiciones de Accesibilidad Universal en Áreas de Atención al Público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120"; comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el informe de Orientación de Oficio N° 137-2024-CG/GRLA-SOO, que se adjunta al presente documento.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20198667260**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000006-2024-CG/GRLA
2. 9
3. 000049-2024-CG-GRLA

NOTIFICADOR : JULIO AREVALO CANARIO - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000006-2024-CG/GRLA

DOCUMENTO : OFICIO N° 000049-2024-CG/GRLA

EMISOR : TOMAS TELLO BENZAQUEN - GERENTE REGIONAL DE CONTROL
II GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE(E) -
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : JANET MORALES PASACHE

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20198667260

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO

N° FOLIOS : 22

Sumilla: Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Verificación del Cumplimiento de las Condiciones de Accesibilidad Universal en Áreas de Atención al Público, de la Municipalidad Distrital de Mórrope, en el marco de la Norma Técnica A.120"; comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el informe de Orientación de Oficio N° 137-2024-CG/GRLA-SOO, que se adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. 9
2. 000049-2024-CG-GRLA

