

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| N° de informe: | 17701-2025-CG/GRLIB-SVC | | |
| Título del informe: | "SERVICIOS POLICIALES, DENUNCIAS, INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN POLICIAL EN LAS COMISARÍAS PNP TAYABAMBA Y RETAMAS" | | |
| Detalle: | La Visita de Control se desarrolló a los servicios policiales, denuncias, infraestructura y dotación policial de las comisarías de Tayabamba y Retamas, en el marco de la seguridad ciudadana, conforme a lo establecido en la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030, las cuales se encuentran a cargo de la Región Policial La Libertad de la Policía Nacional del Perú, estando las citadas comisarías bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Control de La Libertad; y, ha sido ejecutada del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2025, en los distritos de Tayabamba y Retamas, de la provincia de Pataz, departamento de La Libertad. | | |
| Entidad auditada: | REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD | | |
| Monto de la materia de control: | S/ 0.00 | | |
| Ubigeo: | Región: LA LIBERTAD | Provincia: TRUJILLO | Distrito: TRUJILLO |
| Fecha de emisión de informe: | 07/11/2025 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | | |
| Reconstrucción con cambios: | (marcar con "X") | | |
| | Si | | No X |

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad: | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1 | Acción simultánea | |
| 2 | Visita de control | X |
| 3 | Control concurrente | |
| 4 | Orientación de oficio | |
| 5 | Visita preventiva | |
| 6 | Control Preventivo | |

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

| | |
|---|--|
| 1 | Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - LA COMISARÍA PNP TAYABAMBA, A LA FECHA DE LA VISITA, EVIDENCIABA QUE LAS ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN DE SERÍAN VULNERABLES ANTE EVENTOS SÍSMICOS, PUES CARECERÍAN DE ADECUADA RESISTENCIA Y RIGIDEZ; AUNADO A QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ LA DECLARÓ INHABITABLE Y EN ESTADO DE EMERGENCIA, RECOMENDANDO LA EVACUACIÓN INMEDIATA DEL PERSONAL POLICIAL PARA SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL; SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA PERMANENCIA Y |
|---|--|

ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS, Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO POLICIAL.

2 - LA COMISARÍA PNP RETAMAS A LA FECHA DE LA VISITA PRESENTABA CONDICIONES INSEGURAS DE USO, DEBIDO AL DETERIORO DE PINTURA EN MUROS POR HUMEDAD Y PROLIFERACIÓN DE HONGOS, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA. ESTA SITUACIÓN REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL POLICIAL Y DEL PÚBLICO.

3 - LA COMISARÍA PNP RETAMAS, A LA FECHA DE LA VISITA, NO HABÍA FORMULADO EL PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR; SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA DETERMINACIÓN DE SECTORES DE PATRULLAJE, SU DURACIÓN, LA SEGURIDAD DEL PERSONAL POLICIAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN.

4 - LA COMISARÍA PNP RETAMAS, A LA FECHA DE LA VISITA, EVIDENCIABA INODOROS CON EL TANQUE DE AGUA INCOMPLETO, LO QUE GENERA EL RIESGO DE MANIPULACIÓN DE SUS COMPONENTES Y POR ENDE EVENTUAL INOPERATIVIDAD Y LO QUE NO GENERARÍA CONDICIONES INADECUADAS PARA LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL.

5 - LA COMISARÍA PNP TAYABAMBA, A LA FECHA DE LA VISITA, NO CONTABA CON EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SALUD DE LOS EFECTIVOS POLICIALES, EL PATRIMONIO, LA INFORMACIÓN Y ACERVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRA EN SUS INSTALACIONES.

6 - LA COMISARÍA PNP TAYABAMBA, A LA FECHA DE LA VISITA, EVIDENCIABA QUE LAS DENUNCIAS POLICIALES POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER INTERPUESTAS EN LA COMISARÍA PNP RETAMAS NO ESTABAN SIENDO REMITIDAS AL JUZGADO DE FAMILIA Y MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO EN LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN AL DENUNCIANTE Y LA SOCIEDAD.

7 - DISOCIADO.

8 - LA COMISARÍA PNP TAYABAMBA, A LA FECHA DE LA VISITA, EVIDENCIABA QUE NO CUMPLE CON EL ÁREA MÍNIMA DEL TERRENO SEGÚN LOS CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO, SITUACION QUE PONDRÍA EN RIESGO LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.

9 - DISOCIADO.